

FASE 1

1. Sbarramento a monte e valle della sistemazione con tura

tracimabile in terra (H=1m)

2. Posa tubazione di drenaggio a gravità DN500 in PVC SN8 all'interno dell'area di lavoro

3. Realizzazione tratto da 0+130 a 0+160









