



# ANAS S.p.A.

## STRUTTURA TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA

### S.S. 309 "Romea"

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE  
INTERSEZIONI A RASO LUNGO LA S.S. 309  
III STRALCIO

### Codice SIL NEMSBO00537

PROGETTAZIONE: ANAS - STRUTTURA TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA

IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE  
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. ANDREA FORLANI  
Ordine Ing. di Rimini n. 479



**SGAI srl di E.Forlani & C.**  
**Studio di Geologia Applicata e Ingegneria**

Via Mariotti, 18 Tel. +39 0541 988277 www.sgai.com  
47833 Morciano di Romagna (RN) C.F. 00772250411 sgai@sgai.com  
ITALIA P.IVA 01894420403 sgai@pec.sgai.net  
Sistema gestione Qualità ISO 9001:2015 - KIWA 19051 A-A

GEOLOGO:

Geol. LORENZO MASINI  
Ordine Geol. dell'Emilia Romagna n. 1304A

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. RICCARDO FABBRI  
Ordine Ing. di Forlì-Cesena n. 2551/A

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. GENNARO COPPOLA

PROTOCOLLO

DATA

### PARTE GENERALE

### Documentazione fotografica

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO B09132		T00EG00GENRE04_A		A	-
CODICE ELAB.	T00	E	G00	GEN	RE04
D					
C					
B					
A	EMISSIONE	MARZO 2024	M. ZANCA	M.CERRI	A. FORLANI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



## Sommario

<b>1. Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Documentazione fotografica .....</b>	<b>4</b>

**Indice delle figure**

Figura 2-1 – SS. 309 Direzione Nord ..... 4

Figura 2-2 - SS. 309 Direzione Nord ..... 4

Figura 2-3 - SS. 309 Direzione Nord ..... 5

Figura 2-4 - SS. 309 Direzione Nord ..... 5

Figura 2-5 – SS. 309 Direzione Nord ..... 6

Figura 2-6 – SS. 309 Direzione Sud..... 6

Figura 2-7 – SS. 309 Direzione Sud..... 7

Figura 2-8 – SS. 309 Direzione Sud..... 7

Figura 2-9 – SS. 309 Direzione Sud..... 8

Figura 2-10 – SS. 309 Direzione Sud ..... 8

Figura 2-11 – SS. 309 Direzione Sud ..... 9

Figura 2-12 – SP. 55 Via Rotta Zambusi direzione Est ..... 9

Figura 2-13 – SP. 55 Via Rotta Zambusi direzione Est ..... 10

Figura 2-14 – SP. 55 Via Rotta Zambusi direzione Est ..... 10

Figura 2-15 – SP. 55 Via Rotta Zambusi direzione Est ..... 11

Figura 2-16 – SP. 55 Via Rotta Zambusi direzione Est ..... 11

Figura 2-17 – SP. 55 Via Rotta Zambusi direzione Est ..... 12

Figura 2-18 – SP. 55 Via Rotta Zambusi direzione Est ..... 12

Figura 2-19 – SP. 55 Via Rotta Zambusi direzione Est ..... 13

Figura 2-20 – SP. 55 Via Rotta Zambusi direzione Ovest ..... 13

## 1. Premessa

Il presente elaborato è stato redatto nell'ambito del progetto di fattibilità tecnico economica denominato "Interventi di razionalizzazione ed adeguamento delle intersezioni a raso e di adeguamento delle barriere di sicurezza, lungo il tratto di SS 309 che va dal km 35+500 al km 55+100".

Tale progetto nasce dalla necessità di risolvere le criticità migliorando le condizioni di sicurezza e di operatività dell'asse stradale della S.S.309 Romea e delle intersezioni esistenti con le viabilità secondarie che su di essa s'innestano.

Gli interventi prevedono la manutenzione straordinaria della sede stradale modificando la configurazione attuale delle intersezioni a raso. Gli interventi sono costituiti da:

- l'eliminazione delle svolte a sinistra più critiche;
- l'inserimento di corsie specializzate di uscita ed accumulo;
- la modifica e la sistemazione di intersezioni a T;
- l'eliminazione dei punti di intersezione più critici inserendo intersezioni del tipo a rotatoria;
- l'inserimento e l'adeguamento delle barriere stradali;
- l'adeguamento della segnaletica stradale;
- il rifacimento e la regolarizzazione degli elementi di arredo e illuminazione.

In dettaglio, l'oggetto del presente documento è l'intersezione al km 36+200 con la viabilità secondaria Via Rotta Zambusi (S.P.55).

## 2. Documentazione fotografica



Figura 2-1 – SS. 309 Direzione Nord



Figura 2-2 - SS. 309 Direzione Nord





Figura 2-3 - SS. 309 Direzione Nord



Figura 2-4 - SS. 309 Direzione Nord





Figura 2-5 – SS. 309 Direzione Nord



Figura 2-6 – SS. 309 Direzione Sud





Figura 2-7 – SS. 309 Direzione Sud



Figura 2-8 – SS. 309 Direzione Sud





Figura 2-9 – SS. 309 Direzione Sud



Figura 2-10 – SS. 309 Direzione Sud



Figura 2-11 – SS. 309 Direzione Sud



Figura 2-12 – SP. 55 Via Rotta Zambusi direzione Est





Figura 2-13 – SP. 55 Via Rotta Zambusi direzione Est



Figura 2-14 – SP. 55 Via Rotta Zambusi direzione Est





Figura 2-15 – SP. 55 Via Rotta Zambusi direzione Est



Figura 2-16 – SP. 55 Via Rotta Zambusi direzione Est



Figura 2-17 – SP. 55 Via Rotta Zambusi direzione Est



Figura 2-18 – SP. 55 Via Rotta Zambusi direzione Est





Figura 2-19 – SP. 55 Via Rotta Zambusi direzione Est



Figura 2-20 – SP. 55 Via Rotta Zambusi direzione Ovest