


Legenda:

- I2
- I2* (Aree di potenziale insufficienza della rete fognaria)
- I3
- I3* (Aree di potenziale ristagno/insufficienza di drenaggio della rete di acque basse)
- I4






MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI



E.N.A.C.
ENTE NAZIONALE per L'AVIAZIONE
CIVILE



AEROPORTO INTERNAZIONALE DI FIRENZE - "AMERIGO VESPUCCI"

Opera

PROJECT REVIEW - PIANO DI SVILUPPO AEROPORTUALE AL 2035

Titolo Documento Completato

VARIANTI URBANISTICHE
Comune di Sesto Fiorentino - Stato Attuale - Carta della pericolosità idraulica - DPGR 53/R

Livello di Progetto

STUDIO AMBIENTALE INTEGRATO

LIV	REV	DATA EMISSIONE	SCALA	CODICE FILE COMPLETO
SAI	00	MARZO 2024	1:10.000	FLR-MPL-SAI-VAR3-026-IL_PL_SAI Peric Idr DPGR 53R
				TITOLO RIDOTTO
				SA Peric Idr DPGR 53R

LIV	DATA	DESCRIZIONE	REDAITTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	03/2024	EMISSIONE PER PROCEDURA VIA-VAS	S.MONNI	C.NALDI	L.TENERANI
REV	DATA	DESCRIZIONE	REDAITTO	VERIFICATO	APPROVATO

COMMITTENTE PRINCIPALE



ACCOUNTABLE MANAGER
Dott. Stefano Mori

GRUPPO DI PROGETTAZIONE



DIRETTORE TECNICO
Ing. Lorenzo Tenucci
Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara n° 1701

SUPPORTI SPECIALISTICI

SUPPORTO SPECIALISTICO



HYDEA S.p.A.
Via dell'Industria Fiorentina, 2p
50142 Firenze Italia

PROGETTISTA SPECIALISTICO
Dott. Ing. Stefano Monni

POST HOLDER PROGETTAZIONE
Ing. Lorenzo Tenucci

POST HOLDER MANUTENZIONE
Ing. Nicola D'Agostini

POST HOLDER AREA DI MOVIMENTO
Geom. Luca Favari

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Lorenzo Tenucci
Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara n° 631

È SEVERAMENTE VIETATA LA RIPRODUZIONE E/O LA CESSIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA COMMITTENTE