



## Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni

Capitale Sociale € 15.000.000,00 i.v.

Consorzio Stabile fra le imprese:  
SACYR CONSTRUCCION S.A.  
INC S.p.A.  
SIPAL S.p.A.

Bassano del Grappa, li 12.04.2022  
Prot. n. SIS-SPV-412-22-SVI-dda

Trasmessa a ½ Pec:

[dapvi@pec.arpav.it](mailto:dapvi@pec.arpav.it)

Spett.le

**ARPAV**

**U.O. Valutazioni, Grandi Opere, Ambiente e Salute**

Via Ospedale Civile, N. 24

**35121 – PADOVA (PD)**

**c.a. Dott.ssa Simonetta FUSER**

Trasmissione a ½ Pec all'indirizzo:

[area.infrastrutture@pec.regione.veneto.it](mailto:area.infrastrutture@pec.regione.veneto.it)

e p.c.

Spett.le

**REGIONE del VENETO**

**Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio**

Palazzo Linetti, Calle Priuli – Cannaregio 99

**30121 - VENEZIA**

**c.a. R.U.P. Ing. Elisabetta PELLEGRINI**

Trasmissione a ½ mail all'indirizzo:

[elisabetta.pellegrini@regione.veneto.it](mailto:elisabetta.pellegrini@regione.veneto.it)

Trasmessa a ½ Pec:

[provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

e p.c.

Spett.le

**Provincia di Vicenza**

**Area Tecnica - Servizio Ambiente**

Contrà Gazzolle, n. 1

**36100 – VICENZA (VI)**

**c.a. Ing. Filippo SQUARCINA**

Trasmessa a ½ Pec:

[protocollo.aulss7@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss7@pecveneto.it)

e p.c.

Spett.le

**Dipartimento di Prevenzione ULSS n. 7**

**Servizio Igiene e Sanità Pubblica**

Via Boldrini, 1

**36016 – THIENE (VI)**

**c.a. Dott.ssa Sonia RUSSO**

Trasmessa a ½ Pec:

[viacqua@pec.viacqua.it](mailto:viacqua@pec.viacqua.it)

e p.c.

Spett.le

**VIACQUA S.p.A.**

Viale dell'Industria n. 23

**36100 – VICENZA (VI)**

**c.a. Ing Paolo RONCO**

Trasmessa a ½ Pec:

[castelgomberto.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:castelgomberto.vi@cert.ip-veneto.net)

e p.c.

Spett.le

**Comune di Castelgomberto**

Piazza Marconi, n. 1

**36070 – CASTELGOMBERTO (VI)**

**c.a. Dott. Davide DORANTANI**



**Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni**  
Capitale Sociale € 15.000.000,00 i.v.

Consorzio Stabile fra le imprese:  
SACYR CONSTRUCCION S.A.  
INC S.p.A.  
SIPAL S.p.A.

Bassano del Grappa, li 12.04.2022  
Prot. n. SIS-SPV-412-22-SVI-dda

Trasmessa a ½ Pec:  
[segreteria.veneto@pec.spveneta.it](mailto:segreteria.veneto@pec.spveneta.it)

e p.c. Spett.le  
**SPV Spa**  
Via delle Rogge, n. 1  
**36061 – BASSANO DEL GRAPPA (VI)**

**OGGETTO:** Affidamento della progettazione esecutiva nonché della costruzione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta  
Contratto prot. n. SPV-TO-5-11MDO-fda del 07.03.2011  
Integrazione Contrattuale prot. n. SPV-TO-2-13-MDO-mmi del 20.12.2013  
Contratto di E.P.C. del 26.07.2017  
**Nota ARPAV prot. 2022-0033030/U del 07.04.22 – riscontro e richiesta convocazione tavolo tecnico**

Riscontriamo con la presente la Vs. in oggetto, per evidenziare quanto segue.

Primariamente, precisiamo che la localizzazione dei piezometri V1 e V2 indicata nella ns. nota SIS-SPV-347-22-SVI-dda del 30.03.22 risultava pienamente coerente a livello localizzativo con quella da Voi proposta ed i minimi scostamenti spaziali risultavano, come avevamo evidenziato, dovuti agli esiti di una verifica circa la presenza di sottoservizi ed interferenze con la galleria. Ad ogni modo, al fine di permetterVi di meglio comprendere le esigenze alla base della minimale modifica localizzativa, evidenziamo che il piezometro denominato V2, nella posizione da Voi indicata, ricadeva in una vasca di deposito temporaneo del refluo del jet grouting, necessaria per collocare tale materiale in uscita dalla galleria in attesa dell'avvio a impianto autorizzato. Per questa ragione, il punto è stato spostato leggermente a monte, nella prima area disponibile, traslando di conseguenza a nord anche il punto V1, per garantire adeguata distanza tra i due punti di campionamento.

Certi di aver fornito con maggior dettaglio le motivazioni alla base dell'ubicazione indicata, Vi invitiamo pertanto a rivalutare le Vostre richieste, che risulterebbero in contrasto con le esigenze di cantiere e con la fattibilità tecnico-operativa dei piezometri.

Quanto, invece, al presunto "notevole tempo trascorso", nel ricordare ancora una volta che la nostra Società ha spontaneamente manifestato la disponibilità a fornire un proprio contributo alle indagini di cui si tratta pur in presenza di chiare evidenze circa l'assenza di qualsivoglia criticità riconducibile al cantiere con riferimento alla presenza di PFBA nelle acque - e quindi in assenza di oneri di intervento - precisiamo di aver sempre garantito (come l'analisi degli scambi comunicativi e delle attività svolte conferma) la massima proattività e disponibilità nel riscontro e nel contraddittorio. Ciò, compatibilmente con le esigenze tecniche e di contraddittorio che abbiamo manifestato, gli adempimenti operativi e le complesse procedure, a Voi note, cui la nostra Società è sottoposta (completamento della procedura di verifiche antimafia, contrattualizzazione, procedure di sicurezza e procedure di ingresso al cantiere).



UNI EN ISO 9001:2015  
N. 1132 QM  
UNI EN ISO 14001:2015  
N. 1132 EM  
UNI ISO 39001:2016  
N. 1132 RTS



SA 8000:2014  
N. 760  
N. 1132 AB  
ISO 37001:2016  
N. 1132 DHS  
UNI ISO 45001:2018

Sede Legale: Via Inverio, 24/A – 10146 Torino – Italia  
Uffici amministrativi: C.so Vittorio Emanuele II, n. 178 - 10138 Torino  
Tel. +(39) 011-7176.222 Fax +(39)-011-7176.397/7176.398  
C.C.I.A.A. di Torino, Codice Fiscale e Partita IVA 08679430010 – R.E.A. 992035



**Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni**  
Capitale Sociale € 15.000.000,00 i.v.

Consorzio Stabile fra le imprese:  
SACYR CONSTRUCCION S.A.  
INC S.p.A.  
SIPAL S.p.A.

Bassano del Grappa, li 12.04.2022  
Prot. n. SIS-SPV-412-22-SVI-dda

Nessun ritardo, laddove lo si ritenga sussistente, può essere dunque, ad alcun fine, a noi imputabile.

Cogliamo inoltre l'occasione per evidenziare che, in relazione alla realizzazione del piezometro M1, ricadente nella particella 172, Foglio 21 del Catasto del Comune di Cornedo Vicentino, di proprietà di Pellizzari Aldo, la proprietà del sedime – diversamente da quanto aveva sin qui anticipato nei contatti intercorsi – per il tramite dell'Avv. Pellizzari Laura ha comunicato di non consentire la disponibilità all'accesso per la realizzazione del presidio. La nostra Società, in assenza di un intervento da parte Vostra e dei soggetti in indirizzo che garantisca l'accesso all'area, non è dunque in condizione – per ragioni ovviamente a noi non imputabili - di realizzare il piezometro nella posizione originariamente determinata.

Allo stato, dunque, al fine di avviare le attività permangono aspetti da definire sia in relazione all'ubicazione dei piezometri che alla realizzabilità degli stessi in aree private. Nel citato contesto, rinnoviamo la nostra disponibilità a prendere parte ad un tavolo tecnico di confronto – più volte richiesto ma sin qui mai convocato – oppure ad un sopralluogo in sito, in cui affrontare questi ultimi aspetti funzionali alla realizzazione dei piezometri, al fine di potervi dar seguito non appena ne ricorrano tutte le condizioni.

Restiamo pertanto in attesa di riscontro.

Distinti saluti.

**Il Procuratore Speciale**  
(Geom. Saverio VITA)