



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE



AEROPORTO "MARCO POLO" DI TESSERA - VENEZIA

Concessionaria del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



COMMESSA

MASTERPLAN 2021

ELABORATO

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
SEZIONE C - QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
SUOLO E SOTTOSUOLO - ALLEGATO

COMMESSA: CO829 COD. C.d.P.: 0.02

CODICE ELABORATO

23957-REL-T103.0

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE	NOME FILE: MP_SIA_C_SUO_ALL
0	12/09/2014	Procedura VIA	C. Perale	A. Regazzi	P. Rossetto	FILE DI STAMPA:
						SCALA:

PROGETTISTA



SAVE ENGINEERING S.r.l.
Sede Legale: V.le G. Galilei, 30/1 - 30173
Venezia - Tessera (Italia)
Uffici: Via A. Ca' Da Mosto, 12/3 - 30173
telefono: +39/041 260 6191
telefax: +39/041 2606199
e-mail: saveeng@veniceairport.it

DIRETTORE TECNICO

ing. Franco Dal Pos

COMMITTENTE

SAVE S.p.A.
DIREZIONE OPERATIVA
R.U.P./R.L.

ing. Corrado Fischer

SAVE S.p.A.
COMMERCIALE
MARKETING NON AVIATION

dott. Andrea Geretto

SAVE S.p.A.
POST HOLDER
PROGETTAZIONE

ing. Franco Dal Pos

SAVE S.p.A.
COMERCIALE E
SVILUPPO AVIATION

dott. Camillo Bozzolo - dott. Giovanni Rebecchi

SAVE S.p.A.
POST HOLDER
MANUTENZIONE

ing. Virginio Stramazzone

SAVE S.p.A.
QUALITÀ AMBIENTE
E SICUREZZA

ing. Davide Bassano


SAVE S.p.A.
POST HOLDER
AREA MOVIMENTO-TERMINAL

sig. Francesco Rocchetto

SAVE S.p.A.
SAFETY MANAGER

sig. Adriano Andreon

ESTENSORE STUDI AMBIENTALI



THETIS Spa
Castello 2737/F
30122 Venezia
telefono: +39/041 2406111
telefax: +39/041 5210292
e-mail: info@thetis.it
http://www.thetis.it






Masterplan 2021
Aeroporto “Marco Polo” – Tessera (VE)

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
SEZIONE C – QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

SUOLO E SOTTOSUOLO
ALLEGATO: TAVOLE

INDICE

- TAVOLA C4-1 Particolare della carta geomorfologica della Provincia di Venezia nell'area vasta (Fonte: Provincia di Venezia, 2011, modificata)
- TAVOLA C4-2 Sistemi idrogeologici della Provincia di Venezia, acquiferi superficiali (Fonte: Provincia di Venezia e Università di Padova, 2013)
- TAVOLA C4-3 Particolare della carta dei suoli della provincia di Venezia nell'area vasta (Fonte: Provincia di Venezia, 2011, modificata)
- TAVOLA C4-4 Uso del suolo nell'area vasta. Elaborazione da tematismi della Carta della Copertura del Suolo della Regione Veneto 2009
- TAVOLA C5-1 Aree di cantiere e di deposito



**Masterplan 2021
Aeroporto "Marco Polo" – Tessera (VE)**

**TAVOLA C4-1 Particolare della carta
geomorfologica della Provincia di Venezia nell'area
vasta (Fonte: Provincia di Venezia, 2011,
modificata)**


Committente:

Esecutore:


Data: settembre 2014
23957-REL-T103.0 – SUOLO E SOTTOSUOLO - ALLEGATO

Provincia di Padova

SISTEMA IDROGEOLOGICO CENTRALE
SCHEMA IDROSTRATIGRAFICO



SISTEMA IDROGEOLOGICO CENTRALE



Masterplan 2021
Aeroporto "Marco Polo" – Tessera (VE)

TAVOLA C4-2 Sistemi idrogeologici della Provincia di Venezia, acquiferi superficiali (Fonte: Provincia di Venezia e Università di Padova, 2013)

Committente:




Esecutore:



Data: settembre 2014

23957-REL-T103.0 – SUOLO E SOTTOSUOLO - ALLEGATO



Legenda

B - PIANURA ALLUVIONALE DEL FIUME BRENTA A SEDI- MENTI FORTEMENTE CALCAREI


B3 - *Bassa pianura antica (pleniglaciale) con suoli decarbonatati e con accumulo di carbonati negli orizzonti profondi.*

- B3.1 Dossi fluviali poco espressi, costituiti prevalentemente da sabbie.
Unità Cartografiche: CMS1/VDC1, ZEM1/VDC1, MRG1/VDC1
- B3.2 Pianura alluvionale indifferenziata, costituita prevalentemente da limi.
Unità Cartografiche: MOG1
- B3.3 Depressioni della pianura alluvionale, costituite prevalentemente da argille e limi.
Unità Cartografiche: ZRM1, BRV1, VGO1, ZRM2/VGO1, MRC1
- B3.4 Paleolvei, costituiti prevalentemente da limi e sabbie.
Unità Cartografiche: CNG1

D - PIANURA COSTIERA E LAGUNARE A SEDIMENTI DA MOLTO A ESTREMAMENTE CALCAREI

D3 - *Pianura lagunare e palustre bonificate con suoli non decarbonatati o a iniziale decarbonatazione e a volte con problemi di salinità.*

- D3.1 Bacini lagunari e paludi costiere bonificate, sede di apporti sedimentari fluviali, costituiti prevalentemente da limi e sabbie.
Unità Cartografiche: CFO1/CRL1, TDF1/BIB1, CTU1/TDF1, BIB1/CAB1, TDF1, TDF1/CFO1, CRL1/TDF1, CVA1, CON1/QUA1, CON1, LOV1, QUA1/LOV1, SCS1, PES1



Masterplan 2021
Aeroporto "Marco Polo" – Tessera (VE)

TAVOLA C4-3 Particolare della carta dei suoli della
provincia di Venezia nell'area vasta (Fonte:
Provincia di Venezia, 2011, modificata)

Committente:




Esecutore:



Data: settembre 2014

23957-REL-T103.0 – SUOLO E SOTTOSUOLO - ALLEGATO



Corine Land Cover

- Sedime aeroportuale
- Area per la componente suolo-sottosuolo
- 1.1.2.1 Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto
- 1.1.2.2 Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale
- 1.1.2.3 Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale
- 1.1.3 Tessuto urbano particolare (prevalentemente diffuso)
- 1.1.3.1 Complessi residenziali comprensivi di area verde
- 1.1.3.2 Strutture residenziali isolate
- 1.2.1 Inseidiamenti industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati, militari
- 1.2.1.1 Aree industriali e spazi annessi
- 1.2.1.3 Servizi pubblici, militari e privati
- 1.2.2.1 Reti stradali a scorrimento veloce e spazi accessori
- 1.2.2.2 Altre strade e spazi accessori
- 1.2.2.3 Reti ferroviarie comprese le superfici annesse
- 1.2.4 Aeroporti
- 1.3.2 Discariche
- 1.3.3 Cantieri
- 1.3.4 Suoli in trasformazione
- 1.4.1 Aree verdi urbane
- 1.4.2 Aree sportive e ricreative
- 2.1.1 Seminativi in aree non irrigue
- 2.1.2 Seminativi in aree irrigue
- 2.2.1 Vigneti
- 2.2.2 Frutteti e frutti minori
- 2.2.4 altre colture permanenti
- 2.2.4.1 Arboricoltura da legno
- 2.2.4.2 Pioppeti in coltura
- 2.3.1 Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione
- 2.3.2 Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorate
- 2.4.2 Sistemi culturali e particellari complessi
- 3.1.1 Boschi di latifoglie
- 3.3.1 Spiagge, dune, sabbie
- 4.1.1 Ambienti umidi fluviali
- 4.2.1.3 Barene
- 5.1.1.1 Fiumi, torrenti e fossi
- 5.1.1.2 Canali e idrovie
- 5.1.2.1 Bacini senza manifeste utilizzazioni produttive
- 5.2.1.1 Canali lagunari
- 5.2.1.2 Specchi lagunari navigabili solo in condizioni di alta marea



**Masterplan 2021
Aeroporto “Marco Polo” – Tessera (VE)**

**TAVOLA C4-4 Uso del suolo nell’area vasta.
Elaborazione da tematismi della Carta della
Copertura del Suolo della Regione Veneto 2009**

Committente:




Esecutore:



Data: settembre 2014

23957-REL-T103.0 – SUOLO E SOTTOSUOLO - ALLEGATO



LEGENDA

- CONFINE AEROPORTUALE DI PROGETTO
- CONFINE AIR SIDE - LAND SIDE
- AREA DI CANTIERE CON AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE GIÀ OTTE
- AREA DI CANTIERE DA AUTORIZZARE
- AREA LOGISTICA O DI STOCCAGGIO DEI MATERIALI

**Masterplan 2021
Aeroporto "Marco Polo" – Tesserà (VE)**

TAVOLA C5-1 Aree di cantiere e di deposito

Committente:



Esecutore:



Data: settembre 2014

23957-REL-T103.0 – SUOLO E SOTTOSUOLO - ALLEGATO