



**CONSORZIO DI BONIFICA
DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE**

Via Fratelli Bandiera n. 16
13100 VERCELLI
Tel. 061/28.38.11 – fax 0161/25.74.25

Prot. N. 3535

Vercelli, 9 agosto 2010

Ill.mo Avv. ROBERTO COTA
Presidente Regione Piemonte
Piazza Castello, 165
TORINO

Ill.mo Dott. ROBERTO RAVELLO
Assessore Ambiente, Risorse Idriche
Via Principe Amedeo 17.
TORINO

Ill.mo Dott. CLAUDIO SACCHETTO
Assessore Agricoltura e Foreste
Corso Stati Uniti 21 .
TORINO

ALLA PROVINCIA DI
BIELLA

ALLA PROVINCIA DI
VERCELLI

ALL'AUTORITÀ D'AMBITO OTTIMALE N. 2
VERCELLI

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AGRICOLE
LORO SEDI

ALLE REDAZIONI DEI GIORNALI
DEL BIELLESE E DEL VERCELLESE
LORO SEDI

OGGETTO: segnalazione grave deficienza idrica del Fiume SESIA con riduzione delle portate di derivazione della sponda destra.

Facendo seguito alla nota di questo Consorzio 2/8/2010 prot. 3486, si rappresenta il costante stato di straordinaria riduzione delle fonti di approvvigionamento irriguo dal Fiume Sesia e dai torrenti Cervo ed Elvo, solo temporaneamente mitigata dalle precipitazioni dei giorni scorsi.

In particolare, la derivazione odierna dal Fiume Sesia ammonta a moduli 23 rispetto ai 102 assentiti, con una riduzione del 77%.

La derivazione dal Canale Cavour ammonta a moduli 6 rispetto agli 11 assentiti, con una riduzione del 46% circa.

A fronte dell'emergenza, in data odierna verrà nuovamente riattivata l'integrazione dalla Diga sul torrente Ingagna (interrotta nella giornata di giovedì u.s.) a beneficio dei territori biellesi irrigati dall'Elvo e di quelli vercellesi irrigati dal Cervo e dal Sesia medesimo che soffrono nelle parti più meridionali ove la poca acqua disponibile giunge con maggiori difficoltà.

Si allegano alla presente n. 3 fotografie riprese questa mattina dal personale del Consorzio, l'una scattata accanto all'asta idrometrica, l'altra che mostra l'incile della roggia Marchionale ormai ridotto ad un deserto.


Nell'invitare le Amministrazioni in indirizzo ad assumere quanto prima tutte le necessarie iniziative previste dall'art. 40, comma 8, del PTA in relazione al rifacimento dell'invaso sul Torrente Sessera, non si possono non evidenziare – in questo contesto - i benefici che avrebbe potuto recare la tubazione di collegamento tra la traversa fissa della roggia Comunale di Gattinara e la roggia Marchionale medesima.

Tale importante infrastruttura avrebbe consentito infatti di evitare le perdite d'acqua tanto dalle filarole in ciottoli di Fiume che alimentano la roggia Marchionale quanto dal letto del Fiume medesimo che, in tale stato, assorbe gran parte dell'acqua disponibile lungo il sabbioso tratto di 4 km circa che separa le due opere di presa.

Come è noto, la realizzazione di questa importante infrastruttura (già finanziata con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10.4.2009, n. 29850) è stata bloccata dal Comune di Gattinara (che ha negato il permesso di costruire con provvedimento 12.3.2010, prot. n. 3079) impedendo a questo Consorzio di portare avanti il programma di interconnessione delle proprie fonti di approvvigionamento principali e generando numerose azioni giudiziarie tutt'ora pendenti che, indipendentemente dagli esiti e dai tempi in cui si otterranno i medesimi, nel frattempo producono costi diretti e danni indiretti alle colture nella misura in cui non si può fruire delle opere.

Con i più distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(geom. Carlo Goio)





L'incile, a monte, della Marchionale di Gattinara con il ramo destro del Sesia fortemente deficitario



La scala graduata che segna l'entità dei prelievi attuali; in competenza il pelo libero dell'acqua è sopra al giornale al limite dei primi mattoni visibili.