

**Progetto esecutivo degli interventi di mascheramento della  
Stazione Elettrica 380/220 kV di Udine Sud**

**1.3 – ELENCO PREZZI UNITARI**

Storia delle revisioni		
Rev.02	10/11/2016	Aggiornamento del progetto a seguito ottenimento nuova autorizzazione
Rev.01	25/11/2013	Revisione per ottemperanza prescrizioni
Rev.00	25/07/2013	Prima emissione



Elaborato	Verificato	Approvato
 <b>ARTUR/TUDIO</b> CONSULTING AMBIENTALI Via del Monte, 2 34151 TRIESTE Tel. e Fax 040 530688 Email: arturstudio@arturstudio.it	G. Sauli F. Palmeri	G. Luzzi ING-SI-SA
		N. Rivabene ING-SI-SA

## INDICE

1. ELENCO PREZZI UNITARI .....	3
--------------------------------	---

## 1. ELENCO PREZZI UNITARI

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO €
-------------------	---------------------------	-----------------	-------------------

<b>A. INTERVENTI PRELIMINARI</b>			
A.01	Triturazione infestanti con trincia stocchi <i>al metroquadro</i>	m <sup>2</sup>	<b>0,30</b>
A.02	Sfalcio meccanico infestanti su aree piane <i>al metroquadro</i>	m <sup>2</sup>	<b>0,25</b>
A.03	Fresatura meccanica aree piane rinverdibili <i>al metroquadro</i>	m <sup>2</sup>	<b>0,22</b>
A.04	Fornitura e posa telo pacciamante sintetico <i>al metroquadro</i>	m <sup>2</sup>	<b>2,65</b>

<b>B. INTERVENTI DI MASCHERAMENTO A VERDE</b>			
B.01	Formazione cotico erboso da idrosemina <i>al metroquadro</i>	m <sup>2</sup>	<b>1,40</b>
B.02	Messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio <i>al pezzo</i>	Cad.	<b>12,50</b>
B.03	Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio <i>al pezzo</i>	Cad.	<b>27,30</b>

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO €
<b>C. INTERVENTI DI MANUTEZIONE</b>			
C.01	<p>Interventi di manutenzione delle opere a verde eseguite, da realizzarsi nei 5 anni successivi agli interventi di mascheramento (come da Programma di manutenzione) consistenti in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sfalci periodici finalizzati alla eliminazione delle infestanti e a favorire lo sviluppo delle arbustive</li> <li>- Eventuali rrigazioni di soccorso</li> <li>- Eventuali risemine e concimazioni manuali di rincalzo</li> <li>- Sostituzione delle fallanze</li> <li>- Risistemazione/sostituzione dei presidi antifauna, dei teli e pali tutori, dei dischi pacciamanti e sostituzione delle specie deperienti</li> <li>- Eradicazione ed eliminazione delle specie legnose esotiche</li> <li>- Interventi di potatura di irrobustimento e/o di rimonda del secco</li> <li>- Allontanamento e smaltimento di tutto il materiale vegetale di risulta derivante dagli sfalci e potature</li> </ul>		
	<i>In percentuale sugli interventi di mascheramento -B-</i>	%	<b>20</b>

<b>D. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO</b>			
D.01	Rimozione del telo pacciamante sintetico dai rilevati compreso allontanamento e smaltimento del materiale di risulta <i>al metroquadro</i>	m <sup>2</sup>	<b>0,80</b>
D.02	Rimozione presidi antifauna (shelter), compreso allontanamento e smaltimento del materiale di risulta <i>al pezzo</i>	Cad.	<b>0,20</b>
D.03	Formazione cotico erboso da idrosemina su rilevati <i>al metroquadro</i>	m <sup>2</sup>	<b>1,40</b>
D.04	Sfalcio meccanico di irrobustimento mediante decespugliatore <i>al metroquadro</i>	m <sup>2</sup>	<b>0,15</b>