	CONTRACTOR Ref		TR01-AX-BS-T350PE0000401		
			Doc Type	REP	Discipline		CIV
			System/ Subsystem	00	Class	3	Page 1 of 3






IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott. Ing. Pierfranco MANCINI)

**PLANT AREA DA05 (RTFL)  
ESTIMATED VOLUMES OF EXCAVATED SOIL**

Area di Impianto DA05 (RTFL)  
Stima della volumetria di suolo movimentata in scavo e riporto

**DOCUMENT N°: IT-TPR-35-EPC1-120022**

Rev.	Status	Date	Revision memo	Issued by	Checked by	Approved by
01	IFI	07-Aug-2017	ISSUED FOR INFORMATION	 P. Cristina	 F. De Blasio	 S. Izzo
00	IFI	24-Jan-2017	ISSUED FOR INFORMATION	V. Garelli	F. De Blasio	S. Izzo

<b>PLANT AREA DA05 (RTFL)</b> <b>ESTIMATED VOLUMES OF EXCAVATED SOIL</b>			Document number <b>IT-TPR-35-EPC1-120022</b>	
Area di Impianto DA05 (RTFL) Stima della volumetria di suolo movimentata in scavo e riporto			Revision: <b>01</b>	Status: <b>IFI</b>
Document Type : <b>REP</b>	System / Subsystem : <b>00</b>	Discipline : <b>CIV</b>	Rev Date : <b>07-Aug-2017</b>	
CONTRACTOR document number : <b>TR01-AX-BS-T350PE0000401</b>			Page <b>2</b> of <b>3</b>	

## INDICE DEI CONTENUTI

<b>1</b>	<b>STIMA DEL VOLUME DI SCAVO.....</b>	<b>3</b>
----------	---------------------------------------	----------

<b>PLANT AREA DA05 (RTFL)</b> <b>ESTIMATED VOLUMES OF EXCAVATED SOIL</b>			Document number <b>IT-TPR-35-EPC1-120022</b>	
Area di Impianto DA05 (RTFL) Stima della volumetria di suolo movimentata in scavo e riporto			Revision: <b>01</b>	Status: <b>IFI</b>
Document Type : <b>REP</b>	System / Subsystem : <b>00</b>	Discipline : <b>CIV</b>	Rev Date : <b>07-Aug-2017</b>	
CONTRACTOR document number : <b>TR01-AX-BS-T350PE0000401</b>			Page <b>3</b> of <b>3</b>	

## 1 STIMA DEL VOLUME DI SCAVO

Nella Tabella 1 è riportata la stima del volume di scavo derivante dall'esecuzione delle opere nella fase di realizzazione dell'area di impianto DA05 (RTFL) e la stima del volume di materiale inerte in ingresso.

**Tabella 1 Stime dei volumi di terre movimentati**

Area Lavorazione	Stima del volume di scavo (m <sup>3</sup> in banco)	Stima del volume di materiale in ingresso (m <sup>3</sup> )
Area di Impianto DA05 (RTFL)	15.000	20.000

Conformemente alla normativa vigente, il materiale di scavo sarà gestito o quale "sottoprodotto" da riutilizzarsi in siti idonei ed approvati, previa redazione di apposito piano di utilizzo, e/o quale "rifiuto" da conferire in appositi impianti autorizzati di recupero/smaltimento.