



**LEGENDA**

-  Piezometro (Fase 1; Fase 2; Fase 3; Fase 4; Fase 5)\*
  -  Sondaggio, da attrezzare eventualmente a piezometro (SG6/PZ7), (Fase 2; Fase 3; Fase 4; Fase 5)\*
  -  Piezometro esistente (S2/PZ1) (Fase 1)\*
  -  Sorgente (Fase 1; Fase 2; Fase 3; Fase 4; Fase 5)\*
  -  Area cluster SE1-CF7
- \* FASI TEMPORALI  
 Fase 1 - prima dell' inizio lavori  
 Fase 2 - cantierizzazione e perforazione  
 Fase 3 - prove di produzione  
 Fase 4 - produzione  
 Fase 5 - chiusura pozzo

 <b>eni s.p.a.</b> Distretto Meridionale					
Progetto					
<b>Piano di monitoraggio ambientale</b> <b>Area Cluster Sant'Elia 1 - Cerro Falcone 7</b>					
Oggetto					
Tavola					
<b>Punti di monitoraggio acque sotterranee e sorgenti</b>					
Documento	Allegato	Scala			
SIME_AMB_06_122	05	1:25.000			
					
5	Agosto 2015	Emissione	HPC - Proger	ENI	ENI
REV	DATA	DESCRIZIONE	PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO