Stabilimento di Taranto





PIANO DI SORVEGLIANZA E MISURAZIONE (PIANSOR)

INDICE

SEZIONE 1 - Sorveglianza e misurazione delle attività associate agli Aspetti/Effetti ambientali significativi

SEZIONE 2 - Definizione delle attività di sorveglianza e misurazione

	EDIZIONE 1								
REV.	DATA	MOTIVAZIONE	APPROVAZIONE (RSGA)	EMISSIONE (REST)					
0	29/03/01	Emissione	Ing. Albanese	Ing. Casa					
1	08/01/02	Revisione di alcune attività di sorveglianza e misurazione pro funzionamento SGA	Ing. Albanese	Ing. Casa					
2	8/05/02	Inserimento attività di sorveglianza e misurazione degli aspetti significativi positivi; Inserimento attività di sorveglianza e misurazione per l'aspetto n°24 del REGASP (v. RACA 3/2002); Sostituzione riferimenti:INGE→INGEMAN MANMECC→MEC-EDI	Ing. ALbanese	Ing. Casa					
3	9/09/02	Modifiche a seguito rivalutazione aspetto n°24 del REGASP e a seguito RACA 14/2002 a RSGA	Ing. Rosatelli	Ing. Casa					
4	15.02.03	Inserimento attività di sorveglianza e misurazione n°26 (v. RACA)	Ing. Rosatelli	Ing. Casa					
5	19/12/03	Inserimento attività di sorveglianza e misurazione n°27; Inserimento sorveglianza e misurazione dell'aspetto ambientale 9;	Ing. Rosatelli	Ing. Casa					
0	30.04.04	Nuova Emissione (seconda edizione)	Ing. Rosatelli	Ing. Casa					
1	31.03.05	Revisione generale della documentazione del SGA per adeguamento alla norma ISO14001:2004	Ing. Batisti	Ing. De Santis					
2	14.11.05	Inserimento maggiore dettaglio attività di sorveglianza ditte terze, e allegato Rapporto Indicatori di Performance Ambientale	Ing. Batisti	Ing. De Santis					
3	13.06.06	Revisione a seguito risposta Oss. n° 1 verbale verifica DNV del 21/12/2005 e RACA 01/2006. Inserito nuovo aspetto 24 .	Ing. Batisti	Ing. De Santis					

Edizione 2 30.04.04 Revisione 3 13.06.06

Stabilimento di Taranto

PIANO DI SORVEGLIANZA E MISURAZIONE (PIANSOR)

SEZIONE 1 - Sorveglianza e misurazione delle Attività associate agli Aspetti/Effetti ambientali significativi riferimenti numerici -




SEZIONE 1 - CONDIZIONI NORMALI

	ASPETTI AMBIEN	NTALI	ATTIVITÀ AZIENDALI DI INTERESSE AMBIENTALE						
		Cod. Indicatore di Performance Ambientale	ES	ERCIZIO ENIPOW	TECNOLOGICO E SERVIZI TECNICI				
n. aspett o	Nome aspetto		CTE (Caldaie e TG)	PRODUZIONE ACQUA DEMI	UTILIZZO CHEMICALS/LUBRI FICANTI/PROD. PETROLIF.	MTZ/ ISPE/ Bonifiche	DITTE TERZE		
2	Recupero materie prime	Ip2	4						
3	Recupero energetico da cogenerazione (Turbogas)	Ip3	4						
4	Recupero energetico impianti (caldaie e turbine)	Ip4	4						
5	Consumo di combustibile (fuel Gas e fuel oil)	Ip5	4 – 6 - 21		4 - 6				
7	Emissioni convogliate di SO ₂	Ip7	6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26						
8	Emissioni convogliate di NO _x	Ip8	9 - 10 - 11 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26						
9	Emissioni convogliate di CO ₂	Ip9	4-27-29						
10	Emissioni convogliate di particolato (polveri)	<i>Ip10</i>	6-9-10-11-21 -23-24-25-26						

Stabilimento di Taranto

PIANO DI SORVEGLIANZA E MISURAZIONE (PIANSOR)





	ASPETTI AMBIEN	NTALI	ATTIVITÀ AZIENDALI DI INTERESSE AMBIENTALE					
			ES	ERCIZIO ENIPOW	TECNOLOGICO E SERVIZI TECNICI			
n. aspett o	Nome aspetto	Cod. Indicatore di Performance Ambientale	CTE (Caldaie e TG)	PRODUZIONE ACQUA DEMI	UTILIZZO CHEMICALS/LUBRI FICANTI/PROD. PETROLIF.	MTZ/ ISPE/ BONIFICHE	DITTE TERZE	
11	Emissioni convogliate di CO	Ip11-1	9-10-11-21-23 -24-25-26					
12bis	Prelievo acqua mare	Ip12b		4			18, 24, 28	
13	Utilizzo acqua di pozzo			4			18, 24, 28	
14	Scarichi a rete fognaria/TAE (COD, Oli, SST, T)	Ip14-1 e Ip14-2	7 - 12 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26	7 - 12 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26	12 – 24 - 26	7 - 12 – 24 - 26		
16	Raccolta differenziata di rifiuti pericolosi e non	<i>Ip16</i>	13 – 16 – 24 – 25 - 26		24 - 26	18 – 24 - 26		
19	Presenza di prodotto su suolo da eventi pregressi	Ip19	2 - 12 - 24 - 26		2 - 12 - 24 - 26	2 - 12 - 24 - 26		
20	Emissione di rumore all'interno	Ip20-1 e Ip20-2	15 - 17	15 - 17		17		

Stabilimento di Taranto

PIANO DI SORVEGLIANZA E MISURAZIONE (PIANSOR)

SEZIONE 1 - Sorveglianza e misurazione delle Attività associate agli Aspetti/Effetti ambientali significativi riferimenti numerici -



SEZIONE 1 - CONDIZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA

	ASPETTI AMBIEN	NTALI	ATTIVITÀ AZIENDALI DI INTERESSE AMBIENTALE						
			ES	ERCIZIO ENIPOW	TECNOLOGICO E SERVIZI TECNICI				
n. aspett o	Nome aspetto	Cod. Indicatore di Performance	CTE (Caldaie e TG)	PRODUZIONE ACQUA DEMI	UTILIZZO CHEMICALS/LUBRI FICANTI/PROD. PETROLIF.	MTZ/ ISPE/ BONIFICHE	DITTE TERZE		
11	Emissioni convogliate di CO	Ip11-1	9 - 10 - 11 -21 - 23 - 24 - 25 - 26						
17	Produzione e deposito temporaneo rifiuti pericolosi e non	Ip17-1	13 – 16 – 24 – 25 - 26		24 - 26	18 – 24 - 26			
17bis	Produzione e accumulo temporaneo rifiuti prodotti da ditte terze	Ip17b					18, 24, 28		
23	Rilascio di sostanze pericolose in caso di incendio/esplosione, emissioni, sversamenti	Ip23-1/7	1 - 7 - 12 - 21 - 24 - 26		1 - 12 - 24 - 26	1 - 7 - 12 - 24 - 26			
24	Presenza d amianto e fibre ceramiche refrattarie	-	30			30	30		
25	Perdite di prodotti chimici (additivi, soda, acido solforico, materie ausiliarie, resine a s.i.)	Ip25	2 - 7 -12 - 21 - 24 - 26	2 - 7 - 21 - 24 - 26	2 - 12 - 18- 21 - 24 - 26				

Stabilimento di Taranto


PIANO DI SORVEGLIANZA E MISURAZIONE (PIANSOR)

Eni

SEZIONE 1 - Sorveglianza e misurazione delle Attività associate agli Aspetti/Effetti ambientali significativi riferimenti numerici -

	ASPETTI AMBIEN	NTALI	ATTIVITÀ AZIENDALI DI INTERESSE AMBIENTALE					
			ES	ERCIZIO ENIPOW	TECNOLOGICO E SERVIZI TECNICI			
n. aspett o	Nome aspetto	Cod. Indicatore di Performance	CTE (Caldaie e TG)	PRODUZIONE ACQUA DEMI	UTILIZZO CHEMICALS/LUBRI FICANTI/PROD. PETROLIF.	MTZ/ ISPE/ BONIFICHE	DITTE TERZE	
25bis	Perdita di prodotti chimici, lubrificanti, prodotti petroliferi (ditte terze)	Ip25b					18, 24, 28	
26bis	Perdite di prodotto petrolifero da linee e apparecchiature impianti con interessamento di terreno nudo	Ip126b	1 - 2 - 7 - 12 - 21 - 24 - 26		2 - 12	1 - 2 - 7 - 12 - 18 - 24 - 26		
27	Scarichi gassosi verso sistemi di blow-down	Ip27	7 - 12 - 21			12 - 7		
28	Perdite da rete fognaria	Ip19	2 - 7	2 - 7				

Stabilimento di Taranto





SEZIONE 2

N.	Atti	vità	Realizzazione	Frequenza	Registrazione	PGA/PTA e riferimenti
1	analisi esplosività (rilevatori fissi fughe gas)		SOI & SPP	Saltuaria, associata ai certificati di sicurezza che richiedono tale analisi	Certificati di Sicurezza (per 15 giorni in Sala controllo SOI)	PTA 11 PGA 26
		rilievo surnatante piezometri	LAB. Terzi (Responsabile SPP/AMB)	trimestrale	SPP/AMB	SGA-08
2	analisi acque di falda	rilievo surnatante piezometri "critici"	LAB. Terzi (Responsabile SPP/AMB)	mensile	SPP/AMB	SGA-08
		analisi parametri idrochimici	LAB. Terzi (Responsabile SPP/AMB)	semestrale	SPP/AMB	SGA-08
4	bilancio materiale (in-out)		RSPP	mensile	Bilancio mensile	PGA-20
6	analisi qualità combustibili		LABO (RAFTA)	a fine preparazione serbatoio	LABO Su supporto informatico	vd. Convenzione PGA 26
7	ispezione e mtz apparecchiature		SERTEC/INGEMAN/ MEC-EDI (RAFTA) SOI	Varia (vedi SGA- ISCMA-15 §5.2- 5.3)	Schede Ispez. e Piani Mtz	PGA- 26 SGA-ISCMA-15 (RAFTA) Convenzione
8	rete di rilevamento qualità dell'aria (SO ₂ , H ₂ S, PST, NO, NO2, NOx)		LABO (RAFTA)	continua	PC del Resp. TECON/LABO	PTA-11
9	rilevamento emissioni CTE (SO ₂ , NO _X , CO, PST)		SOI (Esercizio)	continua	PC del Resp. TECON/LABO di RAFTA e DCS in Sala Controllo	PTA-11
10	analisi punti di emissione (campagna analitica)		Terzi (Responsabile SPP/AMB)	trimestrale	SPP/AMB di RAFTA A e RSPP(EPSTA) in copia	PTA-11
11	analizzatori di ossigeno ai forni		SOI	Continua da DCS	A DCS, secondo scelte di configurazione e memoria disponibile	PTA-11

Stabilimento di Taranto



PIANO DI SORVEGLIANZA E MISURAZIONE (EPSTA/PIANSOR) SEZIONE 2 - Definizione delle Attività di Sorveglianza e Misurazione

N.	Attività	Realizzazione	Frequenza	Registrazione	PGA/PTA e riferimenti
12	rapportino CdT	CdT	giornaliera	TECON/PROG di RAFTA	/
13	confronto andamento produzione rifiuti	SPP/AMB (RAFTA)	annuale	SPP/AMB (RAFTA) (MUD – Rapporto Amb.)	PTA-10
15	mappatura fonometrica	RSPP (EPSTA) Terzi	almeno triennale (sec.legge)	mappe fonometriche disponibili in Sala controllo	PTA-18
16	analisi rifiuti	LAB. Terzo	a produzione rifiuto	SPP/AMB (RAFTA)	PTA-10
17	controlli sanitari	Medico Competente (RAFTA)	a norma di legge	Infermeria	/
18	verifiche svolgimento lavori delle Ditte Terze (in area di impianti)	SOI	Verifiche spot	SPP di RAFTA	SGA-17
21	controllo condizioni operative impianto	SOI (Esercizio)	Continua da DCS	A DCS, secondo scelte di configurazione e memoria disponibile	PGA-20
		LABO (RAFTA)	secondo Piano Analitico LABO diversificato per linea fognaria (vd. PGA 26)	LABO (supporto informatico)	PGA-26
22	controllo stream effluenti (da EPSTA a TAE di Raffineria)	Laboratorio esterno	trimestrale su acque reflue (pozzetti P144- P145-P145A- P146A-P178A- P192A) e acque raffreddamento (scarico acque condensatori turbine)	SPP/AMB di RAFTA	PGA 26 e specifica tecnica
23	audit conformità legislativa	EP/Sede	annuale	RSPP (a regime stazionario)	PGA-02
24	audit ambientale	Auditors	ciclo completo annuale	RSGA	PGA-24

Stabilimento di Taranto



PIANO DI SORVEGLIANZA E MISURAZIONE (EPSTA/PIANSOR) SEZIONE 2 - Definizione delle Attività di Sorveglianza e Misurazione

N.	Attività	Realizzazione	Frequenza	Registrazione	PGA/PTA e riferimenti
25	rilevamento dati ambientali (Rapporto di Sicurezza, Salute e Ambiente)	RSPP(EPSTA) EP/Sede	annuale	EP-Sede (Rapporto Ambientale)	/
26	"Mini-Audit"	Auditors	varia	RSGA	PGA-24
27	Calcolo stechiometrico emissione CO2	SPP/AMB	mensile	SPP/AMB	PGA – 05 PGA – 11
28	rispetto clausole/specifiche contrattuali	Gestore contratto	verifica a campione su attività terzi		PGA - 20
29	Calcolo e monitoraggio delle emissioni di CO2 ai sensi del DEC/RAS/854/05, nell'ambito degli adempimenti previsti dalla direttive sull'Emission Trading	Responsabile GHG di sito ed Operatore GHG	trimestrale	Responsabile GHG di sito	PGA - 27
30	Controlli ambientali sullo stato di conservazione dell'amianto	SERTEC	annuale	SERTEC	Censimento giugno 2005

LEGENDA

EPSTA = EniPower/Stabilimento di Taranto RAFTA = Eni Div. R & M - Raffineria di Taranto

ALLEGATO: Rapporto Indicatori di Performance Ambientale