



Ministeroldell'Ambiente e della Jutela del Territorio - Ufficio di Gabinetto

E.prot GAB - 2009 - 0022576 del 06/10/2009



Circolo l'Anatroccolo, Via della Pentapoli 106, Priolo. C.F. 93034660899 - Tel. 0931767352

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Salvaguardia Ambientale

E. prot DSA - 2009 - 0026857 del 09/10/2009

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Segreteria Ministro

E.prol MINPREST - 2009 - 0004484 del 02/10/2009

Al presidente della prov.reg. Siracusa All' Assessore all'Ecologia della prov.

Al D.A.P. di Siracusa Al sig. Sindaco di Priolo e Melilli. All'assessore all'Ambiente dei comuni Di Priolo e Melilli.

Al comitato di coordinamento area ad Alto rischio di Priolo. Agli organi di informazione

VIEL TEKRITOR

Prot.0060/09 Oggetto: richiesta dati inquinamento

- Ufficio di Gabinetto -Il Vice Cap Si Gabinetto 2 0 11. 2009

Continuano a giungere segnalazioni a questa associazione, da parte di lavoratori impegnati nella costruzione della centrale a turbogas di "NU.CE", per continue esalazioni di puzze e miasmi presso l'area 22, presso lo stabilimento ERG-Nord raffineria ISAB. In particolare nella zona non nuova a questi fenomeni ormai da diverso tempo i lavoratori sono

costretti a lavorare in un ambiente insalubre e puzzolente dove periodicamente ci sono casi di

malori.

À tutto ciò si è risposto negli anni scorsi con l'attivazione di sensori, sparsi in tutta l'area che, scattando alla minima presenza dell'inquinamento facevano evacuare gli addetti ai lavori. Ebbene nonostante ciò il problema continua a destare preoccupazione segno che non è stato risolto

alla radice. -Chiediamo pertanto agli organi competenti, se sono state censite tutte le sospensioni del lavoro a causa dell'inquinamento dell'area e quali provvedimenti sono stati presi di volta in volta: -se e quali controlli sono stati effettuati per risolvere definitivamente il problema dei miasmi

puzze nella zona: se l'area in oggetto non sia stata bonificata completamente e se esistono altre zone vicine che possono creare tali problemi, quindi da bonificare:

- di non avviare la centrale prima che tutta la zona sia bonificata a de que temente.

Si chiede pertanto agli organi di controllo di verificare quanto segnalato e di notiziare a questa associazione dei risultati dei controlli.

Certi di una vostra risposta positiva Vi inviamo i nostri più cordiali saluti.

Priolo 01-10-2009