

<b>Procedure Sistema Gestione Ambientale</b>			
<b>Rif.</b>	<b>Titolo Procedura</b>	<b>Revisione</b>	<b>Data</b>
PI.12	Gestione ambientale	2	14/06/2006
PGA.01	Identificazione degli aspetti ambientali significativi	0	15/05/2004
PGA.02	Monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica	1	30/06/2006
PGA.06	Gestione impatti visivi	3	24/05/2006
PGA.10	Gestione degli impianti di trattamento acque	8	02/05/2006
PGA.11	Gestione delle emissioni convogliate	5	10/05/2006
PGA.12	Gestione delle emissioni diffuse	5	14/06/2004
PGA.13	Controllo delle acque di falda della Raffineria	7	20/04/2006
PGA.14	Gestione delle emissioni acustiche	3	14/03/2003
PGA.15	Monitoraggio dei consumi di materie prime, risorse naturali ed energia	2	14/03/2003
PGA.17	Classificazione, raccolta differenziata e smaltimento rifiuti	7	02/05/2006
PGA.18	Gestione delle emergenze	3	14/03/2003
PGA.19	Controllo del greto del torrente Scrivia e del territorio circostante	4	14/03/2003
POA.01	Pulizia impianto API	1	15/06/1999
POA.02	Pulizia triangolo PPI	2	02/09/2002
POA.03	Lavaggio dal fondo vasca degli elementi PPI	2	02/09/2002
POA.04	Conduzione DC1 – DC2	1	15/06/1999
POA.05	Pulizia vasche di equalizzazione	1	15/06/1999
POA.07	Cambi carica carboni attivi	3	25/10/2002
POA.08	Gestione di piogge eccezionali	2	07/06/2006
POA.09	Pulizia DC1-DC2	1	15/06/1999
POA.10	Carica nuove resine in colonna	1	15/06/1999
POA.11	Istruzioni di condotta impianto demineralizzazione acqua a doppia linea ad esercizio automatico	1	15/06/1999
POA.12	Esecuzione lavori con produzione di reflui	0	20/06/2000