



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Regionale per la Sicilia



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

E.prot DSA - 2009 - 0007529 del 25/03/2009

17 MAR. 2009

Palermo,
C.A.P. 90139 - Via M. Stabile, 160- tel. 091 6057511 fax 0916111347
E-mail dir.sic@vigilfuoco.it

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DIR-SIC

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0003164 del 17/03/2009

608|02.08. Corrispondenza varia e pareri

Ministero dell'Interno

D.VV.F.S.P.D.C.
Dir.Centr.Prev.Sic.Tecnica
Area Rischi Ind.li
00100 ROMA

Ministero dell'Ambiente

D. S. A. - Divisione VI - Rischio Ind.le
00147 ROMA

Ministero delle Finanze

Dogane e Imp.Ind -
Dir.Cen.Imp.Ind.
00143 ROMA

Ministero dei Trasp. e Navigazione

Dip.Nav.Marittima e Interna
Ges.Inf.Nav. e Demanio Mar.
00144 ROMA



Regione Siciliana
Assessorato Industria
90100 PALERMO

Autorità Portuale
96011 AUGUSTA

Capitaneria di Porto
96011 AUGUSTA

Comando Prov.le VV.F.
96100 SIRACUSA

Esso Italiana S.r.l.
Raffineria di Augusta
96011 AUGUSTA

OGGETTO: Esso Italiana S.r.l. - Raffineria di Augusta (SR).

Incremento della capacità della sezione di desolfurazione dell'impianto FCC (Scanfiner).

Questa Direzione Regionale, esaminata la documentazione prodotta a corredo della istanza datata 07/11/2008 e relativa alla realizzazione dei lavori in oggetto indicati, acquisito il parere antincendio, ai sensi della lettera circolare prot. n. DCPST/A4/RS/1008 del 15/04/2008, espresso dal Comando Provinciale VV.F. di Siracusa con nota pari oggetto prot. n. 2676 datata 16/03/2009, prende atto e comunica agli enti in indirizzo che la dichiarazione di cui all'art. 2 del D.M. Ambiente 9/08/2000 è conforme alla attuale normativa vigente in materia di non aggravio del preesistente livello di rischio di processi industriali e che riporta l'indicazione della modifica esplicita attraverso relazione tecnica ed allegati grafici così come previsto dal comma 2 art. 2 del decreto in parola.

Conformemente a quanto rappresentato dal Comando Provinciale VV.F. di Siracusa con la nota di cui sopra si prescrive quanto segue:

- dovrà essere posizionata una valvola di sicurezza "spare", posta in parallelo alle esistenti SV 283 A/B e con analoghe caratteristiche geometriche e prestazionali
- dovrà essere posizionata una valvola di sicurezza "spare", posta in parallelo alle esistenti SV 280 A/B e con analoghe caratteristiche geometriche e prestazionali

La Società che legge per conoscenza è tenuta, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del citato decreto, a conservare e a rendere disponibile ad ogni richiesta dell'autorità competente la documentazione comprovante il non aggravio di rischio conseguente alla modifica in argomento.

Dovrà, inoltre, tenere conto della suddetta modifica, in occasione dell'aggiornamento biennale del documento della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dell'aggiornamento quinquennale del rapporto di sicurezza artt. 7 e 8 D. L.vo 17/08/1999 n° 334.

IL DIRIGENTE
(Andrea Pizzuto)

FF/ag