

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

€ 14,62

Agenzia
Entrate00816194
00802766
0001-00008
800027DF
29/08/2006 11:08:13
48835001
D231E7BE57273D3E

0 6 05 013569 721 9

MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

PROT. n° 11532/1850/14108

BRINDISI

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDIVISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 e N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577 ED IL D.M. 16.2.82VISTO L'ART. 3 del D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N.37 ed il D.M.04.05.98
VISTI GLI ESITI DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO DAL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO S.D.A.C.E. Federico MAIELLO IN DATA 23.11.2006
SI AGGIORNA A:**ENEL Produzione "Federico II" S.p.A.
Centrale Termoelettrica di Brindisi Sud**IL PRESENTE C.P.I. CON VALIDITA' DAL 28.12.2005 al 28.12.2008
PER L'ATTIVITA' DI CUI AL D.M. 16.02.1982 :

- 63 CENTRALI TERMOELETTRICHE di Brindisi Sud. Gruppi I-II-III-IV.;
- 3 DEPOSITO DI BOMBOLE DI IDROGENO (n. 2 fosse da 100 bombole da 50 litri cadauna);
- 15 DEPOSITO OLII MINERALI;
- 16 DEPOSITO DI OLIO LUBRIFICANTE PER UNA CAPACITA' COMPLESSIVA DI 211 MC.;
- 46 PARCO CARBONE;
- 64 N. 4 GRUPPI ELETTROGENI DA 1062 KVA CADAUNO;
- 91 N. 2 CALDAIE AUSILIARE DI 483,650 KW CADAUANA;
- 95 N. 26 VANI ASCENSORI AVENTE CORSA SOPRA IL PIANO TERRENO MAGGIORE DI 20 METRI;
- 97 OLEODOTTO DI DIAMETRO NOMINALE FINO A 220' PER LA RICEZIONE DI COMBUSTIBILI LIQUIDI DALLA BANCHINA DI COSTA MORENA, ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI BRINDISI - NORD FINO ALLA CENTRALE TERMOELETTRICA DI BRINDISI - SUD

SITA NEL COMUNE DI: BRINDISI
Località Cerano**SOSTANZE, IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO D'INCENDIO:**

- Aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi del 16/01/2003 Prot. n. 16584/2375/14108 unità di produzione elettrica, come da documentazione tecnica allegata che costituisce parte integrante del presente certificato di prevenzione in
- Come nota allegata prot. n. 5693/4837/A del 22.01.1986, integrata con: al punto 1 "serb. Gasolio da mc. 5" al punto 13 "n. di gasolio da mc. 10 cad. "n. 2 serb. di gasolio da mc. 13 cad.", nota prot. n. 783/4837/A del 13.05.1986, nota prot. n. 891/ del 16.07.1986, nota prot. n. 1991/4837/A dell'11.08.1986, che costituiscono parte integrante del presente certificato. C note di cui sopra con aggiunta di n. 4 trasformatori da 400 KVA cad;
- N. 1 ascensore del tipo a cremagliera e n. 5 montacarichi "SABIEM" di cui alle note prot. nn. 7041/4837/A del 25/11/143/2361 del 03.06.92; 4844/1014 del 03.06.92 e 12263/2738 dell'8.03.1994.
Opere modifiche esistente impianto olio combustibile, onde alimentare ad ORIMULSION i generatori di vapore della se: di cui alla nota prot. n. 10849/1482/14108 del 26.08.1999.
Nota prot. n. 19498/2516/14108 del 24.02.99 (sopralluogo nastro carbone, a partire da Costa Morena fino alla Centrale SUD);
nota prot. n. 9325/1583/14108 del 28.07.2000 - N. 2 serbatoi da 50.000 mc. per lo stoccaggio di O C D;
nota prot. n. 16374/2503/14108 dell'11.06.02 (serbatoio di gasolio a vista da 1950 mc.);

Il responsabile delle attività è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel presente certificato, a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dispositivi ed attrezzatura antincendio (Art. 15 D.P.R. 577 del 29.7.82), a richiedere il rinnovo del presente certificato quando vi siano modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla data di scadenza del certificato (D.M. 16.2.82).

SEGUE SECONDA PAGINA

SOST. DIRETTORE ANTINC. CAPO ESP.
(Geom. Federico MAIELLO)IL COMANDANTE
IL COMANDANTE PROVINC
(Dott. Ing. ~~Glorio~~ Pietro BOSCA



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1966 N. 966 e N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577 ED IL D.M. 16.2.82

nota prot. n. 6716/1206/14108 del 23.09.02 (modifiche impiantist. utilizzo ORIMULSION caldaia della Sez. 3);
nota prot. n. 6717/1207/14108 del 23.09.02 (modifiche impiantist. Utilizzo ORIMULSION caldaia della Sez. 4);
nota prot. n. 6970/919/14108 del 17.05.2005 (diversificazione combustibile utilizzato, da ORIMULSION a O C D,
in 2 (due) serbatoi da mc. 50.000).

- Tramogge con N. 2 nastri estrattori collegati al nastro n. 13 (Vostra nota prot. 5353/450/14108 del 19/04/2004);
- Sistema filtrazione gessi al servizio della Centrale (V. Ns prot. N. 10780/1294/14108 del 06/07/2004;
- Nota prot. n. 4193/548/14108 del 02/05/2006 (n. 1 serbatoio metallico a vista da 100.000 mc. per lo Stoccaggio "OCD" denominato BM 505/A).
- Realizzazione di due vasche e impianto di umidificazione e trasporto ceneri combustione carbone.

SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ANTINCENDI :

MEZZI FISSI:

- Rete idrica antincendio di stabilimento; Impianto di spegnimento Automatico a Schiuma;
- Impianto di raffreddamento del mantello.
- Impianto automatico a "SPRINKLER" installato sulle due tramogge collegate al nastro 13 m
- Riserva idrica da 10.000 mc. + acqua di mare.

LIMITAZIONI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO:


- devono essere osservate le norme di esercizio di cui all'art.5 del D.P.R. 12.01.98 n.37, come da allegata dichiarata del Sig. Luciano Mirko PISTILLO responsabile degli obblighi connessi con il suddetto art. 5;
- le verifiche di controllo dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature antincendio devono essere attuate, ed ai sui rispettivi registri, entro i termini stabiliti dalle norme tecniche di riferimento o, in mancanza, dalle indicazioni fornite dal costruttore.

Il responsabile delle attività è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel presente certificato, a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dispositivi ed attrezzatura antincendio (Art. 15 D.P.R. 577 del 29.7.82), a richiedere il rinnovo del presente certificato quando vi siano modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla data di scadenza del certificato (D.M. 16.2.82)

BRINDISI

27 novembre 2006

/ corv IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
SOST. DIRETTORE ANTINC. CAPO ESP.
(Geom. Federico MANIELLO)



IL COMANDANTE
IL COMANDANTE PROVIN
(Dott. Ing. Giampaolo BOSCO)