

MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

MANTOVA

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENE

VISTO L'ART. N. 16 DEL D.LEG 8 MARZO 2006 N. 139 , IL D.M.. 16.02,1982, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 3 E IL D.M. 04.05,1998

SI RINNOVA AI SENSI DELL'ART,4 D.P.R. NR. 37/98 A:

E.ON PRODUZIONE SPA CENTRALE TERMOELETTRICA DI OSTIGLIA PRATICA N. 12987

Il presente C.P.I. con validità dal 16/11/2010 al 29/10/2013 per l'attività individuata al nr. 15 dell'elenco allegato al D.M. 16.02.82 relativo a:

Depositi liquidi infiammabili, combustibili di capacità > 3000 mc Sita nel comune di OSTIGLIA

BORGO S.GIOVANNI

Impianti, apparecchiature che presentano pericolo d'incendio:

Terminale oleodotto arrivo 12"

Terminale oleodotto partenza CE Ostiglia 12"

Terminale oleodotto partenza CE Sermide 12"

N. 2 Punti travaso per OC mediante autobotte

N.2 Serbatoi metallici fuori terra per OC denso da 100.000 mc. cadauno totale 200.000 mc.

N. 1 Serbatoio metallico fuori terra per OC fluido da 3.000 mc.

N. 5 Serbatoi metallici fuori terra per gasolio da 1-2-2-2 mc. totale 9 mc.

N.B. L'OC viene riscaldato mediante acqua surriscaldata proveniente dal CE di Ostiglia

Sostanze pericolose:

Olio Combustibile Gasolio

Limitazioni, divieti e condizioni d'esercizio:

Mantenere in efficienza e controllare almeno una volta ogni 6 mesi tutti i presidi antincendio

Osservare le condizioni di esercizio di cui al DM 31.07.1934 e successive modificazioni e integrazioni

Mantenere costantemente in efficienza tutti i presidi di sicurezza (rilevatori di fumo-incendio-gas, illuminazione d'emergenza ecc.) e gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme.

Garantire il costante adempimento degli obblighi previsti dalle vigenti normative di prevenzione infortuni sul lavoro, in materia di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza

Sistemi, dispositivi e attrezzature antincendi:

NR. 1 Impianto Raffredamento dei serbatoi

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle presesitenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

II Funzionario Istruttore ING. LAMBERTINI LODOVICO

MANTOVA, 11 2 2 NOV. 2010

10

IL COMANDANTE DOTT. ING. DAVILO PILOTTI

Class. N. 2 DIC 201



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

MANTOVA

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO L'ART. N. 16 DEL D.LEG 8 MARZO 2006 N. 139 , IL D.M.. 16.02.1982, JL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RINNOVA AI SENSI DELL'ART.4 D.P.R. NR. 37/98 A:

E.ON PRODUZIONE SPA CENTRALE TERMOELETTRICA DI OSTIGLIA PRATICA N. 12987

NR. 1 Impianto di Spegnimento a Schiuma NR. 1 Impianto Antincendio ad Idranti

******* Il presente C.P.I. è formato da nr. 2 pagina(e). *******

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle precesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01,98 N.37.

Il Funzionario Istruttore ING. LAMBEATINI LODOVICO

2 2 NOV. 2010

MANTOVA, lì

The state of the s



Ministero dell'Interno

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE DI MANTOVA
Ufficio Prevenzione Incendi
(Tel. 0376.227741-44)

Mantova , lì 20/11/2010 Prot. n 13511

Fasc. n. 12987



Al Sig. BELLOCCHIO ANDREA Legale rappresentante della ditta ENDESA ITALIA SPA Via S.S. 12 A. BRENNERO KM 239 n° 46035 COMUNE OSTIGLIA

p.c.: Al Sig. Sindaco del Comune di 46035 OSTIGLIA

Oggetto: Rinnovo Certificato di Prevenzione Incendi per le attività del D.M. 16.02.82 n. 15, , . Ditta: E.ON PRODUZIONE SPA CENTRALE TERMOELETTRICA DI OSTIGLIA, sita in BORGO S.GIOVANNI - OSTIGLIA.

In esito alla richiesta prot. n. 13511, si trasmette il Certificato di Prevenzione Incendi rinnovato relativo all'attività in oggetto, con scadenza il **16 novembre 2013.**

Si rammentano inoltre gli obblighi di gestione previsti dall'art. 5 del D.P.R. 37/98:

- 1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
- 2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.
- 3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

a some	CENTRALE DI OSTIGLIA	The same of the same of
OLCHEROSCHARING	Prot. N. 87829:00	Transfer Contractor
0.044300 secondon	Olass. N	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
ANTONOMINE (SA	_{0ata}	ACCUSION OF

COMANDANTE	
MAR DOTT ING \mathcal{P}_{MM}	II O PII OTTI

	· restanting	Centra	le di (Ostig.	la .			
CAPO CENTRALE				az co		9/	1	
PS SIL	TS		- tunnan			77		
MANAGER	AMBI	ENTAL	E		/			
SEZIONE ESERCIZIO								
CHI CEE	SCT					/		
SEZIONE I	//ANU	ENZ	ONE		/			
FRO MEC	EL/RE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,,,,,,,	*	C CONTRACTOR PROPERTY.		
AA AMC	SG	ASA			,w			
		STAFF						
AX PS	SIL	PRO	GEN	ES	E	TEC		
7				(mining paper)	properties was	currate; j.		