

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Spett.le  
E. prot DVA – 2014 – 0006129 del 06/03/2014

**ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE**  
Servizio Interdipartimentale per l'indirizzo, coordinamento e controllo delle attività ispettive  
Roma  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
DVA - Div. IV - AIA  
Roma  
[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

**PREFETTURA DI CAGLIARI**  
Cagliari  
[protocollo.prefca@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefca@pec.interno.it)

**ARPA SARDEGNA**  
Dipartimento di Cagliari  
Cagliari  
[arpas@pec.arpa.sardegna.it](mailto:arpas@pec.arpa.sardegna.it)

**COMUNE DI SARROCH**  
Sarroch (CA)  
[protocollosarroch@pec.it](mailto:protocollosarroch@pec.it)

**PROVINCIA DI CAGLIARI**  
Dipartimento Ambiente  
Cagliari  
[protocollo@pec.provincia.cagliari.it](mailto:protocollo@pec.provincia.cagliari.it)

**REGIONE SARDEGNA**  
Assessorato Ambiente  
Cagliari  
[difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it](mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)



**Sasol Italy S.p.A.**

Stabilimento: Strada Statale Sulcitana Km 18,8 - 09018 Sarroch CA - Italy  
Tel.: +39 070 90 901 - Fax: +39 070 900 502  
Direzione e Uffici: Viale E. Forlanini, 23 - 20134 Milano MI - Italy  
Tel.: +39 02 58 453 1 - Fax: +39 02 58 453 205  
E-Mail: [sasol.italy@it.sasol.com](mailto:sasol.italy@it.sasol.com) - [www.sasol.com](http://www.sasol.com)


Sede legale: Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano MI  
Cap. Soc. € 22.600.000 i.v. - P.IVA IT 04758570826  
C.F. e N. Registro Imprese Milano 00805450152 - R.E.A. MI 1659800  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sasol Olefins & Surfactants GmbH



ISO 9001:CH12/0784.21  
ISO 14001:CH12/0785.21  
OHSAS 18001:CH12/0786.21



Responsible Care



Rif. ar-21-14

Sarroch, 04/03/2014

**Oggetto: ATTIVITA' DI INDAGINE SULLE RETI FOGNARIE  
(A.I.A. prot. n. GAB-DEC-2011-0000208 dell'08/11/2011: prescrizione di cui  
al punto 4, pg. 20 del PMC3)**

Egregi Signori,

ai sensi di quanto prescritto a p. 20 del P.M.C. relativo all'A.I.A. prot. n. GAB-DEC-2011-0000208 dell'08/11/2011 (punto 4 - Emissioni in acqua del PMC):

*«il Gestore entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA dovrà presentare all'Autorità Competente ed all'Ente di Controllo un piano di ispezione della rete fognaria di stabilimento al fine di mantenere sotto controllo la rete di convogliamento acque reflue di impianto. Nel caso di necessità di intervento il Gestore dovrà attuare i necessari lavori di ripristino delle tubazioni entro 18 mesi dal rilascio dell'AIA. Il Gestore dovrà registrare su formato cartaceo ed elettronico i dati indicanti i tratti di fognatura da collaudare, le date di inizio e fine della prova di collaudo, l'indicazione del nome della Ditta o il nominativo del personale interno incaricato della prova, l'esito della prova di collaudo, i lavori di ripristino dei tratti di fognatura nell'evenienza realizzati e/o pianificati (con le data di inizio e fine lavori presunte). Il piano deve essere aggiornato con cadenza temporale minima di 6 mesi e deve essere inserito nel Rapporto annuale che il Gestore trasmetterà all'Autorità Competente ed all'Ente di Controllo».*


In riferimento alle scadenze temporali prescritte per l'ispezione delle reti fognarie, in data 07/01/2014 il Gestore ha trasmesso una formale istanza di modifica di AIA, nella quale è previsto (p. 15 dell' allegato C6 - Nuova relazione tecnica dei processi produttivi dell'impianto da autorizzare) che:

*«Il PMC a pag 20 prescrive la presentazione di un piano ispettivo delle fognature entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA e l'attuazione degli eventuali lavori di ripristino entro 18 mesi dal rilascio dell'AIA.*

*Il Gestore, in considerazione delle comunicazioni già inviate riguardanti i tempi di esecuzione delle ispezioni, chiede una modifica della presente prescrizione come segue:*

- *spostamento fino a dicembre 2014 del termine per il completamento del piano ispettivo delle fognature, attualmente (dicembre 2013) in corso;*
- *attuazione degli eventuali lavori di ripristino entro 6 mesi, dalla data di rilevamento della perdita».*

Nell'ambito delle indagini di cui sopra, tuttora in corso, il consulente che sta operando ci ha trasmesso le prime informazioni su pozzetti e tubazioni rappresentando alcune criticità che ci hanno spinto ad avviare interventi di risanamento e ripristino, come previsti dalla richiamata prescrizione AIA, e ciò anche allo scopo di fronteggiare un'eventuale potenziale contaminazione.



Ciò premesso, considerato che l'area rientra nel S.I.N. Sulcis-Inglesiente-Guspinese ed è da tempo sottoposta a procedimento di bonifica, considerato, inoltre, che come è noto a codesto Ministero, sono attivi impianti di MISE, è stata presentata l'analisi di rischio, nonché, il progetto di bonifica suoli e falda, la presente, se e in quanto occorra, vale anche come comunicazione ex art. 242 del DLgs. 152/06 e i predetti interventi di ripristino come misure di prevenzione.

Una volta ultimate le attività di ispezione trasmetteremo la relativa relazione finale.

A disposizione per ogni chiarimento invio distinti saluti.

Stabilimento SASOL ITALY di Sarroch

Il Direttore

Ing. *Vittorio Tore*

## DGpostacertificata

---

**Da:** roberto aresu [qse.sarroch@sasolitaly.telecompost.it]  
**Inviato:** martedì 4 marzo 2014 16:53  
**A:** protocollo.ispra@ispra.legalmail.it; aia@pec.minambiente.it;  
arpas@pec.arpa.sardegna.it; protocollo.prefca@pec.interno.it;  
protocollosarroch@pec.it; protocollo@pec.provincia.cagliari.it;  
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it  
**Oggetto:** Comunicazione  
**Allegati:** ar-21-14.pdf

In allegato comunicazione ar-21-14.

Distinti saluti.  
Il referente controlli AIA,  
Roberto Aresu