



Sannazzaro de B., 29 dicembre 2010  
Prot.SPP CS/456

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
E.prot DVA – 2011 – 0000357 del 11/01/2011

divisione refining & marketing  
Raffineria di Sannazzaro  
Via E. Mattei, 46  
27039 Sannazzaro de' Burgondi (PV)  
Tel. Centralino +39 0382 9001  
www.eni.it

VIA

Spett.le Ministero dell'ambiente e della Tutela del  
territorio e del Mare  
Dir.generale per la Salvaguardia Ambientale  
Via Colombo,44  
00147 ROMA

p.c. Istituto Superiore per la  
Ricerca Ambientale  
Via Curtatone,3  
00185 ROMA

Oggetto: Decreto ex DSA-DEC-2009-0001803 del 26/11/2009, Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria ENI SpA sita nei Comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone, trasmissione informazioni.

Con riferimento al paragrafo 4 del Parere istruttorio "Valori limiti e Prescrizioni - Prescrizioni relative alle torce", si comunicano le informazioni inerenti la quantità giornaliera di gas scaricata eccedente la soglia di riferimento proposta con la nota "Qualità e quantità di gas in torcia" inviata il 9/2/2010 così come modificata dalla nota "Osservazioni Eni al verbale di incontro del 6 giugno 2010" trasmessa il 16/07/2010 all'Ente di Controllo.

| DATA       | Soglia di riferimento (t/g) | Quantità scaricata (t/g) | Evento  | Misure adottate  |
|------------|-----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| 1/11/2010  | 350                         | 1516                     | Blocco EniPower e conseguente scarico del syngas da gassificazione in torcia  | Vedi nel seguito |
| 2/11/2010  | 350                         | 2029                     | Blocco EniPower e conseguente scarico del syngas da gassificazione in torcia  |                  |
| 3/11/2010  | 350                         | 2259                     | Blocco EniPower e conseguente scarico del syngas da gassificazione in torcia  |                  |
| 4/11/2010  | 350                         | 493                      | Blocco EniPower e conseguente scarico del syngas da gassificazione in torcia  |                  |
| 7/11/2010  | 350                         | 1660                     | Blocco EniPower e conseguente scarico del syngas da gassificazione in torcia  |                  |
| 8/11/2010  | 350                         | 2082                     | Blocco EniPower e conseguente scarico del syngas da gassificazione in torcia  |                  |
| 9/11/2010  | 350                         | 2135                     | Blocco EniPower e conseguente scarico del syngas da gassificazione in torcia  |                  |
| 10/11/2010 | 350                         | 1170                     | Blocco EniPower e conseguente scarico del syngas da gassificazione in torcia  |                  |
| 30/11/2010 | 350                         | 613                      | Blocco EniPower e conseguente scarico del syngas da gassificazione in torcia contestuale alla fermata programmata del treno 1 della gassificazione stessa |                  |



Sede legale in Roma  
Piazzale Enrico Mattei, 1 – 00144 Roma  
Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.  
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588  
Partita IVA 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453



Nel caso di blocco della turbina a gas EniPower che utilizza il syngas da gassificazione, il syngas viene dirottato in torcia in attesa o di fermata impianto (se si prevedono tempi lunghi per la ripartenza EniPower) oppure di rinvio ad EniPower stessa (in caso di previsto rapido ripristino). Le fermate ed avviamenti dell'impianto gassificazione che, lavorando in condizioni molto severe, costringerebbero a repentine escursioni di temperatura e pressione sono in generale da minimizzare.

Distinti saluti

**Eni s.p.A.**  
Divisione Refining & Marketing  
Raffineria di Sannazzaro  
Il Direttore  
(Dott. Remo Pasquali)

