



raffineria di ancona

Falconara M.ma, 12 Dicembre 2016
Prot. 1113/16

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**
DGVA – Direttore Generale
aia@pec.minambiente.it

p.c. **ISPRA**
Servizio interdipartimentale per l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo delle attività ispettive
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Marche
Direzione Generale
arpam@emarche.it
Dipartimento di Ancona
arpam.dipartimentoancona@emarche.it

RIFERIMENTO: "api raffineria di Ancona" S.p.A. - Falconara Marittima (AN) - Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000167 del 19/04/2010 con avviso pubblicato su G.U. n°119 del 24 maggio 2010. –.

OGGETTO: Riscontro nota MATTM m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0027869.16-11-2016 "Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 65642 del 10/11/2016".

Il Gestore valutata la nota di cui all'oggetto, conseguita sulle base di informazioni ricevute "dal Comune di Falconara Marittima e dall'Arpa Marche di ricorrenti fenomeni di maleodorante attribuiti alla raffineria, peraltro in carenza di dati di monitoraggio finalizzati specificatamente all'analisi di tali fenomeni", ritiene che la violazione della prescrizione citata nel documento, se non accertata, non possa ritenersi presupposto per l'applicazione dell'art. 29-decies comma 9 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Inoltre il Gestore, al fine di fornire un contributo su quanto riportato, richiede ad ISPRA, in base a quanto definito dalla Legge 241/1990, la richiesta di accesso ai seguenti atti amministrativi:

- Nota ARPA Marche prot. 32664 del 01/09/2016
- Note Comune di Falconara M. prot. 31190 del 01/09/2016; prot. 32339 del 09/09/2016; prot. 34790 del 27/09/2016; prot. 39629 del 03/11/2016

Infine il Gestore informa che, sebbene siano già in atto presso il sito tutte le buone pratiche operative volte al controllo degli odori e nell'ottica di un ulteriore approfondimento sulla problematica delle emissioni odorigene, provvederà ad eseguire il Piano di Monitoraggio proposto nella nota ISPRA.

"api raffineria di ancona" S.p.A.
Il Responsabile SSAQ
(Ing. Giovanni Bartolini)