



divisione refining & marketing

Raffineria di Taranto
Strada Statale Jonica 106, 74100 Taranto
P.O. Box 543, Taranto Succ. 12 PI, 74100 Taranto
Fax + 39 099 4700474
Tel. + 39 099 4752 111 (Multilinea)
www.eni.it

RAFTA/DIR/CG/ 234
Taranto, 07/11/2011

Alla cortese attenzione di:

ISPRA
Via V. Brancati, 48
00185 Roma (RM)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
*Divisione IV -- Rischio Rilevante e Autorizzazione
Integrata Ambientale*
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma (RM)
ca. dott. Lo Presti

PREFETTURA DI TARANTO
Via Anfiteatro, 4
74100 Taranto

PROVINCIA DI TARANTO
Servizio Ecologia e Ambiente
Via Anfiteatro, 4
74100 Taranto

ARPA PUGLIA
DAP Taranto
c/o Ospedale Testa
S.S. Jonica 106
74100 Taranto

ARPA PUGLIA
Corso Trieste, 27
70126 Bari





divisione refining & marketing

COMUNE DI TARANTO

74100 Taranto

CAPITANERIA DI PORTO

Largo Arcivescovado

74100 Taranto

COMANDO PROVINCIALE VV.F TARANTO

Via Scoglio del Tonno

74100 Taranto

QUESTURA DI TARANTO

Via Anfiteatro, 8

74100 Taranto

CARABINIERI DI TARANTO

Viale Virgilio, 25

74100 Taranto

GUARDIA DI FINANZA

Via Scoglio del Tonno

74100 Taranto

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Via C. Battisti, 635

74100 Taranto

COMUNE DI STATTE

Via Triglie

74010 Statte (TA)

AUTORITA' PORTUALE

Porto Mercantile

74100 Taranto



EMAS



divisione refining & marketing

Oggetto: Eni S.p.A. Div. R. & M. Raffineria di Taranto – Parziale interruzione dell'erogazione Energia Elettrica – Blocco impianti e attivazione sistema torce.

Vi informiamo che ieri 06/11 alle ore 19:00 circa, si è verificata una parziale interruzione dell'erogazione di energia elettrica indotta da una variazione della Rete Nazionale, con il conseguente blocco e messa in sicurezza di alcuni impianti di processo della Raffineria di Taranto.

Tale condizione ha avviato i sistemi automatici di sicurezza che hanno portato alla parziale depressurizzazione, attraverso la rete Blow Down, e la conseguente attivazione del sistema torce. Non si è registrato alcun danno a persone e a cose.


La portata di picco di prodotti idrocarburi convogliata e combusta al sistema torce è stimata in ca. 28 t/h. Le procedure di verifica e ripristino propedeutiche al riavviamento impianti hanno avuto una durata di ca. 7 ore.

Il quantitativo complessivo convogliato durante l'evento, totalmente combusto, è pari a ca. 97 tonnellate, ovvero inferiore al valore di 150 t/giorno (valore proposto dal gestore come soglia di attenzione).

Alle ore 02:00 circa, sono iniziate le operazioni di progressivo riavviamento degli impianti.

Durante le operazioni di riavviamento, attualmente in corso, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di visibilità delle torce, nonché possibili oscillazioni dei livelli emissivi ai camini di raffineria, come conseguenza delle normali procedure operative per tali fasi secondo quanto previsto dall'art. 271 del DL.vo 152/06.

Distinti Saluti


Eni S.p.A.
Divisione Refining & Marketing
Raffineria di Taranto
Il Direttore
(Ing. Settimio Carlo Guarra)

