



divisione refining & marketing

Raffineria di Taranto
Strada Statale Jonica 106, 74100 Taranto
P.O. Box 543, Taranto Succ. 12 PT, 74100 Taranto
Fax +39 099 4700471
Tel. +39 099 4782.111 (Multiplato)
www.eni.it

RAFFTA/DIR/CG/ 70

Taranto, 22 marzo 2011

RACCOMANDATA A.R.

Alla cortese attenzione di:

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE**

**Direzione Generale Qualità della
Vita**

Via C. Colombo 44
00142 ROMA

**PROVINCIA DI TARANTO
Servizio Ecologia e Ambiente**

Via Anfiteatro, 4
74100 TARANTO

**ARPA PUGLIA
DAP Taranto**
Via Anfiteatro, 8
74100 TARANTO

ARPA Puglia
Corso Trieste 27
70126 BARI

**COMUNE DI TARANTO
Settore Ecologia e Ambiente**
74100 TARANTO

**REGIONE PUGLIA
Assessorato Ambiente ed Ecologia**
Via delle Magnolie
70026 BARI

CAPITANERIA DI PORTO
Largo Arcivescovado
74100 TARANTO



Raffineria
di Taranto



**COMANDO PROVINCIALE VV.F
TARANTO**

Via Scoglio del Tonno
74100 TARANTO

QUESTURA DI TARANTO

Via Anfiteatro, 8
74100 TARANTO

CARABINIERI DI TARANTO

Viale Virgilio, 25
74100 TARANTO

GUARDIA DI FINANZA

Via Scoglio del Tonno
74100 TARANTO

**CORPO FORESTALE DELLO
STATO**

Comando Stazione di Taranto
Via Cesare Battisti, 635
74100 Taranto



Raffineria
di Taranto

Oggetto: Comunicazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate ai sensi del D.L.vo 152/2006 art. 242 presso il "Berth n. 3" del Pontile Petroli di proprietà della Raffineria di Taranto – Eni S.p.A. div. Refining & Marketing.

Con riferimento all'oggetto si comunica che in data odierna alle ore 17:15 circa, si è verificato presso il "Berth n. 3" del Pontile Petroli di Raffineria, un malfunzionamento del sistema di recupero drenaggi che ha comportato una lieve perdita di prodotto idrocarburico sullo specchio acqueo marino sottostante.



In particolare, la causa del malfunzionamento è stata identificata in una parziale ed istantanea occlusione del sistema di raccolta dei drenaggi a servizio del suddetto Berth.

Si evidenzia che l'overflow del sistema di raccolta è stato integralmente contenuto dal sistema di panne galleggianti, già posizionato presso il Berth n. 3 per le operazioni di caricazione della Nave Cisterna "Cielo di Parigi" ormeggiata allo stesso Berth.

Al verificarsi del predetto evento la Raffineria, in via precauzionale, ha prontamente avviato le idonee misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. Alle 17:20 circa, gli interventi sono stati affidati alla Società Ecotaras S.r.l., già presente per il normale presidio delle attività, che ha avviato le operazioni di recupero/ripristino dello specchio acqueo marino interessato dall'evento. Attualmente le stesse sono in corso di completamento. Contestualmente la Raffineria informava dell'evento l'Ufficiale di Guardia della Capitaneria di Porto.

Le attività di messa in sicurezza sopra descritte saranno puntualmente presidiate della società Ecotaras s.r.l. fino all'ultimazione degli interventi di cui sopra.

Sarà ns. cura informarVi al termine degli interventi di cui sopra.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si porgono

Distinti saluti


Divisione Refining & Marketing
Raffineria di Taranto
Direttore
(Ing. Settimio Carlo Guarrafa)



Raffineria
di Taranto