



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2011 - 0023830 del 21/09/2011

Prot. N° 120

Augusta, 12.09.2011

A: Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Salvaguardia Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

: Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale
(trasmessa via e-mail)

Oggetto: Comunicazione ai sensi art. 5 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
rilasciata con Decreto DEC - 2010 - 0001003 del 28/12/2010 - Variazioni di
utilizzo di materie prime nonché modalità di gestione e controllo ed ai sensi
del punto 11.5 del Piano di Monitoraggio e Controllo.



Premessa

Con la presente, la Sasol Italy SpA stabilimento di Augusta, ai sensi dell'Art. 5 dell'AIA e
del punto 11.5 del PMC, trasmette i superamenti orari rilevati dall'analizzatore in continuo
(SME) di CO₂ relativi a giorni 9-10-11 Settembre 2011.

Sasol Italy S.p.A.

Stabilimento: Contrada Marcellino - Casella Postale 119 - 96011 Augusta SR - Italy
Tel.: +39 0931 988 111 - Fax: +39 0931 988 210

Direzione e Uffici: Viale E. Forlanini, 23 - 20134 Milano MI - Italy

Tel.: +39 02 58 453 1 - Fax: +39 02 58 453 205

www.sasol.com

1

Sede legale: Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano MI

Cap. Soc. € 22.600.000 i.v. - P. IVA IT 04758570826

C.F. e N. Registro Imprese Milano 00805450152 - R.E.A. MI 1659800


Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sasol Olefins & Surfactants GmbH



ISO 9001 - Certificato n° 487040 QM3E
ISO 14001 - Certificato n° 487040 QM3G
BS OHSAS 18001 - Certificato n° 487040 B104H



Responsible Care



superamenti orari di CO camino 5 Isosiv 4			
giorno	ora	conc. Mg/mc	note
09/09/2011	1.00	91	
	2.00	91	
	3.00	93	
	4.00	91	
	5.00	91	
	6.00	63	
	7.00	52	
	8.00	49	
10/09/2011	7.00	47	
	8.00	43	
	18.00	21	
	21.00	262	
	22.00	118	
	23.00	35	
	24.00	32	
11/09/2011	10.00	24	
	12.00	62	
	13.00	95	
	14.00	95	
	15.00	96	
	16.00	95	
	17.00	95	
	18.00	95	
	19.00	94	
	20.00	64	
	23.00	23	
	24.00	23	

Tali superamenti si sono verificati, giorno 9 a causa della fase di riassetamento già comunicata in precedenza (com. del 09/09/11 prot.117), giorno 10 ed 11 a causa di una mancanza parziale di energia elettrica su alcune utenze dello stabilimento.

Nel restare disponibili per eventuali chiarimenti in merito porgiamo

Distinti saluti