



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2011-0025485 del 10/10/2011

Prot. N° 144

Augusta, 26.09.2011

A: Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma

: Istituto Superiore per la Protezione e la  
Ricerca Ambientale  
(trasmessa via e-mail)



**Oggetto:** Comunicazione ai sensi art. 5 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale  
rilasciata con Decreto DEC - 2010 - 0001003 del 28/12/2010 - Variazioni di  
utilizzo di materie prime nonché modalità di gestione e controllo, ed ai sensi  
del punto 11.5 del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Con la presente, la Sasol Italy SpA stabilimento di Augusta, ai sensi dell'Art. 5 dell'AIA e  
del punto 11.5 del PMC, trasmette i superamenti orari rilevati dall'analizzatore in continuo  
(SME) di CO al camino 5 ( Isosiv 4) e dall'analizzatore in continuo (SME) di SO2 al camino  
7 (Servizi Ausiliari), relativi ai giorni 23, 24 e 25 Settembre 2011.

### **Sasol Italy S.p.A.**

Stabilimento: Contrada Marcellino - Casella Postale 119 - 96011 Augusta SR - Italy  
Tel.: +39 0931 988 111 - Fax: +39 0931 988 210

Direzione e Uffici: Viale E. Forlanini, 23 - 20134 Milano MI - Italy  
Tel.: +39 02 58 453 1 - Fax: +39 02 58 453 205  
[www.sasol.com](http://www.sasol.com)

Sede legale: Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano MI  
Cap. Soc. € 22.600.000 i.v. - P.IVA IT 04758570826  
C.F. e N. Registro Imprese Milano 00805450152 - R.E.A. MI 1659800  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sasol Olefins & Surfactants GmbH

1



ISO 9001 Certificato n° 487040 QM08  
ISO 14001 Certificato n° 487040 QM08  
BS OHSAS 18001 Certificato n° 487040 BSOH



Responsible Care



superamenti orari di CO camino 5 Isosiv 4			
giorno	ora	conc. Mg/mc	note
23/09/2011	23.00	52	
	24.00	64	
24/09/2011	1.00	93	
	2.00	94	
	3.00	91	
	4.00	47	

**Note:** Tali superamenti si sono verificati a seguito di attività di variazione carico. Ciò ha provocato gli aumenti della concentrazione di CO, come già sottolineato nella nostra comunicazione del **22/08/2011** (prot.102/11), a causa delle difficoltà tecniche connesse agli assetti impiantistici.

superamenti orari di SO2 camino 7 Servizi Ausiliari			
giorno	ora	conc. Mg/mc	note
23/09/2011	1.00	71	
24/09/2011	5.00	41	
	8.00	45	
	9.00	38	
	11.00	65	
	12.00	59	
25/09/2011	11.00	53	
	12.00	45	
	13.00	59	
	14.00	51	
	15.00	48	
	19.00	37	

**Note:** I superamenti del valore limite di SO<sub>x</sub> rappresentano sicuramente dei valori anomali e non attendibili, in quanto le caldaie asservite al camino suddetto, nel periodo esaminato marciavano esclusivamente a metano SNAM, esente da composti solforati.

Nel restare disponibili per eventuali chiarimenti in merito porgiamo

Distinti saluti

**Sasol Italy S.p.A.**  
STABILIMENTO DI AUGUSTA  
AMBIENTE