

**REGISTRO MONITORAGGIO
DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI SPECIALI
(PERICOLOSI e NON PERICOLOSI)
CENTRALE TURBOGAS GIUGLIANO**

ANNO 2016

Istruzioni per la corretta compilazione delle tabelle per il controllo **Mensile** dello stato delle aree rifiuti speciali "PERICOLOSI" e "NON PERICOLOSI".

(Pagina 13 del PMC - DVA-DEC-2010-0000996 del 28/12/2010)

Nome Campo	Descrizione	Formato / Valori Ammessi
Data del Controllo	Nel presente campo, inserire la data effettiva del controllo effettuato	gg/mm/aaaa
Area di Stoccaggio	Nel presente campo, inserire il numero dell'Area Rifiuti (1) = NON PERICOLOSI (2) = PERICOLOSI (3) = PERICOLOSI OLI ESAUSTI.	1 o 2 o 3
Codice CER Presente	Nel presente campo, inserire il numero del codice CER presente.	xx xx xx
Cartello Etichettatura	Nel presente campo, inserire, se è presente o meno il cartello di etichettatura del rifiuto.	SI o NO
Quantità Presente (m ³)	Nel presente campo, inserire la quantità presente del rifiuto corrispondente, espressa in m ³ .	x,xxxx
Quantità Presente (Kg)	Nel presente campo, inserire la quantità presente del rifiuto corrispondente, espressa in Kg.	x,xxxx
Stato dell'area in relazione alle prescrizioni dell'AIA	Nel presente campo, inserire lo stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA, in caso di KO inserire commento nel campo note.	OK o KO
Cognome e Nome Operatore	Nel presente campo, inserire, in stampatello, il Cognome e Nome dell'operatore che effettua il controllo e la registrazione.	Cognome e Nome
Note	Nel presente campo, inserire, eventuali note necessarie.	Caratteri e/o Numeri
Firma Operatore	Nel presente campo, apporre la firma, leggibile, Cognome e Nome di chi ha effettuato il controllo	Cognome e Nome
Firma del Capo Centrale	Nel presente campo, far apporre la firma, leggibile, Cognome e Nome del Capo Centrale, con apposizione anche del timbro di centrale.	Cognome e Nome

N.B. a valle della compilazione e dell'apposizione delle firme richieste, tutti i documenti che compongono il presente registro, dovranno essere prima scannerizzati, inviandoli a Di Maria via E-mail, e successivamente, gli originali, archiviati nell'apposita Cartella AIA, a cura e carico di chi effettua il controllo stesso.



Monitoraggio delle aree deposito temporaneo dei rifiuti (PERICOLOSI e NON PERICOLOSI) Mese di: GENNAIO Anno: 2016

(Pagina 13 del PMC - DVA-DEC-2010-0000996 del 28/12/2010)

[illegible]

Area 1 = (RIFIUTI NON PERICOLOSI)

Area 2 = (RIFIUTI PERICOLOSI)

Area 3 = (RIFIUTI PERICOLOSI OLI ESAUSTI)

Data: 29/01/2016

Firma dell'Operatore

Firma del Capo Centrale

James



Mese di: FEBBRAIO

(Pagina 13 del PMC - DVA-DEC-2010-0000996 del 28/12/2010)

[illegible]

Area 1 = (RIFIUTI NON PERICOLOSI)

Area 2 = (RIFIUTI PERICOLOSI)

Area 3 = (RIFIUTI PERICOLOSI OLI ESAUSTI)

Data: 29/02/16

Firma dell'Operatore *[Signature]*

Firma del Capo Centrale

Jimmy



MARRZO

(Pagina 13 del PMC - DVA-DEC-2010-0000996 del 28/12/2010)

[illegible]

Area I = (RIFIUTI NON PERICOLOSI)

Area 2 = (RIFIUTI PERICOLOSI)

Area 3 = (RIFIUTI PERICOLOSI OLI ESAUSTI)

Data: 34/03/16

Firma dell'Operatore U. Puccinelli

Firma del Capo Centrale



Mese di: APRILE

(Pagina 13 del PMC - DVA-DEC-2010-0000996 del 28/12/2010)

[illegible]

Area 3 = (RIFIUTI PERICOLOSI OLI ESAUSTI)

Firma dell'Operatore *[Signature]*

Firma del Capo Centrale

GI - 2016 - Monitoraggio Rifiuti - Area 1, Area 2 e Area 3



(Pagina 13 del PMC - DVA-DEC-2010-0000996 del 28/12/2010)

[illegible]

Area 3 = (RIFIUTI PERICOLOSI OLI ESAUSTI)

Firma del Capo Centrale

GI-2016 - Monitoraggio Rifiuti - Area 1, Area 2 e Area 3



910920

(Pagina 13 del PMC - DVA-DEC-2010-0000996 del 28/12/2010)

[illegible]

Area 3 = (RIFIUTI PERICOLOSI OLI ESAUSTI)

Firma dell'Operatore Y. J. J.

Firma del Capo Centrale

James



9210

(Pagina 13 del PMC - DVA-DEC-2010-0000996 del 28/12/2010)

[illegible]

Area 1 = (RIFIUTI NON PERICOLOSI)

Area 2 = (RIFIUTI PERICOLOSI)

Area 3 = (RIFIUTI PERICOLOSI OLI ESAUSTI)

Date: 31/02/16

Firma dell'Operatore

Firma del Capo Centrale



(Pagina 13 del PMC - DVA-DEC-2010-0000996 del 28/12/2010)

[illegible]

Area 3 = (RIFIUTI PERICOLOSI OLI ESAUSTI)

Firma del Capo Centrale



(Pagina 13 del PMC - DVA-DEC-2010-0000996 del 28/12/2010)

[illegible]

Area 3 = (RIFIUTI PERICOLOSI OLI ESAUSTI)

Firma del Capo Centrale J. Murray



(Pagina 13 del PMC - DVA-DEC-2010-0000996 del 28/12/2010)

[illegible]

Area 3 = (RIFIUTI PERICOLOSI OLI ESAUSTI)

Firma del Capo Centrale



(Pagina 13 del PMC - DVA-DEC-2010-0000996 del 28/12/2010)

[illegible]

Area 3 = (RIFIUTI PERICOLOSI OLI ESAUSTI)

Firma del Capo Centrale

GI - 2016 - Monitoraggio Rifiuti - Area 1, Area 2 e Area 3



DIE HBR

(Pagina 13 del PMC - DVA-DEC-2010-0000996 del 28/12/2010)

[illegible]

Area 3 = (RIFIUTI PERICOLOSI OLI ESAUSTI)

Firma dell'Operatore

Firma del Capo Centrale