



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Versalis S.p.A
Stabilimento di Brindisi
qhse_br@pec.versalis.eni.com

IL DIRETTORE GENERALE

e p.c. ISPRA
Servizio interdipartimentale per l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo delle attività
ispettive
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Pratica N.:

ARPA Puglia
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Rif. Mittente:

**OGGETTO: Versalis S.p.A. impianto chimico sito nel Comune di Brindisi.
Seconda diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di
cui alla nota ISPRA prot. n. 36378 del 16/06/2016.**

Facendo seguito all'allegata nota prot. n. 36378 del 16/06/2016, inviata a questa Direzione dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e *s.m.i.*, a trasmettere quanto richiesto nella suddetta nota con i tempi e le modalità ivi indicate.

Si rammenta, in proposito, che il suddetto articolo alla lettera b) prevede che l'autorità competente proceda "*alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno*", rappresentando al riguardo che la presente costituisce la seconda diffida formulata ai sensi dell'art. 7, comma 9 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, per le inosservanze riscontrate.

Renato Grimaldi

Allegati: nota ISPRA prot. 36378 del 16/06/2016 (DVA prot. 16122 del 17/06/2016)

IL DIRIGENTE: Dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente/DVA-Div3-sezione AIA
Funzionario responsabile: Antonio Domenico Milillo tel. 06/57225924
DVA-D3-AIA-5704_2016-002



TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA – DIV. III
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

Copia

ARPA Puglia - Direzione Scientifica
Corso Trieste, 27 – 70126 BARI
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Brindisi
Via G.M. Galanti, 16 – 72100 BRINDISI
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-514 del 16/09/2011 con avviso pubblicato in G.U. n. 230 del 03/10/2011 - Impianto chimico della società VERSALIS S.p.A. sito in Brindisi (BR).

OGGETTO: Accertamento violazioni e proposta di diffida.

Con nota prot. 31106 del 14/07/2015, sulla base di quanto segnalato da ARPA Puglia con nota prot. 0039019 - 157 del 09/07/2015 (acquisita con prot. ISPRA 30380 del 09/07/2015), ISPRA ha accertato, d'intesa con ARPA Puglia, la violazione della prescrizione n. 13, pag. 140 del Parere Istruttorio Conclusivo, parte integrante dell'atto autorizzativo in riferimento.

A seguito della richiesta in merito al superamento delle inottemperanze oggetto della diffida prot. DVA-2015-20250 del 03/08/2015 (acquisita con prot. ISPRA 35223 del 04/08/2015) formulata con nota prot. DVA-2015-23023 del 14/09/2015 (acquisita con prot. ISPRA 40221 del 15/09/2015), con nota prot. 12074 del 17/02/2016 lo scrivente Servizio ha segnalato, d'intesa con ARPA Puglia, la necessità di un chiarimento da parte di Codesta Autorità Competente in merito alla prescrizione n. 13 di cui alla pag. 140 del Parere Istruttorio Conclusivo, parte integrante del Decreto di AIA n. DVA-DEC 2011-0000514 del 16/09/2011¹, in particolare per quanto attiene l'utilizzo della terminologia "senza generare emissioni visibili (fumo)", segnalando altresì che la presenza di fumo in altri eventi di accensione della medesima torcia è stata riscontrata e attestata dalle registrazioni video acquisite dagli organi di controllo.

Atteso quanto indicato da Codesta Autorità Competente con nota prot. U.0012508 del 09/05/2016 (acquisita con prot. ISPRA 27834 dell'11/05/2016), ad esito di quanto comunicato da ARPA Puglia con nota prot. 0075102 - 157 del 22/12/2015 (acquisita con protocollo ISPRA 58591 del 23/12/2015), allegata alla presente, con riferimento all'evento di attivazione della torcia RV101C del 24/11/2015, si accerta con la presente la violazione della prescrizione n. 13, pag. 140 del Parere Istruttorio Conclusivo, parte integrante dell'atto autorizzativo in riferimento.

Per la violazione di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, propone a Codesta Autorità Competente di diffidare il Gestore affinché trasmetta entro trenta giorni una nota di approfondimento finalizzata all'individuazione delle azioni correttive intraprese e/o programmate al fine di evitare il ripetersi di eventi analoghi.

In riferimento all'art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che la violazione sopra descritta è stata accertata precedentemente nel corso dell'ultimo anno con nota ISPRA prot. 31106 del 14/07/2015.

¹ "In ogni caso le torce dovranno essere utilizzate solo in situazioni d'emergenza e/o nelle fasi di avvio/spengimento degli impianti a cui sono asservite, devono essere esercite senza generare emissioni visibili (fumo), indice di elevato contenuto di particolato, mediante l'immissione di vapore, ovvero nelle migliori condizioni smokeless consentite dalla tecnologia, deve essere garantita un'efficienza di rimozione VOC superiore al 98% (o 99%) ed una temperatura minima di combustione superiore a 800 °C (o 1000 °C) e complessivamente le quantità di idrocarburi scaricati per singola torcia devono porsi come obiettivo il rispetto del range 5-15 kg/t di etilene su base annua."



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattordices* del D.Lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di Codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-*quattordices*, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, per l'inosservanza della prescrizione AIA sopra citata.

Distinti saluti

**SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE**

**Il Responsabile
Ing. Alfredo Pini**

Allegato: Nota ARPA Puglia prot. 0075102 - 157 del 22/12/2015 (Prot. ISPRA 58591 del 23/12/2015)