

Ordine PH01 10784627 Forni:Pul.n.32 filtri Nafta+Rett.revers.

Forni:Pul.n.32 filtri Nafta+Rett.revers.
Eseguire la pulizia di N.32 filtri a cestello sulle linee della virgi-nafta in carica ai forni (B101-114 N.2 filtri per forno, B115 N.4 filtri). Sfilangiatura, smontaggio filtri, lavaggio con idropulitrice, rimontaggio, richiusura.
Nel caso che qualche filtro sia danneggiato sostituire con quelli a scorta (chiedere a ESE).
Smontaggio di n.48 reversibili a disco 8 rettifica e rimontaggio.

St.s. RIL. COST CALP DMCN KCHP NOME NLIA OAPR

Dati test. Operazioni Componenti Costi Partner Oggetti Dati suppl. Ubicazione Planif. Controllo

Pers. respons. GrRespPlan P48 / NARG Specialista
ClavResp TMIV / NARG TERZI MECCANICI...
Avviso Costi 10.000,00 EUR
Tp.att.PM
St. imp.
Indirizzo

Date In. card. 11.04.2014 Priorità Normale
Fine card. 31.12.2014 Revisione

Oggetto di riferimento Sede tecn. PH-CR01-AY-AY492 FILTRI
Equipment

Stamp. contenuto finestra

SAP

Visualizzare Testo testata ordine: Alternativa Lingua IT

Formati par. * Paragrafo allin. a sinistra

Formati car.

Forni: Pul.n.32 filtri Nafta+Rett.revers.
 Eseguire la pulizia di N.32 filtri a cestello sulle linee della
 virgi-nafta in carica ai forni (B101-114 N.2 filtri per forno,
 B115 N.4 filtri). Sflangiatura, smontaggio filtri, lavaggio con
 idropulitrice, rimontaggio, richiusura.

Nel caso che qualche filtro sia danneggiato sostituire con
 quelli a scorta (chiedere a ESE).

Smontaggio di n.48 reversibili a disco 8 rettifica e
 rimontaggio.