




ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE. I.0015131.27-06-2017

ISPRA

PROTOCOLLO GENERALE
Nr.0031802 Data 27/06/2017
Tit. C Partenza



TRASMISSIONE VIA PEC

ISAB S.r.l.
Raffineria Impianti Nord e Impianti Sud
Strada Provinciale ex strada statale 114, km 146
96010 – Priolo Gargallo (SR)
isab@pec.it

Copia

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DGVA - Div. III -AIA
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

ARPA Sicilia
Via S. Lorenzo n. 312/G - 90129 PALERMO
arpa@pec.arpa.sicilia.it
ARPA Sicilia - Struttura Territoriale di Siracusa
Via Bufardeci, 22 - 96100 SIRACUSA
arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it

RIFERIMENTO: Decreto Autorizzativo DVA-DEC-2011-0000580 del 31/10/2011 di autorizzazione del Complesso Raffinerie Impianti Nord e Impianti Sud della Società ISAB Srl siti nel Comune di Priolo Gargallo (SR)

OGGETTO: Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria.

Facendo seguito alla programmazione 2017 dei controlli di competenza statale ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., si comunica che in data **04 luglio 2017**, avrà inizio la visita ispettiva ordinaria per l'impianto Raffineria Impianti Nord della società ISAB S.r.l. sito in Priolo Gargallo (SR).

Al fine di facilitare le operazioni di ingresso nello stabilimento, si comunica che il Gruppo Ispettivo è composto da Claudio Numa e Geneve Farabegoli per ISPRA e da Vincenzo Liuzzo per ARPA Sicilia Struttura Territoriale di Siracusa più eventuale altro personale di ARPA che si aggiungerà all'occorrenza.

Il Gruppo Ispettivo adotterà tutte le precauzioni e le procedure di sicurezza e di tutela della salute predisposte per le attività ispettive esterne; si prega tuttavia di voler segnalare l'esigenza di specifiche misure di prevenzione e l'adozione di particolari dispositivi individuali di protezione per l'esecuzione dell'attività di controllo presso lo stabilimento, fornendo congiuntamente il nominativo del personale preposto alla sorveglianza delle misure di prevenzione adottate per la tutela della salute durante l'espletamento delle suddette attività, incluse le relative garanzie assicurative sul lavoro.

Si informa che durante la visita ispettiva potrebbe rendersi necessaria l'acquisizione di documentazione fotografica. A tale scopo, si chiede di indicare se vi siano aree soggette a normativa speciale per le quali non è possibile l'utilizzo di apparecchi fotografici comuni. In tal caso, si chiede di mettere a disposizione apparecchiature fotografiche idonee. Per le attività di verbalizzazione e di verifica documentale previste si chiede inoltre la disponibilità di una sala riunioni con possibilità di proiezione da personal computer.

Per il corretto svolgimento delle attività è necessario che Codesta Società comunichi ad ISPRA e ad ARPA Sicilia preventivamente via PEC le informazioni relative al responsabile al quale è attribuito, o delegato, il potere, decisionale e di spesa, atto a garantire il corretto andamento delle operazioni svolte nello stabilimento in riferimento e la loro conformità alle normative vigenti in materia di ambiente e in particolare al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. A tal fine sarà possibile produrre evidenza delle eventuali deleghe e/o procure ovvero autocertificare le relative informazioni.

Rimanendo in attesa di un Vostro cortese riscontro relativamente a quanto sopra indicato, si porgono distinti saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Gaetano Battistella