



STABILIMENTO DI TARANTO

Trasmissione a mezzo p.e.c.

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
DG Valutazioni Ambientali
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

Spett.le
Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale -
ISPRA
Viale Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le
Arpa Puglia
Direzione Generale
Corso Trieste, 27
70126 BARI
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
Arpa Puglia
Dipartimento Provinciale di Taranto
Contrada Rondinella
74123 TARANTO
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Taranto, 20-01-17
Ns.Rif: Dir. 36/17

Oggetto: Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 19, 20 e 21 dicembre 2016 – punto 17

In riferimento a quanto in oggetto si trasmette, in allegato alla presente, la seguente documentazione.

ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

via Appia SS km 648 – 74123 Taranto – tel. +39 099 4811 – fax +39 099 4812271 – telex 860049



Sede Legale e Operativa: viale Certosa 239 – 20151 Milano – tel. +39 02 300351 – fax +39 02 30035536

Cap.Soc. euro 549.390.270,00 int.vers. – codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione registro imprese Milano: 11435690158



STABILIMENTO DI TARANTO

Allegato 1: Contratto per attività di rifacimento porte (lato macchine e lato coke) Batterie Forni – Coke n. 7-8-11-12 e relativa offerte tecnica ditta BI SERVICE s.r.l.

Allegato 2: schede di manutenzione porte relative alle attività manutentive ultimate rispettivamente il giorno 20 e 21 dicembre e copia del registro di carico e scarico dei rifiuti CER 161104 – residui di lavorazione refrattari e CER 120117 – residui di sabbiatura porte

Allegato 3: rapporti di prova dei rifiuti CER 161104 – residui di lavorazione refrattari e CER 120117 – residui di sabbiatura porte.

Si segnala che all'atto del sopralluogo erano presenti:

tre pedane di blocchi refrattari

tre pedane di telaietti porte

10 pedane con mattoni refrattari rimossi dalle strutture senza demolirli e imballati in fogli di plastica

4 sacconi contenenti residui di sabbiatura,

15 sacconi contenenti residui di refrattari.

Distinti saluti

ILVA S.p.A.
In Amministrazione Straordinaria
Stabilimento di Taranto
Il Direttore
Ing. Antonio Bufalini

ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

via Appia SS km 648 – 74123 Taranto – tel. +39 099 4811 – fax +39 099 4812271 – telex 860049



Sede Legale e Operativa: viale Certosa 239 – 20151 Milano – tel. +39 02 300351 – fax +39 02 30035536

Cap.Soc. euro 549.390.270,00 int.vers. – codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione registro imprese Milano: 11435690158