



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Solvay Chimica Italia S.p.A.
Stabilimento di Rosignano Marittimo (LI)
solvat.rosignano@pec.it

e p.c. Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Livorno
prot.procura.livorno@giustiziacert.it

ISPRA
Servizio interdipartimentale per l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo delle attività
ispettive
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Toscana
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

**OGGETTO: Solvay Chimica Italia S.p.A. - impianto chimico di Rosignano
Marittimo (LI). Diffida per inosservanza delle prescrizioni
autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 73447 del 20/12/2016.**

Facendo seguito all'allegata nota prot. n. 73447 del 20/12/2016, inviata a questa Direzione dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e *s.m.i.*, ad ottemperare a quanto richiesto nella suddetta nota con i tempi e le modalità ivi indicate.

Si rammenta, in proposito, che il suddetto articolo alla lettera b) prevede che l'autorità competente proceda "*alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno*", rappresentando al riguardo che come segnalato da ISPRA nella nota allegata, la violazione non è stata precedentemente accertata nel corso dell'ultimo anno.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati: nota ISPRA prot. 73447 del 20/12/2016 (acquisita con prot. DVA n. 30716 del 21/12/2016)

ID Utente: 6704
ID Documento: DVA-D3-AIA-6704_2016-0087
Data stesura: 23/12/2016

✓ Resp. Sez.: Milillo A.D.
Ufficio: DVA-D3-AIA
Data: 24/12/2016

✓ Resp. Div.: Milillo A.D.
Ufficio: DVA-D3
Data: 24/12/2016

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA - DIV IV
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma
aia@pec.minambiente.it

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno
Via Falcone e Borsellino, 1 - 57123 Livorno
procura.livorno@giustizia.it

Copia ARPAT - Al Responsabile del Settore Rischio
Industriale
Via Ponte alle Mosse 211- 50144 Firenze
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
ARPAT - Dipartimento di Livorno
Via Marradi, 114 - 57126 Livorno

RIFERIMENTO: DM 177 del 07/08/2015 di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, con avviso pubblicato in G.U. 190 del 18/08/2015 – Impianto chimico della società Solvay Chimica Italia S.p.A e della società INOVYN Produzione s.r.l ubicato nel comune di Rosignano Marittimo (LI).

OGGETTO: Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i in data 15÷17 novembre 2016 - Accertamento violazioni e proposta di diffida.

Nelle giornate dal 15/11/2016 al 17/11/2016, secondo quanto disposto nella programmazione 2016 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria presso gli impianti chimici delle società Solvay Chimica Italia S.p.A. e Inovyn Produzione Italia S.p.A. ubicati in Rosignano Marittimo (LI).

La visita ispettiva ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su alcune aree dello stabilimento. Inoltre sono state effettuate a cura di ARPA Toscana attività di campionamento ed analisi.

In particolare, nel corso dei sopralluoghi svolti il giorno 17/11/2016 presso i depositi temporanei di rifiuti dell'Unità Produttiva Sodiera della Società Solvay Chimica Italia S.p.A. è emerso che l'area denominata Deposito Sodiera B è priva di pavimentazione, delimitata tramite recinzione mobile, con una sezione interna, ulteriormente recintata, adibita a stoccaggio dei rifiuti pericolosi. Nello spazio circostante adibito a deposito rifiuti non pericolosi, al momento del sopralluogo, erano presenti cassoni scarrabili non coperti contenenti i rifiuti CER 150103, CER 170405, CER 150102, CER 170904 e due casse in metallo, anch'esse senza copertura, contenenti i rifiuti CER 160214 e CER 170411.

In relazione alle circostanze sopra descritte, il gestore ha evidenziato che è attualmente in attesa delle autorizzazioni per la realizzazione dei progetti di adeguamento e messa a norma (pavimentazione, creazione di sistema di drenaggio acque, costruzione di magazzini con copertura, ecc.) del deposito Sodiera B; la durata prevista dei lavori è pari a circa 2 mesi.

Nel corso dell'ispezione sono stati redatti tre verbali di esecuzione visita ispettiva ordinaria, in tre originali, in contestuale con Solvay Chimica Italia S.p.A. e Inovyn Produzione Italia S.p.A. e



ARPA Toscana che li hanno sottoscritti e ne detengono copia originale. Nel corso dell'ispezione sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica. In allegato alla presente nota è riportata copia dei verbali d'ispezione.

Ad esito delle suddette attività, si accerta con la presente, d'intesa con ARPA Toscana, la violazione della seguente prescrizione dell'atto autorizzativo in riferimento:

- 1) per le aree di deposito temporaneo Sodiera B mancato rispetto delle prescrizioni di cui al DM 177, Parere Istruttorio, par. 8.3, prescrizione 35 (pag. 252-253).

Per le violazioni di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, propone a codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida e nelle more dell'ottenimento delle dovute autorizzazioni per la realizzazione del progetto di adeguamento e messa a norma del deposito Sodiera B:

- a) individui delle soluzioni temporanee per una gestione corretta dei rifiuti stoccati nel deposito Sodiera B, atte principalmente a garantire la copertura dei rifiuti e l'allontanamento delle acque meteoriche;
- b) in alternativa al punto a), individui all'interno dello stabilimento delle aree provvisorie idonee per lo stoccaggio dei rifiuti normalmente destinati al deposito Sodiera B.

In riferimento all'art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che le violazioni di cui ai punti 1 non sono state accertate precedentemente nel corso dell'ultimo anno.

Eventuali ulteriori comunicazioni potrebbero emergere a seguito della valutazione dei documenti inviati dal Gestore e dei risultati degli accertamenti analitici eseguiti da ARPAT.

Relativamente alle inosservanze di cui al sopra citato punto 1, in ragione del regime sanzionatorio di cui al comma 3 dell'articolo 29-*quattordecies* del decreto legislativo 152/06, la presente nota informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica di Livorno quale ipotesi di reato.

Distinti saluti.

**SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE**
Il Responsabile
Ing. Alfredo Pini
Firma digitale

Allegati

- All.1 - Verbale di inizio visita ispettiva 15-11-2016 (4 pagine)
- All.2 - Verbali di esecuzione visita ispettiva 15-11-2016 (8 pagine)
- All.3 - Verbali di esecuzione visita ispettiva 16-11-2016 (8 pagine)
- All.4 - Verbali di esecuzione visita ispettiva 17-11-2016 (7 pagine)
- All.5 - Verbale di chiusura visita ispettiva 17-11-2016 (3 pagine)