

20 ILVA SPA IN AMM.STRAORDINARIA 10629 GIOVE S.R.L.

16 TARANTO VIA ARCHIMEDE 5850

Ordine 3.917 14/02/2018 Imp. VM/AF 74100 TARANTO

TA
Var. 1 Del 22/02/18 Aut 5/03/18 Totale Ordine EU 0,00

Pos. C Prod. Q.ta' ordin. Dest Se. Cons. Q.ta ricevuta Re Im
Pag

D03 1 9863627 1,00 N. 0399 08 31 03 2018 EU A 00
S TA MAN MECC FILTRO MEEP D/91 N. AH 1,00
D03 2 9990000 1,00 N. 0399 08 31 03 2018 EU A 00
S COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA N. AH 1,00
D03 3 9863707 1,00 N. 0399 08 31 03 2018 EU A 00
S TA RIPRISTI CAMPO 4 CATENA CON PLAC N. AH 1,00
D03 4 9990001 1,00 N. 0399 08 31 03 2018 EU A 00
S COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA(P.3) N. AH 1,00
5 N. 00 00 0000 EU A 00
6 N. 00 00 0000 EU A 00
7 N. 00 00 0000 EU A 00
8 N. 00 00 0000 EU A 00

F1-DESC.SUPP. F2-VIS.PROD. F5-PROSEGUI F9-RITORNO F15-ALTRI DATI
F4-DESC.FABB.

CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PRONTO
INTERVENTO PER MANUTENZIONE MECCANICA ATTA
AL RIPRISTINO CAMPI DELL'ELETTROFILTRO
MEEP D/91

.

COMPRESO SMONTAGGIO PARTICOLARI ESISTENTI,
INTERFERENTI OD IN SOSTITUZIONE DEI NUOVI
EQUIPAGGIAMENTI, CON RECUPERO ED INOLTRO AL
NOSTRO MAGAZZINO DEI COMPONENTI DI RIUTILIZZO
E DEI "METALLI NON FERROSI", NONCHE' IL RECUPERO
E COLLOCAZIONE IN APPOSITA AREA DELLE
PARTI FERROSE RIDOTTE IN PEZZATURA IDONEA
OTTIMIZZARE LA MOVIMENTAZIONE (MT. 1,50 X
0,50 X 0,50) E DI OGNI ALTRO MATERIALE ETERO-
GENEO DI RISULTA

.

ATTIVITÀ IN CONFORMITÀ ALLA NOSTRA SPECIFICA
TECNICA 4732/18, RIF.VS OFFERTA N.19
DEL 14.02.2018 - NONCHÈ SECONDO I PARTICOLARI
ACCORDI PRESI CON I NOSTRI TECNICI

PRODOTTO 9863707

CORRISPETTIVO PER ATTIVITÀ DI RIPRISTINO CAM-
PO 4 DI N.2 CATENE COMPLETE DI PLACCHE SU
MOTORIDUTTORI M138-M141 DELL'ELETTROFILTRO
MEEP D/91

.