


## Paesaggio

### Modifica dello stato dei luoghi.

Come si evince dai foto inserimenti allegati, l'approntamento della postazione del cantiere per la perforazione del pozzo Fontanella 01 Dir, non crea impatti rilevanti sia da un punto di vista di visuale, che in previsione del futuro ripristino della postazione. La posizione risulta anche ottimale relativamente al mascheramento degli impianti, nella direzione della zona più sensibile, quella verso il Sic Cave Danesi. Un fitto filare di alberature, che costeggiano il torrente e la strada, crea una barriera naturale sia relativamente all'impatto visivo che al rumore generato dalle attività dell'impianto, che viene oltretutto sovrastato dallo stesso rumore del torrente.





Punto di vista A



Punto di vista B



Sic Cave Danesi

Google Earth

Punto di vista C

