

Raffineria di Taranto
Strada Statale Jonica 106
74123 Taranto
Fax +39 099 4700471
Tel. +39 099 4782.111
eni.com



Prot. RAFTA/DIR/MV/ 340
Taranto 15/11/2018

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA (RM)
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
aia@pec.minambiente.it

ISPRA
Via V. Brancati, 48
00185 ROMA (RM)
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Puglia – Direzione Tecnica
Corso Trieste, 27
70126 BARI (BA)
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Decreto M.A.T.T.M. n. 0000092 del 14/03/2018 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della società Eni S.p.A., ubicata nel Comune di Taranto. Riscontro alla prescrizione n. [23] del Parere Istruttorio Conclusivo.



Raffineria
di Taranto

Con riferimento all'oggetto e facendo seguito a quanto riportato nella prescrizione n. [23] del Parere Istruttorio Conclusivo del Decreto MATTM prot. n. 0000092 del 14 MAR 2018, si comunica che – allo stato attuale – i serbatoi a fondo singolo per i quali si rende necessaria l'ispezione interna sono pari a n. 19.
In accordo a quanto previsto al paragrafo 9.1 del PMC, il Gestore intende adottare per i suddetti serbatoi un programma di ispezione interna basato sull'effettivo rischio di perdita dai serbatoi che garantisca la massima efficacia in termini di prevenzione senza pregiudicare l'operatività del sistema di movimentazione e stoccaggio della Raffineria. L'adozione di un tale approccio nella gestione delle ispezioni dei serbatoi è peraltro previsto in documenti di riferimento per il settore quali, ad esempio, la BAT n. 51 e le Linee Guida di indirizzo per la "Valutazione

Pagina 1 di 2

Eni SpA

Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588
Part. IVA 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453
Sede legale:
Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma
Sedi secondarie:
Via Emilia, 1 - Piazza Ezio Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (MI)



sintetica dell'adeguatezza del programma di gestione invecchiamento delle attrezzature negli stabilimenti Seveso".

In mancanza di un siffatto piano di messa fuori servizio e ispezione per i suddetti serbatoi, il contemporaneo fuori servizio di tutti i n. 19 serbatoi non renderebbe possibile il normale esercizio dello Stabilimento.

Tutto ciò premesso, si propone il seguente programma di fuori servizio degli stessi (propedeutico alle successive fasi di ispezione interna):

- ✓ Per l'anno in corso si provvederà al fuori servizio di un totale pari a n. 9 serbatoi (denominati T-3127, T-3132, T-3221, T-3225, T-3226, T3257, T-3264, T-3265, T3314);
- ✓ Per gli anni successivi si provvederà al fuori servizio di almeno n. 2 serbatoi/anno con ultimazione del cronoprogramma entro l'anno 2023.

Inoltre, si evidenzia come annualmente – oltre ai succitati n. 19 serbatoi già programmati – si potranno aggiungere ulteriori serbatoi la cui scadenza è prevista per i prossimi anni.

Il completamento delle ispezioni interne di ciascun serbatoio verrà comunicato agli EE.CC. in occasione della relativa rimessa in servizio; il Report Annuale riporterà gli esiti delle ispezioni interne svolte nel corso dell'anno.

Infine, per quanto riguarda il nuovo piano delle ispezioni esterne, in accordo a quanto riportato nella citata prescrizione n. [23], sono in corso le relative attività ispettive che si completeranno entro il primo trimestre dell'anno 2019.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si porgono

Distinti Saluti

Eni SpA
Refining & Marketing
Raffineria di Taranto
Il Direttore
(Ing. Michele Sciglianisi)



EMAS
GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
1-000290

Raffineria
di Taranto