



ArcelorMittal

3 / 1 / 2019

Dir. 2 / 2019

Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA  
*DGSalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it*

Spett.le  
Istituto Superiore per la Protezione e la  
Ricerca Ambientale  
Via V. Brancati, 48  
00144 ROMA  
*protocollo.ispra@ispra.legalmail.it*

Spett.le  
Osservatorio permanente per il monitoraggio  
dell'attuazione del Piano ambientale ILVA  
c/o Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA  
*DGSalvanguardia.Ambientale@pec.minambiente.it*

Spett.le  
Commissione istruttoria per l'autorizzazione  
integrata ambientale – IPPC  
c.a. Dott. Antonio Fardelli  
Avv. David Roettgen  
*cippc@pec.minambiente.it*

**Oggetto:** DPCM 29/09/2017 Allegato I Prescrizione n.16.i)-40-51-58-65-67 del DPCM 14/03/2017- Edifici gestione materiali polverulenti e DPCM 29/09/2017 art.9 Piano rifiuti prot. 4/U/11-12-2014 Prescrizioni P128, P133, P134, P135, P136, P137, P140, P141, P143 e P172 DVA – DEC - 450-2011- Adeguamento depositi temporanei

**Edificio OMO 2 – prescrizione n.58.** Facendo seguito alle note DIR 694/2017 del 28/11/2017 e DIR 107/2018 del 20/02/2018 con le quali, è stata trasmessa la documentazione tecnica sulla non necessità di depolverazione, come da comma 3 della prescrizione n.16.i)-40-51-58-65-67, e alla nota ISPRA prot. 22984 del 20/03/2018, che ha ritenuto adeguate le misure compensative proposte dal Gestore, si comunica che in data 28/12/2018, risultavano terminate le attività relative al suddetto edificio.

**Nastro T2 bis – dismissione edificio SILI CEC – prescrizione n.16 i.** Facendo seguito alla nota DIR 62/2018 del 5/12/2018 con la quale è stata confermata la scelta di non utilizzare più l'edificio SILI CEC e di sostituirlo con un nastro chiuso, si precisa che in data 27/12/2018 si sono svolte le

**ArcelorMittal Italia S.p.A.**  
Sede legale  
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano  
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1  
F +39 02 80650309  
[arcelormittalitalia@legalmail.it](mailto:arcelormittalitalia@legalmail.it)  
[www.arcelormittal.com](http://www.arcelormittal.com)

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,  
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano  
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963

prove della messa in marcia del nastro T2 bis con prove a vuoto e a carico con esito positivo e che in data 31/12/2018 è stata messa in servizio la nuova linea nastro T2 bis con contestuale dismissione dell'edificio SILI CEC.


**Edificio Stock House AFO 4 – prescrizione n. 65.** Si comunica che i lavori di chiusura dell'edificio sono stati completati in data 29/12/2018.

**Adeguamento depositi temporanei - prescrizioni P128, P133, P134, P135, P136, P137, P140, P141, P143 e P172.** Si trasmette in allegato la tabella riepilogativa sullo stato di adeguamento dei depositi temporanei, di cui all'allegato 2 della DIR 519/2018 del 10/09/2018. Si evidenzia che i depositi i cui lavori di adeguamento sono ancora in corso, sono fuori servizio e saranno utilizzati solo a valle del completamento degli interventi previsti.

Distinti saluti



ArcelorMittal Italia S.p.A.  
Stabilimento di Taranto  
Il Gestore  
*Ing. Stefan Michel VAN CAMPE*



## ALLEGATO 1 - STATUS ADEGUAMENTO DEPOSITI TEMPORANEI

AREA	DEPOSITO TEMPORANEO	STATO
ACC/1	8	CONCLUSO
DTA	12	CONCLUSO
COK	15	non più necessario causa riorganizzazione di Stabilimento per la gestione dei rifiuti
PGT	47	CONCLUSO
GRF	11A	CONCLUSO
GRF	11B	attesa analisi fondo scavo - non più deposito temporaneo ma gestione SOTTOPRODOTTO
DTA	12A	COMPLETATO CON COPERTURA PROVVISORIA (il deposito sarà esercito solo al termine della realizzazione della copertura definitiva)
COK	13A-B-C	CONCLUSO
COK	14B	CONCLUSO
SOT	14D	CONCLUSO
TNA/2	21A	CONCLUSO
LAF	23F (NUOVO)	CONCLUSO
IMA - Calata 3	27A	CONCLUSO
FOC1	35A	non più necessario causa riorganizzazione di Stabilimento per la gestione dei rifiuti
DTA	36E	CONCLUSO
MAG	37B	Già adeguato, non più necessaria copertura causa riorganizzazione di Stabilimento per la gestione dei rifiuti
MAG	37C	CONCLUSO
ACC/2	5B (NUOVO)	non più necessario causa riorganizzazione di Stabilimento per la gestione dei rifiuti
ACC/2	5C	CONCLUSO
GRF	5D	CONCLUSO
ACC/2	5E	CONCLUSO

AREA	DEPOSITO TEMPORANEO	STATO
ACC/2	6B	CONCLUSO
IMA - 3° SPORGENTE	I_OLI	deposito di nuova realizzazione, entrerà in esercizio solo dopo l'adeguamento. Riaperta gara per opere realizzative/progettazione
GRF	LEGNO E PLASTICA ACC/2	CONCLUSO
SEA	MOTOSPAZZATRICI	CONCLUSO
PGT	PGT (4D)	CONCLUSO
SEA	SEA TERRE E ROCCE DA SCAVO	non più necessario causa riorganizzazione di Stabilimento per la gestione dei rifiuti
GRF	TAGLIACILINDRI	CONCLUSO
GRF	TRITOM	non più necessario causa riorganizzazione di Stabilimento per la gestione dei rifiuti
GRF	RO (NUOVO)	CONCLUSO
ACC/1	TRS/1	non più necessario causa riorganizzazione di Stabilimento per la gestione dei rifiuti
ACC/2	TRS/2	CONCLUSO
COK	COK	non più necessario causa riorganizzazione di Stabilimento per la gestione dei rifiuti
SOT	14C	CONCLUSO
COK	C_OLI	non più necessario causa riorganizzazione di Stabilimento per la gestione dei rifiuti
SEA	42A	CONCLUSO
SEA	50	CONCLUSO
PAR	PAR	non più necessario causa riorganizzazione di Stabilimento per la gestione dei rifiuti
SEA	FP	CONCLUSO
PLA/SAV - ZONA EX SIDERCOMIT	PLA - Ex Sidercomit	CONCLUSO