

B7G - Groundflare
Update
02/01/2018

Dati	Mese	Ton totali	w%	Ton idrocarburi	Ton totali	Ton idrocarburi
1	Jan	22,176	0,777	17,23	22,18	17,23
2	Feb	45,823	0,891	40,81	68,00	58,04
3	Mar	40,134	0,686	27,52	108,13	85,56
4	Apr	1,721	0,784	1,35	109,85	86,91
5	May	4,062	0,935	3,80	113,92	90,70
6	Jun	49,723	0,959	47,68	163,64	138,38
7	Jul	1,552	0,798	1,24	165,19	139,62
8	Aug	1,245	0,824	1,03	166,44	140,65
9	Sep	2,734	0,422	1,16	169,17	141,80
10	Oct	1,807	0,800	1,45	170,98	143,25
11	Nov	0,000		0,00	170,98	143,25
12	Dec	0,671	0,793	0,53	171,65	143,78

2017	171,648	0,838	143,78		
2016	373,341	0,814	303,95		
2015	105,844	0,547	57,90		
2014	347,979	0,847	294,84	171,65	143,78

MESE	INIZIO EVENTO	FINE EVENTO	MINUTI TOTALI	MINUTI EFFETTIVI	TONNELLATE TOTALI	FRAZIONE PONDERALE MEDIA IDROCARBURI TOTALI	TONNELLATE IDROCARBURI TOTALI	Stream (richiesto dalla comunicazione DVA - 2011 -0009754)	Evento	week
1	17/01/2017 10:48	17/01/2017 11:10	23	23	0,28	0,99	0,28	3.2 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Arresto, depressurizzazione e bonifica dell'impianto MPX per la realizzazione di alcuni interventi manutentivi (rif. comunicazione enti esterni n°3 del 17/01/2017).	3
1	17/01/2017 11:35	17/01/2017 12:20	46	46	1,35	0,98	1,32			
1	17/01/2017 15:38	17/01/2017 16:24	47	47	1,74	0,89	1,54			
1	17/01/2017 16:36	17/01/2017 16:56	21	21	0,58	0,67	0,39			
1	17/01/2017 18:56	17/01/2017 19:09	14	14	0,17	0,79	0,14			
1	17/01/2017 20:58	17/01/2017 21:11	14	14	0,17	0,78	0,13			
1	18/01/2017 01:02	18/01/2017 01:30	29	29	1,10	0,65	0,72			
1	18/01/2017 04:11	18/01/2017 04:27	17	17	0,21	0,89	0,18			
1	20/01/2017 06:28	20/01/2017 06:41	14	14	0,17	0,81	0,14	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Attività di bonifica, introduzione idrocarburi ed avviamento (rif. comunicazione enti esterni n°4 del 19/01/2017).	
1	20/01/2017 09:03	20/01/2017 09:19	17	17	0,54	0,96	0,52			
1	20/01/2017 09:53	20/01/2017 11:53	121	121	4,84	0,99	4,78			
1	20/01/2017 12:29	20/01/2017 12:50	22	22	0,27	0,82	0,22			
1	20/01/2017 13:30	20/01/2017 13:51	22	22	0,27	0,77	0,21			
1	20/01/2017 14:31	20/01/2017 14:57	27	27	0,33	0,71	0,24			
1	20/01/2017 16:16	20/01/2017 16:30	15	15	0,71	0,67	0,48			
1	20/01/2017 17:54	20/01/2017 18:09	16	16	0,20	0,69	0,14			
1	21/01/2017 20:06	21/01/2017 20:20	15	15	0,64	0,62	0,39	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Bonifica F203 per verifica linea di scarico	
1	26/01/2017 11:18	26/01/2017 11:31	14	14	0,17	0,52	0,09	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto FXXIV - Anomalia sezione piff poff con allineamento F300 a blow down	4
1	26/01/2017 12:02	26/01/2017 12:16	15	15	0,41	0,65	0,26			
1	26/01/2017 12:56	26/01/2017 13:17	22	22	0,72	0,73	0,52			
1	26/01/2017 13:43	26/01/2017 13:59	17	17	0,62	0,80	0,49			
1	26/01/2017 14:15	26/01/2017 14:55	41	41	1,40	0,88	1,23			
1	26/01/2017 15:24	26/01/2017 15:44	21	17	0,21	0,73	0,15	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto FXXIV - Attività di depressurizzazione e bonifica per interventi manutentivi come da comunicazione n° 6 del 26/01/2017	
1	26/01/2017 17:27	26/01/2017 17:42	16	16	0,20	0,56	0,11			
1	26/01/2017 21:17	26/01/2017 21:28	12	12	0,15	0,25	0,04	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto FXXIV - Allineamento P515B a offgas con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero: svuotamento e rigenerazione colonne BE102A/B per verifica della tenuta delle valvole installate a Ottobre 2016.	
1	27/01/2017 11:19	27/01/2017 11:30	12	12	0,15	0,49	0,07			
1	27/01/2017 13:00	27/01/2017 13:12	13	13	0,16	0,48	0,08			
1	27/01/2017 14:27	27/01/2017 14:39	13	13	0,16	0,43	0,07			
1	27/01/2017 15:48	27/01/2017 16:00	13	13	0,16	0,42	0,07			
1	27/01/2017 16:54	27/01/2017 17:06	13	13	0,16	0,46	0,07			
1	27/01/2017 18:06	27/01/2017 18:18	13	13	0,41	0,48	0,20			
1	27/01/2017 19:44	27/01/2017 19:56	13	13	0,16	0,45	0,07			
1	28/01/2017 20:13	28/01/2017 20:25	13	13	0,41	0,47	0,19			
1	28/01/2017 21:55	28/01/2017 22:08	14	14	0,17	0,58	0,10			
1	28/01/2017 23:11	28/01/2017 23:25	15	15	0,18	0,64	0,12			
1	29/01/2017 00:34	29/01/2017 00:47	14	14	0,17	0,66	0,11			
1	29/01/2017 01:45	29/01/2017 01:59	15	15	0,21	0,64	0,13			
1	29/01/2017 03:12	29/01/2017 03:25	14	14	0,38	0,66	0,25			
1	29/01/2017 04:21	29/01/2017 04:34	14	14	0,38	0,63	0,24			

1	29/01/2017 05:27	29/01/2017 05:40	14	14	0,38	0,66	0,25			
1	29/01/2017 09:23	29/01/2017 09:35	13	13	0,36	0,59	0,21			
1	29/01/2017 10:42	29/01/2017 11:05	24	24	0,29	0,49	0,14			
1	29/01/2017 11:29	29/01/2017 11:43	15	15	0,18	0,32	0,06			
1	29/01/2017 12:33	29/01/2017 12:44	12	12	0,15	0,32	0,05			
1	29/01/2017 17:01	29/01/2017 17:11	11	11	0,13	0,43	0,06			
2	01/02/2017 14:17	01/02/2017 14:27	11	11	0,13	0,54	0,07	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto FXXIV - Allineamento P515B a offgas con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero: svuotamento e rigenerazione colonne BE102A/B per verifica della tenuta delle valvole installate a Ottobre 2016.	5
2	01/02/2017 17:35	01/02/2017 17:47	13	13	0,16	0,63	0,10			
2	01/02/2017 20:15	01/02/2017 20:28	14	14	0,38	0,74	0,28			
2	01/02/2017 22:29	01/02/2017 22:40	12	12	0,15	0,74	0,11			
2	02/02/2017 02:13	02/02/2017 02:24	12	12	0,39	0,74	0,29			
2	02/02/2017 04:17	02/02/2017 04:29	13	13	0,16	0,72	0,11			
2	02/02/2017 07:10	02/02/2017 07:21	12	12	0,15	0,71	0,10			
2	02/02/2017 10:48	02/02/2017 10:59	12	12	0,15	0,70	0,10			
2	02/02/2017 15:29	02/02/2017 15:41	13	13	0,16	0,67	0,11			
2	02/02/2017 17:10	02/02/2017 17:22	13	13	0,34	0,67	0,23			
2	06/02/2017 16:26	06/02/2017 16:58	33	33	0,40	0,93	0,38	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Fermata impianto per avaria valvola di scarico F203	6
2	08/02/2017 23:08	09/02/2017 02:15	188	188	26,27	0,96	25,17	4 - Derivante da emergenza e sicurezza	Fermata in emergenza degli impianti FXXIV e MPX per black out e mancanza vapore (disservizio presso la Centrale turbogas SEF come da comunicazioni n°7 e 8 del 08/02 e 09/02/2017)	
2	09/02/2017 09:35	09/02/2017 09:59	25	25	0,31	1,00	0,30			
2	09/02/2017 13:13	09/02/2017 13:55	43	43	2,49	0,99	2,45			
2	09/02/2017 14:53	09/02/2017 15:19	27	27	0,62	0,98	0,61			
2	09/02/2017 16:11	09/02/2017 16:26	16	16	0,20	0,59	0,12			
2	09/02/2017 16:53	09/02/2017 17:05	13	13	0,16	0,92	0,15			
2	09/02/2017 17:59	09/02/2017 18:30	32	32	0,64	0,69	0,44			
2	09/02/2017 19:13	09/02/2017 20:05	53	53	2,24	0,52	1,18			
2	09/02/2017 21:28	09/02/2017 21:45	18	18	0,22	0,83	0,18			
2	09/02/2017 22:43	09/02/2017 22:59	17	17	0,21	0,47	0,10			
2	09/02/2017 23:27	09/02/2017 23:36	10	10	0,12	0,90	0,11			
2	10/02/2017 01:33	10/02/2017 01:49	17	17	0,21	0,90	0,19			
2	10/02/2017 02:05	10/02/2017 02:28	24	24	0,29	0,96	0,28			
2	13/02/2017 20:02	13/02/2017 20:15	14	14	0,17	0,90	0,15	3.2 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Fermata e depressurizzazione R203 per ispezione e manutenzione (comunicazione n°9 del 13/02/2017)	7
2	13/02/2017 21:27	13/02/2017 22:02	36	36	0,44	0,90	0,40			
2	14/02/2017 10:29	14/02/2017 11:37	69	69	3,49	0,87	3,05			
2	15/02/2017 10:58	15/02/2017 11:11	14	14	0,38	0,82	0,31	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Reinserimento del reattore fase gas R203	
2	15/02/2017 12:17	15/02/2017 12:30	14	14	0,17	0,84	0,14			
2	15/02/2017 14:05	15/02/2017 14:23	19	19	0,23	0,95	0,22			
2	15/02/2017 17:19	15/02/2017 17:35	17	17	0,21	0,86	0,18			
2	15/02/2017 18:20	15/02/2017 18:46	27	27	0,33	0,94	0,31			
2	21/02/2017 11:10	21/02/2017 11:42	33	33	0,40	0,73	0,29	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Malfunzionamento PRCA6301B (spurgo offgas da C601)	8
2	21/02/2017 12:03	21/02/2017 12:38	36	36	1,14	0,73	0,83			
2	21/02/2017 12:56	21/02/2017 13:28	33	33	1,26	0,74	0,94			
2	21/02/2017 13:46	21/02/2017 14:19	34	34	0,66	0,74	0,49			
2	25/02/2017 17:54	25/02/2017 18:27	34	34	0,42	0,84	0,35	3.2 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Fermata e depressurizzazione R203 per ispezione e manutenzione (comunicazione n°10 del 25/02/2017)	
3	13/03/2017 00:06	13/03/2017 00:38	33	33	1,64	0,75	1,23	3.2 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Fermata e depressurizzazione R203 per ispezione e manutenzione (comunicazione n°11 del 13/03/2017)	10
3	14/03/2017 06:15	14/03/2017 06:26	12	12	0,40	0,88	0,35	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Reinserimento del reattore fase gas R203	11
3	21/03/2017 11:20	21/03/2017 12:27	68	68	2,05	0,89	1,82	3.2 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Fermata e depressurizzazione R203 per ispezione e manutenzione (comunicazione n°13 del 21/03/2017)	12
3	21/03/2017 20:33	21/03/2017 20:45	13	13	0,16	0,56	0,09			
3	30/03/2017 01:29	30/03/2017 02:01	33	33	0,40	0,79	0,32	3.2 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Fermata e depressurizzazione R203 per ispezione e manutenzione (comunicazione n°16 del 30/03/2017)	13
3	31/03/2017 07:40	31/03/2017 11:48	249	249	35,48	0,67	23,71	4 - Derivante da emergenza e sicurezza	Impianto FXXIV - Fermata in emergenza per intasamento filtro F300 (rif. comunicazione enti esterni n°17 del 31/03/2017).	
4	02/04/2017 12:16	02/04/2017 12:30	15	15	0,18	0,76	0,14	3.2 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Bonifica e rimessa in idrocarburi di R203 e depressurizzazione R202 per ispezione e manutenzione (comunicazione n°18 del 02/04/2017)	
4	02/04/2017 18:19	02/04/2017 18:56	38	38	0,46	0,92	0,43			

4	05/04/2017 14:59	05/04/2017 15:10	12	12	0,15	0,74	0,11	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero. Contributi contemporanei da impianti pilota, MPX (cambio campagna) e F24 (P515B).	14
4	05/04/2017 16:15	05/04/2017 16:27	13	13	0,16	0,81	0,13			
4	26/04/2017 15:59	26/04/2017 16:10	12	12	0,15	0,67	0,10	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero per rimessa in esercizio degli impianti pilota CER	17
4	26/04/2017 17:23	26/04/2017 17:32	10	10	0,12	0,67	0,08			
4	26/04/2017 18:24	26/04/2017 18:37	14	14	0,17	0,71	0,12			
4	26/04/2017 21:31	26/04/2017 21:43	13	13	0,16	0,74	0,12			
4	27/04/2017 09:18	27/04/2017 09:31	14	14	0,17	0,76	0,13			
5	05/05/2017 07:08	05/05/2017 07:24	17	17	0,21	0,97	0,20	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto FXXIV - Depressurizzazione del reattore fase gas R300 per intasamento degli scarichi del reattore (rif. comunicazione enti esterni n°22 del 05/05/2016).	18
5	05/05/2017 08:05	05/05/2017 09:03	59	59	0,72	0,99	0,71			
5	23/05/2017 00:03	23/05/2017 00:21	19	19	0,23	0,62	0,14	3.2 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Fermata e depressurizzazione R203 per ispezione e manutenzione (comunicazione n°24 del 23/05/2017)	21
5	23/05/2017 00:52	23/05/2017 01:06	15	15	0,18	0,88	0,16			
5	23/05/2017 01:37	23/05/2017 01:51	15	15	0,18	0,92	0,17			
5	23/05/2017 05:07	23/05/2017 05:22	16	16	0,50	0,96	0,48			
5	23/05/2017 07:06	23/05/2017 07:44	39	39	1,68	1,00	1,67			
5	23/05/2017 09:42	23/05/2017 10:00	19	19	0,23	0,85	0,20			
5	23/05/2017 11:23	23/05/2017 11:33	11	11	0,13	0,49	0,07			
6	06/06/2017 01:24	06/06/2017 01:39	16	16	0,20	0,85	0,17	3.2 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Fermata e depressurizzazione R203 per ispezione e manutenzione	23
6	06/06/2017 02:30	06/06/2017 02:45	16	16	0,20	0,97	0,19			
6	06/06/2017 02:56	06/06/2017 03:05	10	10	0,12	0,96	0,12			
6	13/06/2017 17:31	13/06/2017 18:18	48	48	0,59	0,95	0,56	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto FXXIV - Anomalia sezione piff poff con allineamento F300 a blow down e successivo intasamento R300 (rif. comunicazione enti esterni n°25 del 13/06/2017)	24
6	15/06/2017 17:57	15/06/2017 21:47	231	231	38,66	0,97	37,39	4 - Derivante da emergenza e sicurezza	Impianto FXXIV - Fermata in emergenza per intasamento filtro F300 (rif. comunicazione enti esterni n°26 del 15/06/2017).	
6	15/06/2017 21:59	16/06/2017 00:51	173	173	8,37	0,97	8,08			
6	16/06/2017 08:00	16/06/2017 08:02	3	3	0,04	0,86	0,03			
6	16/06/2017 15:22	16/06/2017 15:34	13	13	0,16	0,33	0,05	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto FXXIV - Depressurizzazione del reattore fase gas R300 per intasamento del reattore (rif. Comunicazione n°25)	
6	16/06/2017 17:25	16/06/2017 17:38	14	14	0,17	0,57	0,10			
6	17/06/2017 16:58	17/06/2017 17:29	32	32	0,39	0,83	0,33			
6	17/06/2017 18:32	17/06/2017 18:55	24	24	0,29	0,83	0,24			
6	19/06/2017 08:25	19/06/2017 09:02	38	38	0,46	0,86	0,40	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto FXXIV - Fermata caldaia B002	25
6	28/06/2017 15:46	28/06/2017 15:51	6	6	0,07	0,57	0,04	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo proveniente dalla fluttuazione della rete di torcia di bassa pressione	26
7	08/07/2017 07:02	08/07/2017 07:16	15	15	0,18	0,78	0,14	5 - Derivante da anomalie e guasti	Intervento SV9501 per innalzamento della pressione in T905 (malfunzionamento strumentale)	27
7	19/07/2017 13:56	19/07/2017 13:59	4	4	0,05	0,75	0,04	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo proveniente dalla fluttuazione della rete di torcia di bassa pressione	29
7	19/07/2017 14:14	19/07/2017 14:22	9	9	0,11	0,76	0,08	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo proveniente dalla fluttuazione della rete di torcia di bassa pressione	
7	19/07/2017 17:28	19/07/2017 17:40	13	13	0,16	0,72	0,11	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo proveniente dalla fluttuazione della rete di torcia di bassa pressione	
7	19/07/2017 20:50	19/07/2017 21:02	13	13	0,16	0,79	0,13	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo proveniente dalla fluttuazione della rete di torcia di bassa pressione	
7	19/07/2017 23:11	19/07/2017 23:24	14	14	0,17	0,80	0,14	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo proveniente dalla fluttuazione della rete di torcia di bassa pressione	
7	20/07/2017 02:45	20/07/2017 02:57	13	13	0,16	0,80	0,13	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo proveniente dalla fluttuazione della rete di torcia di bassa pressione	
7	20/07/2017 08:36	20/07/2017 08:49	14	14	0,17	0,79	0,14	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo proveniente dalla fluttuazione della rete di torcia di bassa pressione	
7	20/07/2017 10:23	20/07/2017 10:35	13	13	0,16	0,74	0,12	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo proveniente dalla fluttuazione della rete di torcia di bassa pressione	
7	25/07/2017 08:29	25/07/2017 08:43	15	15	0,18	0,95	0,17	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto FXXIV - Attività di avviamento dell'impianto FXXIV con inserimento GPR (rif. Comunicazione agli enti esterni n°29 del 25/07/2017)	30
7	25/07/2017 15:45	25/07/2017 15:48	4	4	0,05	0,92	0,05			
8	17/08/2017 13:02	17/08/2017 14:03	62	62	0,76	0,89	0,67	3.2 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Fermata e depressurizzazione impianto per ispezione e manutenzione R203 (rif. Comunicazione n° 30 del 17/08/2017)	33
8	27/08/2017 19:21	27/08/2017 19:40	20	20	0,24	0,61	0,15	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Fermata impianto per avaria PLC (rif. Comunicazione n° 31 del 27/08/2017)	34
8	27/08/2017 20:50	27/08/2017 21:09	20	20	0,24	0,83	0,20			
9	02/09/2017 16:04	02/09/2017 16:21	18	18	0,22	0,55	0,12	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero (caldaie).	35
9	02/09/2017 16:47	02/09/2017 17:07	21	21	0,26	0,59	0,15			

