

22/03/2019

Dir. 162/2019

Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA  
*DGSalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it*

Spett.le  
Istituto Superiore per la Protezione e la  
Ricerca Ambientale  
Via V. Brancati, 48  
00144 ROMA  
*protocollo.ispra@ispra.legalmail.it*

Spett.le  
A.R.P.A. PUGLIA – Direzione Generale  
Corso Trieste, 27  
70126 BARI  
*dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Spett.le  
A.R.P.A. PUGLIA  
Dipartimento Provinciale di TARANTO  
Contrada Rondinella  
74123 TARANTO  
*dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

**Oggetto:** Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/14 piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, DPCM 29/09/2017 Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14/03/2014 - Richiesta documentale di cui alla Relazione ex art. 29-decies comma 5, relativa alla attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 9 - 12 ottobre 2018 – III invio

In riferimento a quanto in oggetto si trasmette in allegato alla presente la seguente documentazione.

**Allegato 1 (Condizione 4 - Punto B – Amianto):** nota sugli interventi di rimozione dell'amianto negli impianti dismessi con allegati

**ArcelorMittal Italia S.p.A.**

Sede legale  
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano  
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte  
della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1  
F +39 02 80650309  
*arcelormittalitalia@legalmail.it*  
*www.arcelormittal.com*

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,  
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano  
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963

**Allegato 2 (Condizione 5 – Punto E- Definizione dei livelli di guardia delle discariche per rifiuti rispettivamente non pericolosi (G3) e pericolosi):** nota di chiarimenti relativamente ai livelli di guardia redatta dalla società Desmos Ingegneria Ambiente Energia s.r.l.

**Allegato 3 (Condizione 7a – Punto F – Eventi incidentali/anomalie b) Punto F.4 verbale Camino E424 indisponibilità dati COV):** nota sulle cause di indisponibilità dei dati di COV e benzene per gli SME dell'area cokeria, con indicazione delle durate delle indisponibilità e i relativi parametri (con riferimento all'anno 2018) e il numero dei giorni (su base annuale) per il quali non è stato possibile definire un valore medio giornaliero

**Allegato 4 (Condizione 9 - Punto F Eventi incidentali/anomalie d) - Punto F.7 verbale Camino E435– Superamento valore limite di emissione orario (SME) parametro polveri in data 6/10/ 2018):** stralcio dell'istruzione operativa allegata al manuale SME dell'area cokeria ove sono previste le attività di ispezione visiva della sonda e la pulizia delle lenti in quota

**Allegato 5 (Condizione 10 – Punto B Esiti sopralluogo 1). Attività di sopralluogo presso Area GRF):** pratica operativa standard AA PA302 0 "Gestione dei sottoprodotti in acciaieria" del 18/07/2018 che disciplina anche la gestione dei sottoprodotti nell'area GRF e planimetria dell'area con indicazione delle diciture che saranno apposte sulla cartellonistica identificativa sul piazzale, in corso di realizzazione.

Si precisa che, oltre all'invio per pec, si procede contestualmente, all'inoltro di tutta la documentazione a mezzo corriere su supporto digitale.

Distinti saluti

ArcelorMittal Italia S.p.A.  
Il Direttore Ambiente  
*Ing. Alessandro Labile*



**ArcelorMittal Italia S.p.A.**

Sede legale  
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano  
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1  
F +39 02 80650309  
[arcelormittalitalia@legalmail.it](mailto:arcelormittalitalia@legalmail.it)  
[www.arcelormittal.com](http://www.arcelormittal.com)

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,  
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano  
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963