







NOTE GENERALI

LEGENDA

ITINI GENERALI

-  RETICOLO ORTOGRAFICO
-  TRATTO DI ALTEO TORNATO
-  SEZZINI TRASVERSALI IN RILIEVO

ELEMENTI DI PERICOLO COSTA (FONTE: INGENIERI IN CAMPO)


-  OSTRUZIONI E/O RESTANCIAMENTI
-  PRESENZA VARIABILITÀ IN ALTEO
-  TRATTI CON TENDENZA ALLA FORMAZIONE DI DEPRESSIONI ALTERNANALI

DATE STORICHE E/O DI ANALISI

- FRONTE PAI REGIONALE SICILIA
- RISCHIO IDRAULICO
- R1 RISCHIO MEDIO
- R2 RISCHIO ALTO
- R3 RISCHIO BASSO
- R4 RISCHIO MOLTO BASSO
- RISCHIO GEOMORFOLOGICO
- R1 RISCHIO ALTO
- R2 RISCHIO MEDIO
- R3 RISCHIO BASSO
- R4 RISCHIO MOLTO BASSO
- STADO DI ATTIVITA'
- S1 STABILIZZAZIONE
- Q1 QUESISTENZE
- N1 NANTIVO
- A1 ALTIVO

DIRETTORI

- F1 FRONTE PER COLLAUDO/SOMMARIANDO
- R1 RISCHIO ALTO
- A1 AREA SOSPETTE AD RISKIONE ACCIDENTARIA



Stretto di Messina

Coordinamento per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e l'Isola di Sicilia.
 Volume n° 1/25 del 1° gennaio 1971, modifica del titolo n° 111 del 24 aprile 2003.

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA

PROGETTO DEFINITIVO

EuroLink S.p.A.
 IMPRESA S.p.A.
 SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE ENACOLA S.p.A. (Meridionale)
 COOPERATIVA NAZIONALE E-SIMA HEAVY INDUSTRIES S.p.A. (Meridionale)
 SHIKAWAKAWA - HEAVY HEAVY INDUSTRIES S.p.A. (Meridionale)
 A.C.S. S.p.A. - CONSORCIO STABILE (Meridionale)

IL PROGETTISTA
 Dott. Ing. F. Cotta
 Mottura
 Ottobre 2005
 Codice Impianti Mottura
 47 13946

IL CONDUTTORE GENERALE
 Project Manager
 (Ing. P. Marone)

STRETTO DI MESSINA
 Super Intendente
 (Ing. C. Ferraro)

STRETTO DI MESSINA
 Amministratore Delegato
 (Dott. P. Cotta)

COLLEGAMENTI SICILIA

STUDI DI BASE
 CARATTERIZZAZIONE IDROLOGICA E SCHEMA DELLA RETE IDRICA
 GENERALE

CARTA DEGLI ELEMENTI DI PERICOLOSAITÀ - TAVOLA 1

SB0020_F01

NOTE DEL FILE: SB0020_F01.G