



Busalla, 12/05/2020

Prot. n. qsa_AIA_2020017

Spett.le

MATTM

Direzione Generale per le Valutazioni
Ambientali- Divisione IV-AIA
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
CRESS@PEC.minambiente.it

E p.c.

ISPRA

Via Vitaliano Brancati, 47
00144 Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica
Industriale e la Competitività
gabinetto@pec.sviluppoeconomico.gov.it
dgpipmi.dg@pec.mise.gov.it

Sindaco del Comune di Busalla

Piazza Macciò, 1
16012 Busalla (GE)
postacertificata@pec.comune.busalla.ge.it

ARPAL Dip. Provinciale di Genova

Via Bombrini, 8
16121 Genova
arpal@pec.arpal.liguria.it

Regione Liguria

Via D'Annunzio 111
16121 Genova
protocollo@pec.regione.liguria.it

Città Metropolitana di Genova

Area 08 Ambiente
Largo Cattanei, 3
16147 Genova
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

Oggetto: IPLM-GE-BUSALLA – Richiesta differimento termini previsti dalla prescrizione n°105 del PIC in materia di gestione serbatoi

rif: Decreto Min. Dec. 0000052 del 07/03/2019 di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto n. DM 0000048 del 22/02/2018 per l'esercizio della raffineria IPLM S.p.A. Busalla – GE

Il sottoscritto Vincenzo COLUMBO, nato a Comiso il 9/11/1955, in qualità di Gestore e procuratore della Iplom S.p.A con sede legale in Busalla (GE) Via C.Navone, 3/b, ed ivi domiciliato per la carica,

PREMESSO CHE

- a) In ottemperanza al decreto AIA, Iplom ha effettuato una pianificazione degli interventi di ispezione interna dei serbatoi a doppio fondo e realizzazione dei doppi fondi dei serbatoi a fondo singolo che consentisse di ottemperare alla prescrizione n° 105 del PIC
- b) Il piano era stato sviluppato tenendo conto delle problematiche tecniche e logistico-produttive connesse alla messa fuori serbatoi dei serbatoi stante la limitata capacità di stoccaggio dei depositi della raffineria, nonché della necessità di realizzare nuovi tubazioni ed assetti di collegamento e smistamento di prodotti e semilavorati
- c) La pianificazione era stata predisposta per realizzare quanto richiesto nei termini temporali indicati dal provvedimento autorizzativo, tenendo in debito conto la tempistica necessaria per la messa fuori servizio, bonifica, cantierizzazione e realizzazione delle opere meccaniche che determinano la durata complessiva dei lavori sui diversi serbatoi
- d) La programmazione era di per sé critica e realizzabile con estrema difficoltà sia per il contesto dell'insediamento, gli impatti sulla produttività e logistica della distribuzione, nonché difficilmente sostenibile sul piano economico-finanziario, se non a scapito e penalizzando ogni altro investimento di sviluppo ed a ritorno economico comunque necessario per garantire la continuità aziendale
- e) Per rispettare le scadenze si era comunque provveduto ad anticipare ad inizio anno gli interventi sui serbatoi previsti per il 2020 così da poter avviare le attività propedeutiche alla messa fuori servizio e avvio interventi sugli asset previsti completarsi nel corso del 2021
- f) La situazione emergenziale dovuta a COVID19 ha comportato la sospensione di tutte le attività di cui sopra dovendosi limitare la presenza in raffineria del solo personale strettamente necessario al mantenimento in esercizio degli impianti principali e la sicurezza dell'insediamento
- g) La ripresa delle attività dovrà necessariamente tenere conto delle limitazioni imposte dalla prevenzione del contagio, nonché scontare le difficoltà e ritardi nella logistica ed approvvigionamento materiali
- h) Contestualmente la raffineria dovrà affrontare il turnaround generale nel periodo ottobre - marzo attività che coinvolgerà tutte le risorse disponibili sia in termini di personale diretto che indiretto, comportando di fatto la sospensione delle altre attività anche tenuto conto dei vincoli emergenti in relazione alla pandemia Covid 19
- i) La programmazione in essere inerente la realizzazione del doppio fondo su serbatoi a fondo singolo per l'anno 2021 risulta pertanto non più attuale e perseguibile
- j) La programmazione in essere inerente l'effettuazione di visite interne con frequenza ventennale su serbatoi a fondo doppio per gli anni 2024, 2025, 2026 risulta pertanto non più attuale e perseguibile
- k) Il lockdown del sistema paese ha inoltre comportato un drastico rallentamento dei consumi e la sospensione di alcune filiere produttive a cui era destinata la produzione con conseguente progressiva saturazione della capacità di stoccaggio e ridefinizione della pianificazione delle lavorazioni con tutte le disottimizzazioni, sbilanciamenti ed impatti economici del caso
- l) La regione Liguria con proprio Decreto n. 7 del 2020 "Disposizioni per il differimento dei termini temporali per adempimenti previsti nelle autorizzazioni AIA e AUA" ha sospeso autocontrolli e alcune attività da piano di miglioramento in attuazione delle autorizzazioni

VALUTATO CHE

Iplom, per le motivazioni tecnico economiche esposte, si trova nell'impossibilità materiale di rispettare le scadenze AIA riportate nel seguito per quanto concerne la realizzazione del doppio fondo di n° 1 serbatoio/anno limitatamente all'anno 2021, con particolare riferimento alla

prescrizione 105 del PIC “tutti i serbatoi ad eccezione di quelli contenenti bitume, prodotti petroliferi con viscosità maggiore di 12 °E a 50 °C [...] devono essere dotati di doppio fondo, pertanto il Gestore dovrà aggiornare l'esistente piano di miglioramento che conformemente al Dec. 118/2015 dovrà prevedere la realizzazione del doppio fondo su almeno un serbatoio l'anno ed il completamento entro il dicembre 2024;

a) Per quanto attiene i serbatoi a fondo singolo, dovrà essere effettuata l'ispezione [...] interna con una frequenza non superiore a 10 anni.

b) Per quanto attiene i serbatoi dotati di doppio fondo, [...] l'ispezione interna avverrà con una frequenza non superiore a 20 anni.”

Iplom, nell'ipotesi di accoglimento della presente, manterrà comunque in essere le modalità e le frequenze attuali di esecuzione dei monitoraggi trimestrali (test di tenuta ed emissioni acustiche) fino alla messa fuori esercizio per manutenzione

RICHIEDE

La dilazione delle scadenze della prescrizione di cui sopra di mesi DODICI per quanto attiene la tempistica di realizzazione del doppio fondo sui serbatoi a fondo singolo e l'implementazione, secondo la programmazione allegata, del piano per l'effettuazione delle ispezioni interne

Nel seguito si riporta un'estrapolazione del piano allegato che evidenzia (in grassetto) i soli serbatoi oggetto di proroga.

Attività prevista da prescrizione n°105	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Realizzazione Doppio fondo	F	S200 Attività propedeutiche a realizzazione intervento, realizzazione nuovi assetti e tubazioni di collegamento, bonifica, cantierizzazione, avvio attività.	S200	S168	S180	S169	-
Ispezioni interne	S2	S5 e S175 Attività propedeutiche a cantierizzazione	S5 S175	S4	S178	S173	S206 S110

In fede

IPLOM S.p.A.
Il Gestore
Ing. Vincenzo COLUMBO

Allegati c.s.