

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10593910

Impianto: BARBARA T
Centro Lav. Resp.: STRU
Tipo OdM: Manutenzione Preventiva Ciclica
Cmp Classif. : F28_PM_CICLICA
Attività : PM
Elem. WBS A16330 - BARBARA T-MANUTENZIONE ESTRAZIONE

Descrizione OdM: 6 MESI-VT-TRASMET. DI TEMP. UF 500 AIA
Tipo OdM: Manutenzione Preventiva Ciclica
Frequenza: Frequenza semestrale
Stato utente OdM:
Chiuso il: 18.04.2019
Tipo attività PM: Non applicabile

Sede tecnica: 04350-SER
Definizione Sede Tecnica: BARBARA T
ST Superiore: 04350
Identificativo Item P&I:
Codice ABC:

Ore previste:	Ore consuntivate nette:	Ore consuntivate lorde:
STRU 1,4	STRU 4,0	STRU 4,00
Totale: 1,4	Tot. Ore nette: 4,0	Tot. Ore lorde: 4,00

Costi sostenuti

Materiali diretti: 0,00
Prestazioni esterne: 0,00

Istruzioni

6 MESI-VT-TRASMET. DI TEMP. UF 500 AIA

6 MESI-VT-TRASMET. DI TEMP. UF500 "AIA"

=====

TRASMETT. TEMPER. ELETTR. A TERMORESISTENZA o TERMOCOPPIA

=====

- Verifica di taratura a: 0-25% 50% 75% 100%
- Verifica unità acquisizione a video e attendibilità della misura
- Lubrificazione parti filettate
- Serraggio morsetti

N.B.:

- Attenersi alle procedure di taratura fornite dal costruttore del trasmettitore.
- Applicare all'elemento sensibile un generatore campione certificato e verificato annualmente.
- Riportare il valore di errore prima della taratura.

N.B.

- L'APPARECCHIATURA UTILIZZATA PER LA TARATURA DEGLI STRUMENTI DEVE AVERE UN CERTIFICATO DI TARATURA IN CORSO DI VALIDITÀ. LA COPIA DEL CERTIFICATO DOVRÀ ESSERE DISPONIBILE CON L'APPARECCHIO.

APPARECCHIATURE ANTIDEFILAGRANTI

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10593910

Impianto:	BARBARA T
Centro Lav. Resp.:	STRU
Tipo OdM:	Manutenzione Preventiva Ciclica
Cmp Classif. :	F28_PM_CICLICA
Attività :	PM
Elem. WBS	A16330 - BARBARA T-MANUTENZIONE ESTRAZIONE

- Chiusura di tutte le scatole, cassette o/e morsettiere AD-PE
ripristinando le condizioni iniziali di antideflagranza

CHECK _____

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10593910

Impianto:	BARBARA T
Centro Lav. Resp.:	STRU
Tipo OdM:	Manutenzione Preventiva Ciclica
Cmp Classif. :	F28_PM_CICLICA
Attività :	PM
Elem. WBS	A16330 - BARBARA T-MANUTENZIONE ESTRAZIONE

Lista oggetti

Equipment:	3000003147
Definizione:	TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica:	04350500LCW101STT100
Descr:	TRASM. TEMP. COLL. MANDATA H20 MARE

Descr.Estesa ST:

ST Superiore:	04350500LCW101
Ident. Item P&I:	
Costruttore:	ROSEMOUNT
Modello:	444RL1U1C2I804
Numero serie :	
Range taratura :	

Equipment:	4000048353
Definizione:	TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica:	04350500LCW121STT102
Descr:	TRASM.TEMP.COLLETT.H20 RAFFRED.COMPRES.

Descr.Estesa ST:

ST Superiore:	04350500LCW121
Ident. Item P&I:	
Costruttore:	ABB
Modello:	TTF300
Numero serie :	2063795
Range taratura :	

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10593910

Dati di completamento

Matricola strumento campione: /

Numero conferma: 846415 - 1

Note: vedi allegato

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10620403

Impianto: BARBARA T
Centro Lav. Resp.: STRU
Tipo OdM: Manutenzione Preventiva Ciclica
Cmp Classif. : F28_PM_CICLICA
Attività : PM
Elem. WBS A16330 - BARBARA T-MANUTENZIONE ESTRAZIONE

Descrizione OdM: 6 MESI-VT-TRASMET. DI TEMP. UF 500 AIA
Tipo OdM: Manutenzione Preventiva Ciclica
Frequenza: Frequenza semestrale
Stato utente OdM:
Chiuso il: 04.11.2019
Tipo attività PM: Non applicabile

Sede tecnica: 04350-SER
Definizione Sede Tecnica: BARBARA T
ST Superiore: 04350
Identificativo Item P&I:
Codice ABC:

Ore previste:	Ore consuntivate nette:	Ore consuntivate lorde:
STRU 1,4	STRU 10,0	STRU 10,00
Totale: 1,4	Tot. Ore nette: 10,0	Tot. Ore lorde: 10,00

Costi sostenuti

Materiali diretti: 0,00
Prestazioni esterne: 0,00

Istruzioni

6 MESI-VT-TRASMET. DI TEMP. UF 500 AIA

6 MESI-VT-TRASMET. DI TEMP. UF500 "AIA"

=====

TRASMETT. TEMPER. ELETTR. A TERMORESISTENZA o TERMOCOPPIA

=====

- Verifica di taratura a: 0-25% 50% 75% 100%
- Verifica unità acquisizione a video e attendibilità della misura
- Lubrificazione parti filettate
- Serraggio morsetti

N.B.:

- Attenersi alle procedure di taratura fornite dal costruttore del trasmettitore.
- Applicare all'elemento sensibile un generatore campione certificato e verificato annualmente.
- Riportare il valore di errore prima della taratura.

N.B.

- L'APPARECCHIATURA UTILIZZATA PER LA TARATURA DEGLI STRUMENTI DEVE AVERE UN CERTIFICATO DI TARATURA IN CORSO DI VALIDITÀ. LA COPIA DEL CERTIFICATO DOVRÀ ESSERE DISPONIBILE CON L'APPARECCHIO.

APPARECCHIATURE ANTIDEFILAGRANTI

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10620403

Impianto:	BARBARA T
Centro Lav. Resp.:	STRU
Tipo OdM:	Manutenzione Preventiva Ciclica
Cmp Classif. :	F28_PM_CICLICA
Attività :	PM
Elem. WBS	A16330 - BARBARA T-MANUTENZIONE ESTRAZIONE

- Chiusura di tutte le scatole, cassette o/e morsettiere AD-PE
ripristinando le condizioni iniziali di antideflagranza

CHECK _____

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10620403

Impianto:	BARBARA T
Centro Lav. Resp.:	STRU
Tipo OdM:	Manutenzione Preventiva Ciclica
Cmp Classif. :	F28_PM_CICLICA
Attività :	PM
Elem. WBS	A16330 - BARBARA T-MANUTENZIONE ESTRAZIONE

Lista oggetti

Equipment:	3000003147
Definizione:	TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica:	04350500LCW101STT100
Descr:	TRASM. TEMP. COLL. MANDATA H20 MARE

Descr.Estesa ST:

ST Superiore:	04350500LCW101
Ident. Item P&I:	
Costruttore:	ROSEMOUNT
Modello:	444RL1U1C2I804
Numero serie :	
Range taratura :	

Equipment:	4000048353
Definizione:	TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica:	04350500LCW121STT102
Descr:	TRASM.TEMP.COLLETT.H20 RAFFRED.COMPRES.

Descr.Estesa ST:

ST Superiore:	04350500LCW121
Ident. Item P&I:	
Costruttore:	ABB
Modello:	TTF300
Numero serie :	2063795
Range taratura :	

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10620403

Dati di completamento

Matricola strumento campione: -

Numero conferma: 878280 - 1

Note: ESEGUITO-VEDERE ALLEGATO
