



13/08/2020

Dir. 223/2020

Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e  
la Qualità dello Sviluppo  
Dipartimento per la transizione ecologica e gli  
investimenti verdi  
Direzione per il Risanamento Ambientale  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA  
*cress@pec.minambiente.it*  
*ditei@pec.minambiente.it*  
*ria@pec.minambiente.it*

Spett.le  
Istituto Superiore per la Protezione e la  
Ricerca Ambientale  
Via V. Brancati, 48  
00144 ROMA  
*protocollo.ispra@ispra.legalmail.it*

Spett.le  
A.R.P.A. PUGLIA – Direzione Generale  
Corso Trieste, 27  
70126 BARI  
*dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Spett.le  
A.R.P.A. PUGLIA  
Dipartimento Provinciale di TARANTO  
Contrada Rondinella  
74123 TARANTO  
*dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

e p.c. Spett.le  
ILVA S.P.A. in A.S.  
Viale Certosa, 239  
20151 Milano  
*ilva@ilvapec.com*

**Oggetto:** Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 29/09/2017 per l'esercizio dell'impianto siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A., sito in Taranto (TA).  
Nota MATTM 26347 del 14/04/2020 - Diffida ai sensi art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui alla nota ISPRA protocollo n. 11552 del 9/03/2020.

ArcelorMittal Italia S.p.A.  
Sede legale  
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano  
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte  
della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1  
F +39 02 80650309  
*arcelormittalitalia@legalmail.it*  
*www.arcelormittal.com*

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,  
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano  
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963



Egregi Signori,

Facciamo riferimento alla Nota MATTM 26347 del 14/04/2020 di cui in oggetto, con cui Codesta Spett.le Direzione, facendo seguito alla nota ISPRA protocollo n. 11552 del 9/03/2020, ha diffidato ArcelorMittal Italia S.p.A. ad integrare entro un termine di 30 giorni le procedure del proprio sistema di gestione ambientale SGA in materia di approvvigionamento di beni e servizi e gestione del magazzino.

La nota ISPRA protocollo n. 11552 del 9/03/2020, elaborata in esito alla visita ispettiva ordinaria effettuata dal 24 al 27 settembre, con particolare riferimento ai sopralluoghi effettuati in area AGL 2 presso il camino E312, evidenzia che sono emerse alcune carenze procedurali, che *"pur non avendo comportato superamento dei VLE, hanno messo in evidenza l'inadeguatezza delle procedure del SGA applicate al fine di fronteggiare il fenomeno emissivo anomalo"*.

Pertanto ISPRA, ritenendo sussistente la violazione di cui all'art. 29- quattordicesimo comma 2 del D. Lgs. 152/06, ha proposto a Codesta Spett.le Direzione di diffidare la Società affinché entro 30 giorni provvedesse ad integrare le procedure del sistema di gestione ambientale SGA con dei meccanismi procedurali, oltre a quelli già messi in atto e comunicati con DIR 576/19 del 23/10/2019, volti a:

- *"garantire l'acquisto in emergenza di componenti/strumentazione in avaria, in deroga alle procedure normalmente applicate;*
- *assicurare la presenza, come scorta di magazzino, di componenti/strumentazione immediatamente disponibili per la sostituzione in caso di avaria; ciò ad integrazione delle richieste di fabbisogno normalmente emanate in caso di necessità di componenti in quantità diverse dalle normali condizioni di esercizio e di scorta"*.

In riscontro a tale richiesta, che, come detto, attiene ad aspetti di natura procedurale e non comporta interventi di carattere impiantistico, la Società ha provveduto ad emettere la nuova specifica procedura "Acquisti di beni e servizi per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente" , che si allega alla presente.

Distinti saluti



ArcelorMittal Italia S.p.A.  
Stabilimento di Taranto  
Il Gestore  
Ing. Loris Pascucci

