



Distretto Meridionale  
Via del Convento, 14  
85059 Viggiano  
Tel. centralino +39 0975 - 3131  
eni.com

Viggiano, 28/06/2018

Prot. n. 1855

Inviata via PEC

**ISPRA**

Dipartimento per la valutazione, controlli e la  
sostenibilità ambientale

[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare**

Direzione Generale per le Valutazioni e le  
Autorizzazioni Ambientali Divisione III – Rischio  
Rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale  
[dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it](mailto:dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

**Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DEC-MIN-0000094 del 07/04/2017 per  
l'esercizio dell'Unità galleggiante offshore Firenze FPSO - Segnalazione  
malfunzionamento Oil Stabilizer**

Si fa riferimento al provvedimento di AIA indicato in oggetto e, in particolare, alle prescrizioni relative  
a "Comunicazioni in caso di manutenzione, malfunzionamenti o eventi incidentali".

Ciò premesso, si comunica che è stato riscontrato un malfunzionamento della stabilizzatrice principale  
*Oil Stabilizer* che ha reso necessario la messa in servizio della colonna stabilizzatrice secondaria  
*Atmospheric Stabilizer*. La causa dell'anomalia è ascrivibile ad un probabile intasamento dei pacchi di  
riempimento della colonna stessa.

Si segnala che l'utilizzo della *Atmospheric Stabilizer* comporta l'immissione, nel flusso principale del  
fuel gas che viene combusto alla *Ground Flare*, di una piccola quota di gas con un tenore di H2S  
superiore a quello che si riscontra normalmente in uscita dal modulo 49.

Si segnala inoltre, che non si prevede il superamento delle portate volumetriche in torcia autorizzate.  
Sono in corso valutazioni degli effetti derivanti dall'attuale assetto impiantistico sugli effluenti in uscita  
dalla torcia.

Si prevede di ripristinare la *Oil Stabilizer* nell'arco di 2-3 settimane a partire dalla data odierna, a  
seconda dell'entità dell'intervento manutentivo da mettere in atto.

Si resta a disposizione per chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Eni SpA  
**Direzione Italian Region**  
Distretto Meridionale  
Vice President  
Francesca Zarri

**Eni SpA**

Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.  
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588  
Part. IVA 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453  
Sedi secondarie:  
Via Emilia, 1 - Piazza Ezio Vanoni, 1  
20097 San Donato Milanese (MI)