

QUESITO 30

In relazione alla mancanza, nel SIA, nell'ambito della componente delle analisi relative alle Radiazioni Ionizzanti in quanto, come affermato nello studio stesso "non si reputa che alcuna delle attività connesse alla realizzazione della linea ferroviaria in esame, né la fase di esercizio della linea stessa possa generare significativamente radiazioni ionizzanti", non prevedendo, quindi, monitoraggi di radiazioni ionizzanti "in quanto negli studi svolti per la tratta di progetto non sono emerse criticità per tale componente", si richiede di :

- *documentare le basi tecniche e le analisi effettuate che hanno portato alle valutazioni di cui di non significatività della componente.*

Risposta al quesito 30

Ad evasione della richiesta di integrazioni sopra formulata, e con particolare riferimento allo scavo delle gallerie, sono stati redatti i seguenti documenti ai quali si rimanda:

D040 00 R 69 G2 SA300X 001 A Zonazione sulle concentrazioni di Radon

D040 00 R 69 G3 SA300X 001 A Relazione illustrativa di risposta al quesito n. 30

Per ciò che concerne la fase di esercizio della linea ferroviaria, si precisa che gli impianti per l'energia e la trazione elettrica non costituiscono sorgente di radiazioni ionizzanti.