

FASI REALIZZATIVE	
FASE	DESCRIZIONE
1	- Pre-assemblaggio a terra delle travi della campata P3-S2 mediante saldatura dei conci e dei traversi di pila e spalla, montaggio dei diaframmi correnti e dei controventi mediante bullonatura; - Sollevamento con gru della carpenteria metallica della campata e calaggio sugli appoggi.
2	 Pre-assemblaggio a terra delle travi della campata P3-P2 mediante saldatura dei conci e del traverso di pila, montaggio dei diaframmi correnti e dei controventi mediante bullonatura; Sollevamento con gru della carpenteria metallica della campata e posizionamento in quota. Realizzazione del giunto bullonato "G3" tra le due campate adiacenti e calaggio.
3	 Pre-assemblaggio a terra delle travi della campata P2-P1 mediante saldatura dei conci e del traverso di pila, montaggio dei diaframmi correnti e dei controventi mediante bullonatura; Sollevamento con gru della carpenteria metallica della campata e posizionamento in quota. Realizzazione del giunto bullonato "G2" tra le due campate adiacenti e calaggio.
4	 Pre-assemblaggio a terra delle travi della campata P1-S1 mediante saldatura dei conci e del traverso di spalla, montaggio dei diaframmi correnti e dei controventi mediante bullonatura; Sollevamento con gru della carpenteria metallica della campata e posizionamento in quota. Realizzazione del giunto bullonato "G1" tra le due campate adiacenti e calaggio.
5	Completamento del varo della carpenteria metallica.
6	Predisposizione delle predalles e montaggio armatura lenta della soletta.
7	Getto del cls in opera della soletta e completamento delle opere di finitura.

N.B.: Per le caratteristiche dei materiali vedere l' elaborato:
• PEV5C001_30;

