





TRACCIAMENTO ASSE 2 SCALA 1:500











R =RAGGIO DI CURVATURA

Sv =SVILUPPO SETTORE CIRCOLARE

Ac =ANGOLO AL CENTRO

T =TANGENTE

m = SCOSTAMENTO DELLA CURVA

TI = TANGENTE LUNGA

Tc = TANGENTE CORTA

