



**Knowledge grows**

Prot. n° 12 / HESQ / 2023

Ferrara, 7 aprile 2023

Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione II – Rischio Rilevante e AIA  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

E p.c.

Spett.le  
ISPRA  
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca  
Ambientale  
Servizio Ambientale delle tecnologie, delle  
sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 Roma  
[Protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:Protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

ARPAE Emilia Romagna  
Direzione Tecnica  
Via Po, 5  
40139 Bologna  
[dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it)

ARPAE Emilia Romagna  
Sezione Provinciale di Ferrara  
Sezione Territoriale – Unita IPPC  
Via Bologna, 534  
44124 Ferrara  
[aoofe@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofe@cert.arpa.emr.it)

Sig. Prefetto di Ferrara  
Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara  
[Protocollo.prefe@pec.interno.it](mailto:Protocollo.prefe@pec.interno.it)

Commissione Istruttoria AIA – IPPC  
[cippc@pec.minambiente.it](mailto:cippc@pec.minambiente.it)

---

**Yara Italia S.p.A.**  
Stabilimento di Ferrara  
Piazzale privato G. Donegani 12 - 44100 FERRARA  
Tel. 0532 597319 Fax 0532 597307

**Sede legale:**  
Via Benigno Crespi 57 - 20159 MILANO  
Tel. 02 75416.1 Fax 02 75416.200

REG. IMPRESE e C.F. 01974300921  
P.IVA: 11843280154  
C.C.I.A.A. MI 1383867  
Cap. Soc. deliberato € 130.000.000,00



Knowledge grows

**Oggetto: “Riscontro nota prot. 8 del 17/03/2023 avente come oggetto “Diffida ai sensi dell’art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006, n. 152 e s.m.i. di cui alla nota ISPRA protocollo n. 2318 del 17/01/2023. Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto autorizzativo DM 259 del 11/06/2012 pubblicato su G.U. n. 164 del 16/07/2012 e s.m.i.; DM n. 175 del 05/05/2022, di riesame pubblicato sulla G.U. n. 164 il 16/05/2022 – Unità produttiva della Yara Italia S.p.A. sita in Ferrara Piazzale Donegani, 12”. Richiesta di ritiro in autotutela e, in subordine, di modifica non sostanziale.” – Vostra nota Prot. 0042898 del 21 marzo 2023 ricevuta in data 3 aprile 2023. Richiesta di avvio di procedimento di riesame.**

Gentili Signori,

con riferimento alla nota in oggetto in cui davate riscontro alla nostra richiesta di annullamento in autotutela e in subordine di modifica non sostanziale dell’AIA di cui al DM n. 175 del 5 maggio 2022, si rappresenta quanto segue.

Preme anzitutto sottolineare che la Scrivente Società, come già indicato, ritiene di essere conforme alle prescrizioni di cui si contesta la violazione nella Diffida ricevuta in data 7 marzo 2023. Non si ritiene cioè di aver adottato delle modalità operative “alternative” a quanto autorizzato, bensì che le modalità operative fossero e siano tuttora rispondenti alle prescrizioni. Sotto questo profilo rileviamo che, sebbene non siano riportate le motivazioni al riguardo, ove codesto Spett.le Ministero con la nota da ultima ricevuta avesse inteso già esprimere il proprio diniego alla richiesta di annullamento in autotutela, ci si riserva ogni più opportuna tutela.

Coerentemente con la propria lettura delle prescrizioni, Yara, durante il procedimento ID 88/10478 relativo al riesame dell’AIA per l’adeguamento alle BATC CWW conclusosi con l’emanazione del sopra citato DM n. 175 del 5 maggio 2022 non ha trasmesso osservazioni in merito alle suddette prescrizioni proprio in quanto riteneva che le modalità operative fossero appunto conformi alle relative prescrizioni di cui si contesta ora la violazione.

Tanto premesso, anche in un’ottica deflattiva di eventuale contenzioso e di certezza operativa – entrambe assolutamente prioritarie per la Società -, alla luce dell’interpretazione data da ISPRA alle prescrizioni in discussione, la scrivente Società ha ritenuto, in via meramente subordinata, di presentare istanza di modifica non sostanziale onde codesto Spett.le Ministero precisasse/modificasse le prescrizioni alla luce delle motivazioni addotte da Yara circa il fatto che le modalità operative adottate rappresentino la maggior tutela possibile sotto i profili ambientali e di sicurezza.

Codesto Spett.le Ministero al riguardo ha rilevato di ritenere che in luogo di una istanza di modifica non sostanziale sia necessario avviare un procedimento di riesame.

Alla luce di quanto sopra, si richiede a Codesto Spett.le Ministero di valutare l’**avvio di un procedimento di riesame dell’AIA di cui al DM n. 175 del 5 maggio 2022 relativamente alle prescrizioni 5 d) e 23 c)** nei termini seguenti:

---

**Yara Italia S.p.A.**  
Stabilimento di Ferrara  
Piazzale privato G. Donegani 12 - 44100 FERRARA  
Tel. 0532 597319 Fax 0532 597307

**Sede legale:**  
Via Benigno Crespi 57 - 20159 MILANO  
Tel. 02 75416.1 Fax 02 75416.200

REG. IMPRESE e C.F. 01974300921  
P.IVA: 11843280154  
C.C.I.A.A. MI 1383867  
Cap. Soc. deliberato € 130.000.000,00



## Knowledge grows

- la prescrizione 5 d) sia modificata come segue: “~~i bacini di contenimento~~ **i presidi di sicurezza** dei serbatoi di cui al punto precedente devono avere una capacità di contenimento adeguata a quella autorizzata per i serbatoi che vi insistono e dimensionata secondo le regole tecniche di progettazione (...)”.
- La prescrizione 23 c) sia modificata come segue: “**deve essere previsto e garantito il funzionamento di un sistema di monitoraggio** ~~a circuito chiuso~~ che assicuri il controllo ~~visivo~~ continuo da parte degli operatori **mediante degli indicatori visivi** e degli allarmi acustici che avvisino gli operatori dell'eventuale spegnimento delle fiamme pilota”.

Si riportano in allegato alla presente una descrizione del serbatoio D950 e dei relativi presidi di sicurezza e una descrizione dei sistemi di monitoraggio delle fiamme pilota delle torce. Si allega altresì l'istanza Yara trasmessa in data 17 Marzo 2023, protocollo 8-HESQ-2023 del 17-03-2023.

Si rinnova altresì l'**istanza di sospensione dei termini di adeguamento**, nelle more del procedimento di riesame.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento fosse necessario.

Si allega:

- All. 1 Descrizione dei presidi di sicurezza del serbatoio D950;
- All. 2 Descrizione monitoraggio delle fiamme pilota delle torce;
- All. 3 Istanza di Yara protocollo 8-HESQ-2023 del 17/03/2023.

Cordiali saluti

Direttore di Stabilimento  
Ing. Giuseppe Piemontese