

**E 78 GROSSETO - FANO**  
**TRATTO SELCI - LAMA (E 45) - S.STEFANO DI GAIFA**  
**Adeguamento a 2 corsie del tratto Mercatello sul Metauro Ovest -**  
**Mercatello sul Metauro Est (Lotto 4°)**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**AN 245**

**ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI**


<p>COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</p> <p><i>Ing. Giuseppe Resta</i></p> <p>Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629</p>	<p>I PROGETTISTI SPECIALISTICI</p> <p><i>Ing. Ambrogio Signorelli</i></p> <p>Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. A35114</p> <p><i>Ing. Moreno Panfilì</i></p> <p>Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A2657</p> <p><i>Ing. David Cremonesi</i></p> <p>Ordine Ingegneri Provincia di Frosinone n. A1762</p> <p><i>Ing. Giuseppe Resta</i></p> <p>Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629</p>	<p>PROGETTAZIONE ATI: (Mandataria)</p> <p><b>GPI INGEGNERIA</b> GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl</p> <p><b>coopprogetti</b></p> <p><b>engeko</b></p> <p><b>AIM</b> Studio di Architettura e Ingegneria Moderna</p> <p>(Mandante)</p> <p>(Mandante)</p> <p>(Mandante)</p> <p>IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE. (DPR207/10 ART 15 COMMA 12):</p> <p><i>Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCCI</i> Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14035</p>
<p>IL GEOLOGO</p> <p><i>Dott. Geol. Salvatore Marino</i></p> <p>Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 1069</p>	<p>Sezione A N° A2657</p> <p>ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA</p> <p>MORENO PANFILÌ</p> <p>SETTORE CIVILE E AMBIENTALE SETTORE INDUSTRIALE SETTORE DELL'INFORMAZIONE</p>	<p>(Mandante)</p> <p>(Mandante)</p> <p>(Mandante)</p>
<p>VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO</p> <p><i>Ing. Vincenzo Catone</i></p>	<p><i>Ing. Giuseppe Resta</i></p> <p>Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629</p>	<p>(Mandante)</p> <p>(Mandante)</p>
<p>VISTO: IL RESP. DEL PROGETTO</p> <p><i>Arch. Pianif. Marco Colazza</i></p>	<p><i>Ing. Giuseppe Resta</i></p> <p>Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629</p>	<p>(Mandante)</p> <p>(Mandante)</p>

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

Inquadramento progettuale

Documentazione fotografica

CODICE PROGETTO		NOME FILE			REVISIONE	SCALA	
PROGETTO	LIV.PROG	ANNO	T00IA03AMBPV01A				
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>22</b>	CODICE ELAB. <b>T 0 0 I A 0 3 A M B P V 0 1</b>			<b>A</b>	-
D							
C							
B							
A	Emissione		Ottobre '22	Buongarzone	Panfilì	Guiducci	
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	



KEY-MAP



Foto 1: Inizio del nuovo tracciato



Foto 2: Torrente S. Antonio



Foto 3: Passaggio nei campi nei pressi della chiesetta di San Biagio in Valcupa



Foto 4: Chiesetta di San Biagio in Valcupa



Foto 5: Passaggio del tracciato nei campi verso il torrente



Foto 6: Panoramica del primo tratto del progetto



Foto 7: Passaggio del tracciato nei pressi dell'abitato rurale



Foto 8: Ingresso del tracciato nella galleria, oltre il campo e il torrente S. Antonio di fronte all'abitato



Foto 9: Ingresso nella prima galleria



Foto 10: Contesto tra le due gallerie



Foto 11: Uscita dalla prima galleria ed ingresso nella seconda



Foto 12: Tratto tra le due gallerie visto dal versante opposto



Foto 13: Uscita dalla galleria del nuovo tracciato



Foto 14: Strada attraversata dal tracciato prima di entrare in galleria



Foto 15: Vista del tracciato dal versante opposto



Foto 16: Campi e vigneto attraversato dal nuovo intervento



Foto 17: Il tracciato prosegue attraversando i campi



Foto 18: Superata la siepe il tracciato passa vicino all'insediamento storico di Persagnolo



Foto 19: Tracciato dopo la rotatoria verso Mercatello che termina in una siepe



Foto 20: Siepe



Foto 21: Rotatoria provenendo da S. Angelo in Vado



Foto 22: Rotatoria proveniente da S. Angelo in Vado – Vista dal fiume Metauro



Foto 23: Fiume Metauro