
SEZIONE TIPO PER IL RILIEVO DELLE CONVERGENZE DIAMETRALI MEDIE DEL RIVESTIMENTO DI PRIMA FASE


SCALA 1:50

SEZIONE TIPO PER IL RILIEVO TENSO-DEFORMATIVO DEL RIVESTIMENTO DI PRIMA FASE

SCALA 1:50


SEZIONE TIPO PER IL RILIEVO TENSO-DEFORMATIVO
DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO





PIANTA

SCALA 1:100




## DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO DELLE GALLERIE ESISTENTI SCALA 1:50 MO2 MO2 MO3 MO4 PS=51748 PS=50P-678

SEZIONE PER IL RILIEVO DELLE CONVERGENZE DIAMETRALI MEDIE


## PARTICOLARI MIRE OTTICHE





DESCRIZIONE	FREQUENZA DI LETTURA	
MISURA DELLE CONVERGENZE CON SISTEMA OTTICO	La misura dei profili di convergenza delle stazioni situate nel bypass dovrà essere effettuata secondo le seguenti cadenze:  - Giornalmente per le sezioni ove si verifichino spostamenti delle mire u≥1mm/g e/o a distanza dal fronte tra 0 e 2Φ. La prima lettura «zero» viene effettuata subito dopo l'installazione delle mire in corrispondenza del fronte di scavo;  - Dopo lo scavo e il getto dell'arco rovescio; La misura dei profili di convergenza delle stazioni situate nelle galleria naturali dovrà essere effettuata secondo le seguenti cadenze:  - Giornalmente per le sezioni ove si verifichino spostamenti delle mire u≥1mm/g e/o a una distanza dal fronte di scavo pari o inferiore a tre sfondi (c.a 3 m dall'innesto con la galleria naturale);  - Due letture a settimana per le sezioni ove si verifichino spostamenti delle mire 0.5mm/g≤u<1mm/g e a distanza dal fronte superiore a tre sfondi (c.a 3 m dall'innesto con la galleria naturale);  - Mensilmente per le sezioni ove si verifichino spostamenti delle mire <0.5mm/g e a distanza dal fronte superiore a tre sfondi (c.a 3 m dall'innesto con la galleria naturale);  Le misure verranno protratte fino alla completa stabilizzazione (u<0.1mm/g) e comunque verrà eseguita una lettura prima della posa in opera dell'impermeabilizzazione.	
STRAIN GAGES NEL RIVESTIMENTO DI PRIMA FASE		
CELLE DI CARICO PIEDE CENTINE	La lettura di "0" degli strumenti dovrà essere effettuata immediatamente dopo l'installazione.	
STRAIN GAGES NEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO	In seguito, le misure verranno effettuate una volta al mese fino alla fine dei lavori.	

DESCRIZIONE	SOGLIA DI ATTENZIONE	SOGLIA DI ALLARME
MISURA DELLE CONVERGENZE NEL BYPASS CON SISTEMA OTTICO	1% R <sub>scavo</sub>	2% R <sub>scavo</sub>
MISURA DELLE CONVERGENZE NELLE GALLERIE NATURALI CON SISTEMA OTTICO	0.5% R <sub>scavo</sub>	1% R <sub>scavo</sub>
STRAIN GAUGES NEL RIVESTIMENTO DI PRIMA FASE	-0.77 f <sub>yd</sub> e +0.77 f <sub>yd</sub>	-f <sub>yd</sub> e +f <sub>yd</sub>
CELLE DI CARICO PIEDE CENTINE	-0.77 N <sub>yd</sub> e +0.77 N <sub>yd</sub>	-N <sub>yd</sub> e +N <sub>yd</sub>
STRAIN GAUGES NEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO	-0.77 f <sub>yd</sub> e +0.77 f <sub>cd</sub>	-f <sub>yd</sub> e +f <sub>cd</sub>



LEGENDA		
P.C.1 = Piano dei Centri 1		
P.C.2 = Piano dei Centri 2		
Q.P. = Quota Progetto		
P.S. = Piano Scavo		

NOTE		
I terminali delle celle di carico dovranno essere alloggiati in apposito pannello centralizzato.		
L'effettiva posizione delle strumentazioni potrà subire adeguamenti in corso d'opera in funzione delle reali posizioni		
degli elementi di contrasto alle spinte del terreno.		

	TABELLA QUANTITA'			
Descrizione	Caratteristiche	Numero per sezione	Numero totale	
Mira ottica	Lettura coordinate tridimensionali con precisione -/+ 1mm, 3 sec centesimali	BP: 5 GN:4	BP: 15 GN: 8	
Cella di carico	Campo di misura fino a 2000kN di portata	2	6	
2 barrette estensimentriche	La lettura è possibile sia con centralina manuale che con datalogger	4+3	16+12	

## PARTICOLARE BARRETTE ESTENSIMETRICHE

