





PROFILO LONGITUDINALE ROTATORIA-ASSE 5 (IN ASSE MURO)




MURO TIPO "A" (H = >6-8m) - CARPENTERIA




MURO TIPO "B" (H = >5-6m) - CARPENTERIA




MURO TIPO "C" (H = >3.5-5m) - CARPENTERIA



MURO TIPO "D" (H = >3.5-5m) - CARPENTERIA



MURO TIPO "E" (H = >5-6m) - CARPENTERIA



NOTA BENE
PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI FARE RIFERIMENTO ALL'ELABORATO
TECNOLOGICO_8

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE
Direzione Tecnica

ITINERARIO INTERNAZIONALE E78 S.G.C. GROSSETO - FANO
Tratto Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaia
Adeguamento a 2 corsie della Galleria della Guinza (lotto 2)
e del tratto Guinza - Mercatello Ovest (lotto 3)
1° stralcio

PROGETTO ESECUTIVO cod. AN58

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: MANDANTE:
RAGGRUPPAMENTO: PRO ITER S.p.A. - Società Proter S.p.A.
TEMPORANEO PROGETTISTI: CITEVA S.p.A. - sinergo

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Ing. Massimo Marzulli - Società Proter S.p.A.
Ordine Ingegneri Provincia di Milano n. 18049

IL PROGETTISTA:
Ing. Alberto Rovati - Società Enevia S.p.A.
Ordine Ingegneri Provincia di Milano n. 18951

IL GEOLOGO:
Dott. Giancarlo Mazzucconi - Società Proter S.p.A.
Albo Geol. Lombardia n. 2762

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Ing. Massimo Marzulli - Società Enevia S.p.A.
Ordine Ingegneri Provincia di Varese n. 1501

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ing. Vincenzo Galvan

PROTOCOLLO: DATA:

07 - OPERE D'ARTE MINORI
07.03 - OS.03 - MURI SU PALLI LATO UMBRIA - ASSE 5
Muro su pali - Carpenteria Muro - Profilo e sezioni

CODICE PROGETTO	FILE	NOME FILE	REVISIONE	SCALA	
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.			
LO7020	E	2101		vert	
D					
C					
B					
A	EMISSIONE	FEBBRAIO 2023	SOSTARO	BONASO	RINALDI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO