


Vegetazione all'interno delle rotonde

Alberi	Quantità	Cespugli	Quantità
Pn - Populus nigra var. italica	1	Hr - Hippophae rhamnoides	4
		Vt - Viburnum lentana	4
		Va - Viburnum opulus	4
		Cm - Cornus mas	6
		Cs - Cornus sanguinea	6
		Bv - Berberis vulgaris	4



Sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Tecnica

S.S. 72 di San Marino

Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza

PROGETTO DEFINITIVO cod. BO-0247

PROGETTAZIONE: AMAS - DIREZIONE TECNICA

PROGETTISTA:
Ing. FRAUO CICCO
Ordine degli Ingegneri di Trento n. 2216

GEOLOGO:
Geol. ANDREA OSS
Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige/Sudtirolo n. 300

RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Ing. FRAUO CICCO
Ordine degli Ingegneri di Trento n. 2216

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. ANNA MARIA MOSARI

AMBIENTE

Planimetria opere di mitigazione rotonde

Tav. 3 di 3

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO: 00000247 0 21	T00IA20AMBPL04A	A	-
ELAB.: 00000247 0 21	T00IA20AMBPL04		

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	EMMISSIONE	LUG.2023	M. Basso	F. Lorenz	P. Costo