



CITTÀ DI BONDENO

Provincia di Ferrara

Servizio Ambiente

Spett.le

Ministero della Transizione Ecologica

PEC: VA@pec.mite.gov.it

E, p.c. **Regione Emilia Romagna**

Direzione Generale Cura del Territorio e
dell'Ambiente

PEC:

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Prot inviato su file "segnatura.xml"

OGGETTO: [ID: 9769] Procedura di Valutazione di impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa all'impianto agrivoltaico di 60 MW sito nel Comune di Bondeno (FE) e relative opere connesse.

Proponente: BONDENO S.r.l..

Osservazioni e richiesta integrazioni

Vista la domanda in oggetto pervenuta a questo Comune dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota assunta a prot n. 26301 del 02/08/2023 e dalla Regione Emilia Romagna con nota assunta a prot. 27030 del 08/08/2023, richiamata la nostra precedente richiesta di integrazioni, inviata con prot. n. 29119 del 30/08/2023, si formulano le seguenti ulteriori richieste di integrazioni.

Dato atto che l'intervento di cui trattasi risulta soggetto a parere della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio ai sensi dell'art.2 del Documento Guida C.Q.A.P. (Approvato con D.C.C.n.24 del 21/03/2008 e s.m.i.) in quanto ubicato all'interno del perimetro di zona "E";

Con la presente si comunica che nella seduta del 24/05/2022 la Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio, in seguito all'esame del progetto, ha formulato le seguenti richieste:

- *si chiede che le aperture per il passaggio della piccola fauna selvatica, alte almeno 25 cm, siano realizzate con continuità su tutto il perimetro di entrambe le aree destinate all'installazione dei pannelli;*
- *si chiede di produrre una relazione paesaggistica e naturalistica sui maceri esistenti con idoneo progetto di riqualificazione degli stessi;*
- *si chiede una rappresentazione grafica, in pianta, dello schema di piantumazione della fascia perimetrale di mitigazione;*
- *si chiede di specificare la dimensione del fusto delle piante da mettere a dimora e le attività di manutenzione delle stesse nei primi tre anni di vita per garantire l'idoneo attecchimento.*

il Dirigente del Settore Tecnico

Ing. Orlandini Maria

(originale firmato digitalmente)