



**PROGETTO DEFINITIVO/PRE ESECUTIVO**  
**INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA**  
**SS309 "Romea" al KM 100+200 e la SR 105 al KM 0+000**

**PROGETTO DEFINITIVO**

PROGETTISTA Ing. Giuseppe Molino	ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE <b>FRANCHETTI</b> BRIDGE DIAGNOSTICS AND PREDICTIVE MAINTENANCE DIRETTORE TECNICO: Ing. Paolo Franchetti
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Umberto Vissallo	COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Paolo Franchetti

**PLANIMETRIA STATO DI FATTO SU ORTOFOTO**

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	EMISIONE	28 Febbr. 2022	Ing. Paolo Franchetti	Ing. Francesco Zanoni	Ing. Paolo Franchetti
B	REMISSIONE A VALLE DI ESITI C&S	28 Dicem. 2022	Ing. Paolo Franchetti	Ing. Francesco Zanoni	Ing. Paolo Franchetti
C					
D					