

INQUADRAMENTO



Percorso carichi eccezionali

Note:

La verifica ultima su:


- percorso proposto ed eventuali varianti
- le interferenze per i trasporti
- le portate dei ponti se richiesto dagli Enti nella osta di transito

spetta all'impresa incaricata della movimentazione

LEGENDA


- Interferenza Enel ● Int 00
- Interferenza Telecom ● Int 00
- Interferenza viaria / arredo urbano ● Int 00
- Interferenza non definita ● Int 00
- Interferenza puntuale vegetazione ● Int 00
- Interventi generali su vegetazione —

INTERFERENZA 336




NON INTERFERENTE

INTERFERENZA 337



NON INTERFERENTE

INTERFERENZA 338




NON INTERFERENTE

INTERFERENZA 339



INTERFERENTE

INTERFERENZA 340




NON INTERFERENTE

Note:  
presenza di rotonda viaria, adeguamento temporaneo per passaggio:  
- occorre rimuovere le isole in entrata ed in uscita e ripristinarle al termine del cantiere  
- rimozione cartellonistica presente  
- ripristino dello stato dei luoghi al termine del cantiere



INTERFERENZA 341




NON INTERFERENTE

INTERFERENZA 342



NON INTERFERENTE

INTERFERENZA 343



NON INTERFERENTE

INTERFERENZA 344



NON INTERFERENTE

INTERFERENZA 345



NON INTERFERENTE

PARCO EOLICO MONTE GIAROLO



Sede Legale: via Aldo Moro n. 28  
25043, Sireno (BS)  
P.IVA e C.F. 04324160987

Oggetto: INTERFERENZA VIABILITA'

Titolo: IDENTIFICAZIONE SOVRASERVIZI INTERFERENTI COMUNI DI ARENA PO E PORTALBERA

Il Progettista

Ing. Silvio Mario Bauducco

Data	Emis.	Aggiornamento	Data	Contr.	Data	Autor.
10/2022	PO	Emissione	10/2022	SMB	10/2022	SMB

SCALA 1:2.000

OTTOBRE 2022

Commessa	Tip. Impianto	Fase Progetto	Disciplina	Tip. Doc.	Titolo	N. Esab.	REV
22100	EO	DE	AE	D	02	0102	A

PROGETTAZIONE EDILE, AMBIENTALE, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA A CURA DI:

I Tecnici: Coord. gruppo di progettazione Ing. Silvio Mario Bauducco  
Collaboratori: Geom. Benzoni Manuel, Per. Ing. Biassin Emanuele, Ing. Cocchiato Felice, Arch. Ostino Paolo, Arch. Pelleri Martina



Sede Amministrativa via Marconcelli, 23 10024 Moncalieri (TO)  
tel 011 6625113 - 011 6626975 e-mail: amministrazione@bautel.it  
Sede operativa Torino - via Marconcelli, 23 10024 Moncalieri (TO)  
Sede operativa Genova - via Banderani, 24 16121 Genova (GE)

Foto: Taccu viabilità, interferenze sovraserivizi  
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI - Questo documento è di proprietà esclusiva del progettista e ridato su quale si riserva ogni diritto. Permetto questo documento non può essere copiato, riprodotto, comunicato o divulgato ad altri in modo o qualsiasi maniera, nemmeno per fini sperimentali, senza autorizzazione scritta dallo stesso progettista.